इ्यन्य टैकिनकल पुस्तकें पिन्पर्ग गाइड वर्कशाप गाइड इलैक्ट्रिक गाइड साइकिल मरम्मत वर्कशाप प्रैक्टिस अयल इन्जन गाइड मोटर साइकिल गाइड मोटर मिकेनिक टीचर सिलाई मशीन मरम्मत वायरलैस रेडियो गाइड

जनरल मिकेनिक गाइड फोंडी प्रैकटिस (ढलाई) स्टीम वायलर्ज तथा इन्जन

इलैनिट्रक तथा गैस वैन्डिंग ग्रुफ्त—केवल चार त्राने के टिकट डाक खर्च के वास्ते मेजकर टैनिनकल स्चीपत्र ग्रुफ्त मंगायें।

खराद शिक्षा (टर्नर गाइड)

इस पुस्तक में खराद के समस्त पुनी के नाम व उनके काम व चित्रों सिहत, चूड़ियां काटने का हिसाव, पैमायश के सही तरीके, पीतल आदि धातुओं की ढलाई में मिलने वाली चीजें तथा मिलिंग मशीन आदि का काम सविस्तार समकाया है

> प्रकाशक— देहाती पुस्तक भगडार चावड़ी बाजार, दिल्ली-६

फोन: 20030

तीन रुपया]

ं [मूल्य ३)

प्रकाशक देहाती पुस्तक मण्डार चावड़ी वाजार दिल्ली-६

वृतीय संशोधित संस्करण १६५=

मुल्य तीन रुपया

सुद्रक याद्य प्रिंटिंग प्रेस वाजार सीताराम दिल्ली-६

भूमिका

खराद पर काम करना कोई कठिन कार्य नहीं है। कोई भी न्यक्ति जो साधारण सा लिखना पदना जानता है खराद मिस्त्री बन सकता है।

सराद मिन्त्री का काम सराद द्वारा विमिन्न प्रकार की मशीनें व पुर्जे तैयार करना है और सराद मशीन वह मशीन है जो घातु के टुकड़ों को पकड़ कर घुमाती है जब कि काटने वाले खीजार (किटंग दूल्ज) अपनी जगह स्थिर रह कर घातु के टुकड़ें को छील २ कर एक विशेष आकृति में परिवर्तित करते रहते हैं। मशीन में एक लम्बी बेंड कास्ट आयरन की बनी होती है। पक हैड स्टाक होता है जोकि घूमने वाले तकले व अन्य मागों की रपतार घटाता बढ़ाता रहता है। एक टेल स्टाक या पूंछ और दूल केरिज होता है। यही सराद के मुख्य अंग हैं।

खराद का काम यह है कि घातु के दुकड़े की खराद कर,
चूड़ियां काट कर अथवा छेद आदि करके एक विशेष रूप में
परिवर्तित कर दे। जिस वस्तु पर किया करनी होती है उसको
पहले खिराद मशीन में बांघ लिया जाता है और काटने के
एचित औजार छांट कर उनको तेज करके अपने २ स्थान पर
विमिन्न कामों के लिए लगा दिये जाते हैं। वस्तु को ठीक नाप
का तैयार करने के लिए खराद मशीन को काम करते समय कई
वार ठीक करना पड़ता है। गियर के लीवरों व अन्य औजारों
को पेंच व क्लैम्पों की सहायता से ठीक करना पड़ता है। वस्तु
ठीक नाप की तैयार हो रही है या नहीं इसकी जांच करने के
लिए कई वार मशीन को रोक कर गेज, कैलीपर पैमाने व माइ-

क्रीमीटर आदि लगा कर देखे जाते हैं। मशीन व श्रीजारों को इस सावधानी से प्रयोग किया जाता है कि वस्तु। इसी तरह की तैयार हो जैसी प्राहक चाहता है। जब बहुत कठोर धातुओं पर किया करना हो तो कांटने वाले श्रीजारों को खराब होने से वचाने के लिए इनको ठण्डा रखना पड़ता है, इसके लिए ठएडा पानी या तेल श्रीजारों व धातु पर वरावर लगाते रहते हैं।

दसके अतिरिक्तं अनुमनी खरादी का काम यह मी हैं कि वह नक्शों, वल प्रिट्स व ड्राइंग्ज को पढ़ व समफ सके और उसके अनुसार नाप तौल की वस्तु तैयार करके दे सके। कुछ काम बहुत ही बारीकी व सावधानी चाहते हैं। इसके अतिरिक्तं बड़े कामों के लिए बड़ी और छोटी चीजें बंनाने के लिए छोटी खराद मशीन चलाने की योग्यता भी उसमें होनी चाहिए।

उसको ढलाई का काम भी जानना चाहिए छोर इस योग्य होना चाहिए कि वह बता सके कि विभिन्न कामों के लिए घातुओं का मिश्रण किस प्रकार तैयार किया जाए।

प्रस्तुत पुस्तक में उन संभी वातों पर प्रकाश डाला गया है है जिनका जानना सफल खराद मिस्त्री बनने के लिए आवश्यक हैं। इस सम्बन्ध में यह भी स्मर्रण रखना चाहिए कि मारत में आजकल जो चहुंमुखी उन्नति हो रही है उसके कारण खराद मिस्त्रियों की मांग दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है और मंबिज्य में और भी बढ़ती रहेगी

''के॰ सी॰ जी०



⁻ विषय		पूर्व्ठ
ं प्रथम ऋष्यायं : प्रारम्भिक ज्ञा	न 🕟	.६३०
द्वितीय अध्याय : खराद के मे	द व पुर्जे	'२१–३ ४
खराद के भेद	··· '	ર્વેષ્ટ
खराद के पुर्जे	•••	२७
तृतीय श्रध्याय : सैंटर वांधना व	ज्ञात करन	१ ३५-६०
कैलीपर से बाहरी चेत्र मापना	***	્રફજ
सेन्टर ज्ञात करना	•••	కం
सेन्टर लगाना	•••	४२
खराद पर भिन्न २ प्रकार के क	ाम बांधना	শ ্
स्मर्ग् रखने योग्य बार्ते 😁 🕐	•••	Ęo
चतुर्थ अध्याय		,
चूड़ियां काटने के नियम	•••	६१

(5)

विषय		पुष्ठ
स्क्रूकाटना	***	६३
चूड़ी के दन्दानों की संख्या ज्ञात क	रना	ફ્યુ
गरारियों की जांच करना	•••	હરૂ
मोटी पिच काटना व उनके लिए व	हील ज्ञात व	हरना ७६
दोहरी विंहरी चूड़ी काटना	•••	म३
मिलिंग मशीन से गरारियों के दार	ते काटना	50
टेविलस १ से १६ तक	•••	६२
कास्ट श्रायरन व श्रायरन ढालना	•••	१८७
गन मैटल व पीवल का ढालना	•••	१६२
फर्नेसों का टैम्प्रेचर	•••	२१६
टैविल २४ वार्निशों का मिश्रण	•••	२१७
" २४ टांके व टांके लगाना	•••	२१८
" २७ फौलाद के टूलों पर अ	बदारी	२४२
तथा अन्य उपयोगी जानकारी		

खराद शिचा

प्रथम ऋध्याय


प्रारम्भिक ज्ञान

ज्योमेद्रिकल ड्राइङ्ग

(Geometrical Drawing)


प्रश्न-पक दी हुई रेखा (लाइन) को दो बराबर भागों में बांटने की किया लिखो।

विधि—एक क ख रेखा खींची श्रोर इसके श्राघे से श्रिधक श्रिष्टेंच्यास लेकर क्रमशः क श्रीर ख को केन्द्र मानकर दोनों तरफ चाप लगाईं जिन्होंने एक दूसरे को च श्रीर छ विन्दु पर काटा च छ को मिला दिया जिसने क ख रेखा को य बिन्दु पर काटा। श्रव क ख रेखा के दो वरावर भाग क य श्रीर य ख हो गये।




प्रश्न-क ख ग कोए। को दो वरावर भागों में वांटी।

विधि— स विन्दु को केन्द्र मानकर और परकार में इन्छ दूरी लेकर एक चाप लगाई जिसने क स और ग स दोनों रेसाओं को कमशः य और ह विन्दुओं पर काटा। उसी दूरी पर य और ह को केन्द्र मानकर चाप लगाई जिन्होंने एक दूसरे को च विन्दु पर काटा। अब क स च और च स ग दो कोण हो गये।



प्रइन-- ख ग रेखा पर 60° का कीए बनाओ।


विधि — ख को केन्द्र मानकर श्रीर कुछ दूरी लेकर एक चाप लगाई जिसने खग रेखा को छ बिन्दु पर काट दिया। उसी दूरी को लेकर श्रीर छ को केन्द्र मानकर दूसरी चाप लगाई



जिसने पहली चाप को च विन्दु पर काटा। च ख को मिलाकर क तक बढ़ा दिया। अब क ख ग 60° का कोए। वन गया।


प्रश्न-क खरेखा पर एक 90 छांश का कीण वनाछो।

विधि—क को केन्द्र मानकर और कुछ दूरी लेकर एक चाप लगाई जिसने क ख रेखा को फ विन्दु पर काट दिया। उसी सूरी को लेकर और फ को केन्द्र मानकर एक अर्द्धशृत्ताकार चाप लगाई, जिसने पहली चाप को ह बिंदु पर काट दिया। फिर ह को केन्द्र मानकर उसी दूरी से दूसरी चाप लगाई जिसने उसी चाप को य बिन्दु पर काट दिया। अब ह और य को केन्द्र मानकर उसी दूरी से चाप लगाई जो एक दूसरे को च बिन्दु पर काटा। च क को मिला दिया। अब च क ख नव्वे अंश का को सा वन गया।




प्रश्त-क ख रेखा पर 120 अंश का कोण बनाओ।


विधि — क को केन्द्र मानकर और कुंछ दूरी लेकर चाप लगाई। जिसने क ख को स विन्दु पर काटा। फिर उसी दूरी से य को केन्द्र मानकर चाप लगाई, जिसने पहली चाप को फ विन्दु पर काटा। फ को केन्द्र मानकर उसी दूरी से चाप लगाई, जिसने उसी चाप को ह बिन्दु पर काटा। ह क को मिला दिया। इसके बाद ह क रेखा को ग तक बढ़ाया। श्रव ग क ख 120 श्रंश का कोए। बन गया।



प्रश्त— खगरेखा पर 45 अंश का कोण बनाओ। विधि—पहले बताई गई क्रियानुसार 90 अंश का कोण बनाओ। अब कोण के दो माग करने की क्रियानुसार इसके दो बराबर भाग कर दो। इस तरह क खग 45 अंश का कोण बन गया।




प्रश्त—ख ग रेखा पर 75 अ'श का कोण बनाओ। विधि—पहले बताई गई क्रियानुसार एक नव्बे अंश का कोण य ख ग बनाया। कुछ दूरी लेकर च और छ को केन्द्र मानकर चाप लगाई जिन्होंने एक दूसरे को क विन्दु पर काट दिया। क ख को मिला दिया। श्रव क ख ग 75 श्रंश का कोण वन गया।




प्रश्न-ख ग रेखा पर 30 अंश का कोए। बनाओ।

विधि—पहले बताई गई क्रियानुसार 60 अंश का कोण बना-कर उसके कोण के दो भाग करने की क्रियानुसार दो बराबर भाग कर दो। अब क ख ग 30 अंश का कोण बन गया।




प्रश्न - ख ग रेखा पर 221 अश का कोण बनाश्ची।

विधि—पहले बताई गई क्रियानुसार 45 अंश का कोगा बनायां, फिर उसके पूर्वीक विधि से दो भाग कर दिये तो अब क ख ग 22 रे अश का कोण बन गया।




प्रश्न-ख ग रेखा पर 105 अश का कोण वनाओ ?

विधि—पहले वर्ताई गई क्रियानुसार 90 श्रंश का कोण बनाया फिर इसमें च श्रीर छ को केन्द्र मानकर दो चाप लगाई जिन्होंने एक दूसरे को क विन्दु पर काटा। क ख को मिला दिया। क ख 105 श्रंश का कोण वस गया।




प्रश्त—क ख रेखा पर 15 अ'श का कोण बनाओं? विधि—उपरोक्त कियातुसार 30 अंश का कोण बनाकर उसके दो भाग कर दिये। अब क ख ग 15 अंश का कोण बन गया।



प्रश्न-वर्ग किसे कहते हैं और किस प्रकार बनाया जाता है ? परिभाषा—वर्ग वह चतुर्भु ज च्लेत्र है जिसकी चारों मुजा आपस में समानान्तर और बरावर हों तथा प्रत्येक कोएा 90 अंश का हो।


विधि—कल्पना करो कि क खरेखा पर एक वर्ग वनाना है। इसिलिये पूर्वीक कियानुसार क खरेखा पर एक 90 अंश का की ख य क ख बनाया। फिर क ख के वरावर दूरी लेकर




क य में से क ग काट दिया। फिर उतनी ही दूरी लेकर ग श्रीर । ख को केन्द्र मानकर दो चांप लगाई जिन्होंने एक दूसरे को घ विन्दु पर काटा। ग घ श्रीर ख घ को मिला दिया। श्रव ग क स घ एक वर्ग बन गया। प्रश्न-षट् मुज (हैक्सागन) किसे कहते हैं, एक दिये हुए चृत्त (सर्किल) में षट् मुज चित्र (हेक्सागन) बतास्त्रो १

परिभाषा—षट्मुज च्लेत्र (हेक्सागन) वह च्लेत्र है जो.छः भुजात्रों (साइड) द्वारा वना हो तथा उसकी प्रत्येक मुजा व कोण त्रापस में वरावर हों।

विधि—दिये हुए वृत्त के अर्धव्यास (Radius) की दूरी लेकर परिधि पर चाप लगाये तो वह छः बराबर मार्गो में वट




गया। कटे हुए बिन्दु (Point) को एक दूसरे से मिला दिया। श्रव स प म ग छ ह एक पट्सुज चेत्र (हैक्सागन) बन गया। प्रश्न-एक दिये हुए श्राधेवृत्त का केन्द्र ज्ञात करो। विधि—कल्पना करो कि न क ख एक अर्धवृत्त है। न क और क ख को मिला दिया। इन दोनों रेखाओं को पहले वताई गई क्रियानुसार दो वरावर मागों में वांट दिया, वांटने वाली रेखाओं को आगों की तरफ बढ़ाया जिन्होंने एक दूसरे को म विन्दु पर काट दिया। अब इस अर्धवृत्त का केन्द्र म हुआ।



प्रश्न-एक ऐसी दूरी ज्ञात करो जिसकी सहायता से एक दी हुई रेखा पर जितनी मुजा का चाहें चेत्र बना सकें।

विधि—कल्पना करो कि क ख एक रेखा है। क ख की दूरी लेकर क और ख को केन्द्र मानकर रेखा के दोनों तरफ चाप लगाईं जिन्होंने एक दूसरे को ह और य बिन्दु पर काटा। ह य को मिलाते हुए त तक रेखा को वदा दिया। जिसने क ख को ल बिन्दु पर काटा। ल ख के बराबर दूरी लेकर और ल को केन्द्र मानकर चाप लगाई, जिसने ह य रेखा को म बिन्दु पर काट दिया। फिर म ह का पहले बताए अनुसार आधा कर दिया जिसने रेखा म ह को न बिन्दु पर बांटा। अब न म एक ऐसी दूरी मालूम हो गई जिसके बरावर जितना भी आगे को ऊपर

की तरफ बढ़ाते जायं उतने ही मुजा का चेत्र बनता जावेगा जैसे म को केन्द्र मान कर श्रीर स क की दूरी लेकर वृत्त (Circle) का विभाजन करेंगे तो चार मुजाओं (साइड) का चेत्र बन जाएगा। यदि न को केन्द्र मानकर न क की दूरी लेकर खींचा



श्रीर उसे क ख की दूरी लेकर विभाजित किया तो वह पांच भागों में बंट जावेगा। इसी प्रकार यदि उपरोक्त कियानुसार ह बिन्दु से किया जावे तो छ: मुजाश्रों में, र से सात तथा च बिन्दु से श्राठ मुजाश्रों में बंट जावेगा।

खराद शिचा

दितीय ऋध्याय

खराद के मेद व पुर्जे

ञ्रावश्यक सूचना

मशीन पर सर्वेदा सावधानी के साथ काम करना चाहिए क्यों कि मशीन के पास मिला कि नहीं होता। वह यह नहीं समम सकती कि उसके द्वारा संवालक (Operator) के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है इसिलये मशीन पर कार्य करते समय अपनी कमीज को पैन्ट या पाजामे के अन्दर कर लेना आवश्यक है। धोती, बुशर्ट या अन्य डीला कपड़ा पहन कर कमी मी मशीन पर काम नहीं करना चाहिए अन्यथा हानि की संमावना है।

कार्य को आरम्स करने से पूर्व मशीन की भली मांति सफाई कृरके तेल छोड़ देना चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप मशीन के चलने में किसी प्रकार की भी रुकावट नहीं पड़े। इसके बाद मशीन के प्रत्येक लीवर (हैंडिल) को चला फिरा कर देख लेने के बाद ही काम आरम्स करना चाहिए। किसी भी कार्य में शीव्रता न करे और न ही मशीन को चाल दशा में छोड़कर कहीं जाने का प्रयत्न करें।

यदि कोई जॉब मशीन पर बनाया जा रहा है और वह दिन भर में पूरा न हो सके और उसे दूसरे दिन पूरा करने के विचार से मशीन पर ही वंधा छोड़कर चले जाना पड़े तो ऐसी श्रवस्था में दूसरे दिन श्राते ही तुरन्त मशीन चाल, करने से पूर्व भली भांति जॉब व मशीन को देख लेना श्रत्यावश्यक है कि जॉब श्रपनी पूर्व स्थिति पर ही बंधा है या नहीं क्योंकि श्रधिकांश व्यक्तियों की कुछ ऐसी श्रादत होती है कि श्रनावश्यक मशीन के हैं डिल इत्यादि को इधर-उधर चला दिये करते हैं जिसके फलस्वरूप जॉब की सैटिंग खराब हो जाया करती है।

काम सीखने वाले (अप्रेन्टिस) को अपने आपरेटर के साथ सर्वदा नम्रता का व्यवहार करना चाहिये और प्रतिदिन कोई नई बात सीखने के ध्येय से कुछ न कुछ अवश्य बराबर ही पूछते रहना चाहिए तथा अपने मस्तिष्क का भी पूर्णतः प्रयोग करना चाहिये।

मशीन को चलाना तो मनुख्य एक ही दिन में सीख सकता है परन्तु जॉब को ठीक माप (Size) में बनाना, नये जुगाड़ को सोचना तथा हिसाब को ठीक ठीक ज्ञात करना ही मशीन का सबसे बड़ा काम है। मनुख्य तभी काम में उन्नित कर सकता है जबकि वह सदैब नई-नई बातों को अपने मस्तिष्क में लाता रहे।

जितना भी अधिक मितिष्क से काम लिया जाएगा उतनी ही नई-नई वार्ते ज्ञात होती रहेंगी। अतः उसे ऑपरेटर को लकीर का फकीर नहीं बना रहना चाहिए बल्कि यह सोचना चाहिए कि यदि यह काम दो घएटे में बनता है तो मुक्ते कोई ऐसी जुगाड़ निकालनी चाहिए जिससे यह काम इससे कम समय में

श्रौर श्रधिक श्रासानी से वन सके श्रीर नाप भी विल्कुल सही वने।


यदि कठिन से कठिन काम आवे तो मी उससे कभी घवरावे नहीं और न निराश ही होवे। अपने अन्दर यह पूर्ण विश्वास रखना चाहिये कि जैसा भी काम आवे उसे में अवश्य बनाऊ गा तथा किसी के सहारे पर न रहे क्यों कि जितना ही कठिन काम किया जाएगा उतना ही मिस्तिष्क आगे बढ़ेगा तथा काम करने में जो भय या हिचक प्रतीत होती है वह सब दृर होती जाएगी।

खराद के भेद

खराद को श्रंग्रेजी में लेथ (Lathe) कहते हैं। इसके द्वारा प्राय: गोल चीजों की मीतरी श्रीर वाहरी तह एकसार की जाती है। साधारणतया खराद तीन प्रकार के होते हैं जो श्रधिक-तर प्रयोग में श्राते हैं:—

- (१) हैंड लेथ (Hand Lathe)—वह खराद जो हाथ से चलाया जाता है और जिस पर हाथ से चीजें खरादी जाती हैं, हैंड लेथ कहा जाता, है। यह छोटे २ पुर्जे खरादने के काम स्राता है।
- (२) फुट लेथ (Foot Lathe)—वह खराद जिसे पांव से चलाते हैं फुट लेथ कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है--साधारण (Simple) फुट लेथ तथा सैल्फ ऐक्टिझ व स्कू कटिग (Self Acting & Screw Cutting) फुट लेथ।

(३) पावर लेथ (Power Lathe)--वह खराद जो इंजन या विजली की मोटर आदि से चलाया जाता है पावर लेथ कहलाता है। यह भी दो प्रकार का होता है-एक सिम्पल



(Simple) तेथ जिससे हैंड तेथ की भांति हाथ से चीजें खरादी जाती हैं तथा दूसरा सैल्फ ऐक्टिंग (Self-acting) तेथ जिस पर एक प्रकार की चीजें स्वयमेव (आप ही आप) खरादी जाती हैं और उन पर पेंच डाले जाते हैं।

चित्र न० 1 में पावर लेथ दिखाई गई है जिसका वर्णन विस्तारपूर्वक किया जाता है।

खराद के पुजें


खराद चलाने से पहले इसके प्रत्येक अग (पुर्जे) का नाम और काम सममना आवश्यक है इसलिए इनका विवरण चित्रों सिंहत नीचे दिया जाता है।

बैंड या फ्रोम (Bed or Frame)—यह खराद का मृत श्रङ्ग (पुर्जा) है शेष सब पुर्जे इसके ऊपर या इसके साथ लगे होते हैं।

लीहिंग स्क्रू (Leading Screw)—यह एक लम्बा पैंच होता है जो वैड के एक ओर दो ब्रेकिटों के साथ लगा रहता है। इसे गाइड स्क्रू भी कहते हैं।

स्पीड कोन(Speed cone)—मैंड्ल के ऊपर एक विशेष प्रकार की पुली लगी होती है जिस पर खराद को चलाने के लिए पट्टा डाला जाता है। (देखो चित्र नं० 1)

स्लाइंड रैस्ट (Side Rest)—इसको सैंडल भी कहते हैं जो खराद की वैंड पर चलती है। यह वैंड के उपर लगा होता है। चीजों को सर्वथा उचित और आप ही आप खरादने और पेंच काटने में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अपर दूल होल्डर (Tool Holder) होता है जिसमें दूल बांधा जाता है। (देखो चित्र नं० 2)



रिवर्सिङ्ग गेयर-(Reversing Gear) यह वह गरारी है जिसको लगाने पर खराद का चक्क उल्टा चलने लगता है।

रिवर्सिङ्ग गेयर लीवर (Reversing Gear Lever)—
यह लीवर हैंड स्टाक के वाएं कोने पर लगा होता है श्रीर
स्लाइड रैस्ट को दाएं-वाएं श्रावश्यकतानुसार चलाता है। इसे
तीन स्थानों पर रखा जाता है श्रर्थान् ऊपर, नीचे तथा
वीच में। मध्य स्थान में रखने से लीडिंग स्क्र को नहीं चलाता।

श्राटोमैटिक फ्रिक्शन क्लच (Automatic Friction Clutch)—इसके द्वारा सैंडल को दाएं वाएं या श्रामने सामने की चाल लगाई जाती है। जब फ्रिक्शन क्लच से काम न लिया जा रहा हो तो इसके नट को पीछे हटा देना चाहिए।

स्प्लिट नट लीवर(Split Nut Lever) -- यह लीवर रिप्लट नट अर्थात् दो आवे नटों को खोलने और वन्द होने की चाल देता है। यह नट लीवर के ऊंचा करने से लीडिंग स्क्रूं की चूड़ी को पकड़ लेते हैं और अलग हो जाते हैं। इस लीवर को चूड़ी काटने के समय प्रयोग में लाया जाता है।

स्पिएडल को कोन पुली से चलाने के लिए पुल गेयर के क्लच को ढीला करके ऊपर सरकार्थे ताकि कोन पुली की मिरी में फस जाए। यदि यह कलच न सरक सके तो कोन पुली को इतना घुमार्थे कि क्लच मिरी में चला जाए। फिरक्लच को टाइट (Tight) कर दें। अब स्पिएडल कोन पुली से चलेगा।

वैक गेयर की सहायता से स्पिएडल को चलाना— इसके लिए पुल गेयर के क्लच को ढीला करके नीचे सरका कर कस दें। इससे स्पिएडल और कोन पुली का सम्बन्ध टूट जायेगा, वैक गेयर के लीवर को अपनी ओर चलायें। इस प्रकार वैक गेयर की गरारियां कोन पुली और स्पिएडल की गरारियों से ला मिलंगी और स्पिएडल चल सकेगी। यह स्मरण रखना चाहिए कि जब स्पैएडल चल रहा हो उस अवस्था में वैक गेयर नहीं लगाना चाहिए और नहीं हटाना चाहिये। सैन्टर (Centre)—यह वह पुर्जी है जिसको खराद के चक्क में लगाने से हम अत्यन्त सूच्म (बारीक) पुर्जे को खराद में किरिच की सहायता से बाँध सकते हैं। (देखो चित्र नं० 3)



चक्क (Chuck)—वह पुर्जी है जिससे खरादी जाने वाली चीजों को पकड़ कर सैन्टर में लाते हैं। यह प्रायः चार प्रकार के होते हैं:—

(1) इएडी पैन्डैंट चक्क (Independent Chuck)---जिस को साधारणतः डाग (Dog) चक्क या चार गुटकों वाला




चित्र न० ४ इन्डिपेयहेन्ट चक

नक भी नहते हैं। इसमें आमने-सामने चार स्टील के विशेष

प्रकार के गुटके लगे होते हैं जो छोटी वड़ी गोल चौरस चीजों को पकड़ने के लिए बने होते हैं। गुटकों के पिछले माग में जो चक्क के मीतर होते हैं उल्टी चृड़ी के छेद बने हुए होते हैं। पैचों के उपर बाले सिरे चौरस होते हैं जिनके उपर हत्था (Handle) लगा कर पैंचों को सीधा उल्टा धुमाकर गुटकों को छागे पीछे कर लिया जाता है। (देखो चित्र न० 4)

(2) यूनिवर्सल चक (Universal Chuck)—जिसको ध्र चक (Through Chuck) भी कहते हैं। यह प्रायः तीन गुटकों




वाला होता है। एक पेंच को हैंडल से घुमाने से तीनों गुटके व्यागे या पीछे होते हैं। यह सीचे गोल काम के लिए व्यत्यन्त अपयोगी हैं क्योंकि पुजों को इसमें सीधा करने की आवश्यकता नहीं होती और काम गुटकों में पकड़ने से स्वयमेव सैंटर में हो जाता है। (देखो चित्र नं० 5)

- (३) कैरियर चक्क (Carrier Chuck)--वह चक्क है में कैरियर लगा होता है स्त्रीर सेंटर लगे हुए पुर्जे वांघे जाते हैं।
- (4) फेस चक (Face Chuck)—ऐसे चक्क को कहते हैं जिसके डाढ़े चक्क के मीतर ही उपस्थित हों और उसके वाहर की ओर सबेथा फेस हो।

लूज हुँ स्टाक (Loose Head Stock)—यह वैड के दृसरे सिरे पर फिक्क्ड (Fixed) है हस्टाक के सामने होता है। इसको हम आगे पीछे जहां चाहें वांध सकते हैं। जब काम अधिक लम्बा हो तो इसको एक ओर डाग चक्क में पकड़ लेते हैं और दूसरी ओर लूज हैंड स्टाक के सैन्टर का सहारा दे दिया करते हैं। जनरल फिक्क्ड हैंड स्टाक और सैन्टर लूज हैंड स्टाक के सैन्टर एक तल पर होते हैं। (देखो चित्र नं% 6) लूज हैंड स्टाक के बीच (क ख) में एक वोल्ट (Bolt) लगा होता है, (क) जिससे हम सैन्टर को अपनी या बाहर की ओर कर सकते हैं। अब इस बात की आवश्यकता तब होती है, जब कोई एक ओर से मोटी और दूसरी ओर से पतली क्ष वस्तु खरादनी हो।

[🕏] सलामी या गात्रोदुम।

टेपर टिनेंड्स (Taper Turning) -- खराद के काम में हमें बहुधा ऐसा काम करना पढता है जो एक छोर से मोटा छोर दूसरी छोर से पतला हो, इसको टेपर टिनेंड्स कहते हैं। यह दो प्रकार से हो सकता है-



- (1) ल्ज हैड स्टाक के सैन्टर को, जो कि फिक्सड हैड स्टाक के सैटर के बिल्कुल सामने होता है, अपनी या वाहर की ओर करने से।
- (2) कम्पाउड रैस्ट (Compound Rest) को घुमाकर--जब लूज हैड स्टाक के द्वारा टेपर करना हो तो जरूरी है कि काम दोनों सैन्टरों पर चल रहा हो।


उदाहरण न० १-मान लो कि 6 इंच लम्बी एक पिन (Pin) बनानी है जो कि एक ओर से 2 इंच और दूसरी ओर से एक 'च मोटी होगी। अब दोनों का अन्तर एक इच हुआ। जितना अन्तर हो देल स्टाक के सैन्टर को उसका आधा (½) बाहर की ओर किया वाएगा। उदाहरण नं० २—मान लो कि एक शापट 2 फुट लम्बी है श्रीर उसकी 6 इंच लम्बाई में टेपर करना है। उस अवस्था में हमें यह लानना होगा कि यदि सारी शापट पर टेपर हो तो दोनों सिरों के ज्यास (Diameter) में कितना अन्तर पड़ेगा १ जितना अन्तर आए उसका आधा सेंटर को चलाना पड़ेगा अर्थात् यदि 6 इच में आधा इंच अन्तर हो तो 2 फुट के लिए 2 इंच का अन्तर होगा अतः एक इंच सैन्टर को चलायेंगे परन्तु टेपर करने से पहले शापट का शेष आकार (Size) बना लेना चाहिये। यदि टेपर अत्यधिक हो तो सैन्टर को अधिक नहीं कर सकते। उस दशा में कम्पाउंड रैस्ट (अड्डी) को धुमाकर जितना कोण बनाना हो उस पर बांध कर कम्पाउंड रैस्ट से टेपर करना चाहिए। टेपर करने में परमावश्यक बात यह है कि दल बिल्कुल सेटर की ऊंचाई के समान हो, न नीचा हो न ऊंचा अन्यथा टेपर शद्ध न होगी।

खराद शिचा


तृतीय अध्याय सैन्टर वांधना व ज्ञात करना

कैलीपर से वाहरी चेत्र मापना


चित्र न० 7 में वाहर की वैलीपर (क्ला पास) को स्टील स्केल (Steel Scale) से बांधने की रीति वताई गई है। त्केल को वार्ये हाथ में और कैलीपर को दार्ये हाथ में पकड़ना चाहिये। वांयें हाथ के अंगूठे से कैलीपर को सहारा देना चाहिए और दांयें हाथ के अगूठे और पहली अंगुली से स्कू को चलाना चाहिए।




चित्र नं 8 में भी भीतर के कैलीपर को बांधने की विधि दिखाई गई है जबिक चित्र न 9 में बाहर से माप लेने का ढंग बताया गया है।



कैलीपर से ठीक माप लेने के लिए इसे शाफ्ट के सैटर से गुनिया में होना चाहिए और शाफ्ट पर अपने बोम से निचले




केलीपर को शापट पर जोर से न चलाना चाहिए क्योंकि इस प्रकार यह चञ्चलता (Spring) है श्रीर माप शुद्ध नहीं होता।



भीतरी कैलीपर से माप लेना

किसी छेद का व्यास (घेरा) जानने के लिए कैलीपर को छेद में इस प्रकार डालो जैसे कि चित्र न० 10 में बिन्दुकों




द्वारा दिखाया गया है, फिर हाथ को ऊँचा करते जाओ श्रीर साथ ही साथ कैलीपर के क्ष्रू को छेद के अनुसार बांधते जाओ जब तक कि कैलीपर चित्र नं० 10 में दिखाई गई अवस्था में न आ जाए। यहाँ यदि कैलीपर आगे पीछे किया जाये तो जोर न लगे और नहीं ढीला हो अन्यथा माप गलत हो जाएगा।

सैन्टर ज्ञात करना


किसी वस्तु को खराद के सैटरों में पकड़कर खरादने के लिये श्रावश्यक है कि इसके दोनों सिरों पर बर्मे से छेद कर लिया जाए . ताकि काम खराद के सैंटरों में सुगमता से घूम सके। इन छेदों को गुर्जिक कर लेना भी श्रावश्यक है।

हमीफ्रोडाइट कैलीपर से सैन्टर ज्ञात करना—काम को बॉक में पकड़ो श्रीर उसके सिरे पर चाक लगाकर उगली से रगड़ो ताकि चाक बराबर लग जाए। कैलीपर का मुंह काम के श्रद्धं व्यास (Radius) से बुछ श्रिधक खोल कर काम के सिरे पर निशान (चिह्न) लगाश्रो जैसा कि चित्र नं० 11 से प्रकट है। इन चिन्हों के मध्य सैन्टर पंच से सैन्टर लगाश्रो।



चित्र तं० ११ हमीफ्रोडाइट कैलीपर


परकार और सरफेस प्लेट से सैन्टर ज्ञात करना—यदि हर्माफोडाइट केलीपर न मिल सके तो चित्र न० 12 में दिखाई हुई रीति से सैंटर ज्ञात कर लेना चाहिए।



सरफेस गेज और वी ब्लाक से सैन्टर ज्ञात करना— जब काम का आकार त्रिकीण हो तो सरफेस गेज के प्रयोग से सैटर जाना जा सकता है। चित्र न० 13 में प्राइंडिंग व्हील के दूल रैस्ट के सैटर जानने की विधि बताई गई है।




सैन्टर हैंड से सैन्टर जानना—चित्र नं० 14 में सैटर हैड (Centre Head) से सैटर जानना बताया गया है।



चित्र तं० १४ सैन्टर हैंड से सैन्टर तेना

सैन्टर लगाना

सैन्टर जान लेने के पश्चात सैन्टर पर रख कर इतनी चोट लगाओं कि सैंटर पंच द्वारा इतना गहरा निशान लग जाए कि काम को खराद के सैंटरों में मली प्रकार से घुमाया जा सके। (देखों चित्र नं० 15)





काम को सैन्टरों में टैस्ट करना

काम को सैंटर पंच से निशान लगाकर खराद के सैंटरों के बीज में इतनी जोर से पकड़ो कि यह हाथ से बूम सके। दाए

(83)

हाथ में चाक लैंकर दूसरे हाथ से काम को घुमात्रो ताकि उँचे







स्थान पर काम के चिन्ह आ जाएं। (देखो चित्र नं० 16) यदि काम पर चाक का चिन्ह केवल एक ओर लगे तो सममो कि सैन्टर ठीक नहीं है।

सैंटर ठीक करना

काम को फिर से बांक में पकड़ो श्रीर जिस श्रीर सैन्टर को चलाना है उस श्रीर सैटर पच से निशान लगाश्री जैसे कि चित्र नं० 17 में दिखाया है।




काम की खराद पर काउंटरसिंक (गुर्जिक) करना चित्र नं० 18 में खराद पर एक शापट को गुर्जिक (Countersink) करने की विधि बताई गई है।



चित्र न० १८ काम को खराद पर गुर्जक करना


काम पर सेंटर ठीक २ लगा लेने के बाद, जैसे कि पहले बताया है खराद के हैंड स्टाक स्पिएडल के साथ ड्लिचक लगाओ चक्क में काउन्टरसिकिंग ड्लि को पकड़ो और काम के सैंटर व्वाइंट (Centre Point) को खराद के सैंटर के साथ रखकर बांचें हाथ । से पकड़ो और दूसरे हाथ से टेल स्टाक हैंडिल को दवा दो और खराद को चला दो। धीरे २ हैंडिल को दबाते जाओ यहां तक




कि डिल आवश्यकता के अनुसार छेद कर दे। अब काम को निकाल कर इसी प्रकार दूसरे सिरे पर मी गुर्जक कर लो।

ड्लि का छेद करते समय टूट जाना

कभी २ गुजंक का छेद करते समय ड्लि टूट जाता है श्रीर कुछ भाग काम के छेद में फस जाता है। यह टूटा हुआ टुकड़ा





किसी काम से गुर्जिक वाला छेद करने के लिए काउन्टर-सिंकिंग ड्लि सर्वोत्तम साधन है। (देखो चित्र न० 19)

विविधि प्रकार के कामों के लिए विविध व्यास के काउन्टर-सिकिंग ड्लि प्रयोग में आते हैं परन्तु गुर्जिक का काउंटरसिकिंग ड्लि 60 का होना चाहिए क्योंकि खराद के सैटर का कोएा भी 60 अंश का होता है। निम्निलिखित सारिग्णी (I able) में दिखाया गया है कि कौन से व्यास के काम के लिए कौन-सा काउंटरसिकिंग डिल प्रयोग में लाना चाहिए। समभने के लिए आगे देखो--

काउंटरसिं- किंग ड्रिल न॰	काम का डा- या मीटर (ब्यास)	काउन्टर सिकिंग छेद का न्यास	ड्रिल का डायामीटर	ड्रिल का वड़ा डाया- मीटर
1	3 " से 5 "	178	16"	1 <u>3</u> "
2	है" से 1"	3 " 16	3 ″ 3 2	3″
3	14" 社 2"	1," 4	1"	3"
4	21 से 4"	5 " 16	5 " 32"	76"

यदि काउन्टरसिकिंग ड्लि प्राप्त न हो सके तो काम को किसी छोटी ड्लि से छेद करके गुर्जंक सैन्टर से गुर्जंक कर लेना चाहिए। चित्र नं० 21, 22 में दो प्रकार के सैंटर दिखाए गए हैं जो सुगमतापूर्वंक छाप ही बनाए जा सकते हैं।




(80')

काम को ठीक गुर्जक करना

खराद के सेन्टरों में पकड़ कर काम को खरादने के लिए ठीक गुर्जिक चित्र न० 23 में दिखाया गया है। छोटा छेद इतना लम्या होना चाहिए कि खराद के सेन्टर की नोक छेद की तह तक न पहुंच सके।


चित्र नं २३ शुद्ध कौन्टरसिंग करना 🔩



त्रशुद्ध काउन्टरसिकिंग करना

चित्र नं० 24 में -काउटरसिकिंग का छेद श्रिधिक गहरा किया हुआ है और छेद का बाहरी भाग (किनारा) सैन्टर के साथ रगढ़ खाता है। इस प्रकार कभी भी ठीक ढंग से नहीं खरादा जा सकता।


चित्र न० २४ ऋहाद्ध कोन्टरसिंग



श्रशुद्ध कोण वाला काउन्टरसिंकिंग

चित्र नं० 25 में ऐसा काउन्टरसिकिंग दिखाया गया है जिसका कोण खराद के सैंटर से भिन्न प्रकार का है। इसी चित्र से प्रतीत होता है कि काम का सारा भार सैन्टर की नोक पर पड़ रहा है। इस कारण नोक शीघ घिस जायगी और शुद्ध काम होना असम्भव हो जायगा।

चित्र नं० २४ श्रशुद्ध कोन का कौन्टरसिंग



खराद के सैटरों में ठीक काम करने के लिए यह अत्यावश्यक है कि काउंटरसिकिंग का छेद ठीक कोण और ठीक गहराई का हो और खराद के सैन्टर की नोक और कोण ठीक हों। खराद के सैन्टर का कोण 60 अंश का होना चाहिये।


खराद के स्पिण्डल में सैन्टर लगाना

खराद के देल स्टाक या हैड स्टाक स्पिएडल में सैन्टर को फिट करने से पहले सैन्टर को और स्पिएडल के छेद को मली-मांति ठीक कर लेना आवश्यक है। यदि इसमें थोड़ा मैल भी रह जायगा तो काम ठीक न खरादा जा सकेगा। हैड स्टाक के स्पिएडल को चलाते समय कमी डगली से साफ न करना चाहिये।

किसी लकड़ी के दुकड़े पर सूत या कपड़ा लपेट कर प्रयोग में लाना चाहिये।

खराद के सैन्टरों का एक सीध में होना

देल स्टाक को चला कर हैंड स्टाक के समीप ले जाञ्रो और व्हील को ग्रुमाकर दोनों सैन्टरों की नोकें निला दो। यदि उनकी नोक एक सीध में न हो तो देल स्टाक के ऊपरी माग को आव- इयकतानुसार दाएं या वाएं को चलाएं ताकि दोनों सैन्टर एक सीध में हो लाएं। देल स्टाक से सैन्टर लगाने के लिए चित्र नं० 26 देखो।




यदि खराद में लम्बा वार वांध कर खराद चलाई तो यह धड़कने लगता है। इसके लिए इसके मध्य में फोर्सिक वार (Forcing Bar) लगाया जाता है जैसा कि चित्र नं० 27



में बंधा हुआ है। बार सैन्टर की ओर जाता है और लम्बा होने के कारण धड़कता है। कभी २ लेथ के सैन्टर एक दूसरे के सामने नहीं रहते इसलिये इन्हें समीप लाकर जांच लेना चाहिये।

कभी २ टर्नर को चक्क के भीतर बंधी हुई चीज के सेंटर को जान लेने के परचात् सैन्टर की ऊंचाई जानने की आवश्यकता होती है। इसकी विधि चित्र नं० 28 में देखो। एक घटाने बढ़ाने वाले दूल होल्डर का आकार चित्र नं० 29 में दिखाया गया है। कोई २ कारीगर पहले बारीक ड्लि से सैन्टर



न्यून व ऋधिक करने वाला दल होलडर




लगाकर फिर चौरस और आवे सैन्टर से सैन्टर लगाते हैं। ऐसे


चित्र नं० ३० आधा संन्टर



चित्र न० ३१ चौरस सेन्टर




चौरस और आवे सैन्टर को चित्र नं० 30 श्रीर 31 मे दिखाया गया है।




जब राष्ट को खराद पर चढ़ाना हो तो उसके एक स्त्रोर किरिच वांधी जाती है। उस समय प्रयत्न करना चाहिये कि राष्ट की प्रत्येक स्त्रोर पैकिंग भरा जावे जैसा कि उपरोक्तचित्र न० 32 में दिखाया गया है।

फेस चक्क पर या फेस चक्क के साथ एन्गिल प्लेट (गुनिया) लगा कर पकड़ा जाता है जैसे पिस्टन पिन श्रादि मे छेद वनाना हो (देखो चित्र न० 33)

विमिन्न प्रकार के कामों को वांध कर काम करने के ढंग चित्रों द्वारा दिखाए गए हैं। जो चीजें चक्क में न वध सकें उन्हें रैस्ट पर वांध कर चक्क में टूल वांध कर बोर कर सकते हैं। दो चित्रों से यह काम समम में आ सकता है—चित्र नं० 34 में




कर्नेक्टिंग रॉड का विग ऐएड (Big End) वोर हो रहा है ख्रीर चित्र नं० 35 में एक वेयरिंग ब्रेकिट वोर होता हुआ दिखाया गया है।




चित्र न॰ ३६ खराद के दृत (क-राउग्ड नोज) (ख-रफ) (ग-नाइफ)


(घ-सक्वायर) (ङ-बैन्ट) (च-कारनर कटर)

(छ-राज्यड रफ) (ज-बोरिंग) (भ-स्मू कटर)






इन चित्रों में खराद के अनेक दूल कार्य करते दिखाए गए हैं




चित्र नं० ४६ में कटिंग आफ टूल होल्डर, जिसको केवल तेज करना पड़ता है, दिखाया गया है।



चित्र नं ४० में वोरिंग दूल जिस की शापट लम्बी या छोटी की जा सकती है दिखाया गया है।




चित्र नं० ४१ में दूल होल्डर जिसमें विविध मांति के हाई स्पीड के दूलों के दुकड़े पकड़ कर खरादने के काम आते हैं दिखाया गया है।




टूल के काटने वाले मुख को तेज (Grind) करना

खराद के टूल काटने की शक्ति इसके तेज किये हुए मुख पर अवलिम्बत है। काटने वाले मुख मे साइड क्लीयरैस (Side Clearance) कट, (फ्रन्ट) क्लीयरैस, साइड और वक रेक (पहला और पिछला भुकाव) इस प्रकार होनी परमाव-रयक हैं, जैसे चित्र न० ४२, ४३ में दिखाई गई हैं।

दूल को काटते समय काम को सैटर में बांधना चाहिए। कठोर धातुत्रों को काटने के लिये हैं इंच काम के ज्यास से अंचा रखना चाहिए जैसा कि चित्र नं० ४४ में दिखाया गया है। किन्तु काटने वाले टूल को टूल होल्डर में ही बांधना




चाहिए। काटने वाले दूल का मुख सर्वदा तीक्ष्ण होना चाहिए वाकि ठीक श्रीर श्रधिक मात्रा में काम कर सके।




उत्तम शिल्पकार वही है जो ठीक दूल बना सके, दूल की सान पर तेज करने के बाद यदि काटने वाले मुंह की हाथ से श्रायक स्टोन पर रगड़ लिया जाने तो दूल के काम करने की श्रवधि वढ़ जाती है।

काम सीखने वालों की सुविधा और पुस्तक को सममने के लिए आवश्यक है कि पहले चित्र नं० ४४, ४६ की श्रोर ध्यान




दिया जावे क्योंकि व्हीलों (गरारियों) का क्रम जिस प्रकार उपरोक्त चित्र में दिया गया है सारी पुस्तक के टेबिलों में भी इसी प्रकार है।



स्मरण रखने योग्य वार्ते

चूड़ी काटते समय प्रथम कब्जा लगाकर एक फेर देकर फ्रेम के ऊपर चाक से चिन्ह लगा कर जितनी चूड़ी काटनी हो उतने खराद के चक्कर देकर उस चिन्ह से माप लो। चित्र नं॰ ५६ डवल ट्रेन व्हीलों का दिखाया गया है, मैंडिल व्हील जो



उपर वाली गरारी होती है और भीतर की गरारी को स्टेड व्हील, वाहर वाली गरारी को पिनियन व्हील और नीचे पेच वाली गरारी को लीडिंग स्क्रू व्हील कहते हैं और यही कार्य कम देविलों में रखा गया है।

खराद शिचा

चतुर्थ ऋध्याय चूड़ियां काटने के नियम

स्कू काटना

सकू (Screw) यदि केवल तीन चेंज व्हीलों (गरारियों) से काटे जायें तो साधारण मापा में इसको चेंज व्हीलों की सिगल ट्रेन कहते हें जैसा कि चित्र न० ४४ में दिखाया गया है। अर्थात् उन से एक व्हील खराद के स्पिएडल पर होता है जो कि ब्राइवर (चलाने वाले) के नाम से पुकारा जाता है। और एक व्हील खराद के लीडिंग स्कू पर लगा होता है जो कि ड्रिवन व्हील (Driven wheel) के नाम से प्रसिद्ध है।

एक तीसरा मध्यम (Intermediate) व्हील कहलाता है। यह उपरोक्त दोनों व्हीलों को परस्पर मिलाता है। इसको स्टड व्हील भी कहते हैं और जब स्कूचार व्हीलों से काटे जाएँ तो इसको साधारण बोल चाल में चेंज व्हीलों की डवल ट्रेन कहते हैं अर्थात् इस में स्टड पिनियन पर एक और अधिक व्हील लगा होता है जो लीडिंग स्कूचाली गरारी से चलाया जाता है। इसमें जो व्हील खराद के स्पिण्डल पर होता है उस को ड्राईवर प्रथम अर स्टड पिनियन व्हील को ड्राइवर द्वितीय और स्टड व्हील को डिवन प्रथम और वैडिंग स्कूके व्हील को ड्रिवन द्वितीय कहते हैं।

चूड़ी के दन्दानों की संख्या ज्ञात करना

चेंज व्हीलों के दन्दानों में वही अनुपात होना चाहिये जो लीडिंग स्कू की चूड़ी प्रति इच का काटे जाने वाले स्कू की प्रति इंच चूड़ियों की संख्या से हो। उदाहरणत्या यदि 4:1 के अनुपात की चूड़ी काटनीं हों तो खराद के स्पिन्डल पर वीस दन्दाने का व्हील और लीडिंग स्कू पर 80 दन्दानों का व्हील इन्टरमी- डियेट (Intermediate) के द्वारा लगाया जाएगा। जय इच्छित चूड़ियों की संख्या प्रति इंच 12 से अधिक न हों तो चेंज व्हीलों की सिंगल ट्रेन प्रयोग करनी चाहिये।

प्रथम नियम---

माजक लीडिंग स्कू चृड़ियों की प्रति इच संख्या के स्थान पर रखो और काटे जाने वाले स्कू की प्रति इंच चृड़ियों की इच्छित संख्या को भाष्य स्थान पर रखो, फिर हरएक के साथ एक एक शून्य सम्मिलित करो। जो इसका रूप होगा वह इच्छित चेंज व्हील होंगे। जैसे दो चृड़ियां प्रति इंच के लीडिंग स्कू के साथ तीन चूड़ियां प्रति इंच का स्क काटना हो तो इसके लिये चेंज व्हील ज्ञात करो।

श्रव नियम के श्रनुसार दो चूड़ी प्रति इंच लीडिंग स्कू को माजक और म चूड़ी प्रति इंच इच्छित स्कू को माजक के स्थान पर रखा तो इसका रूप हैं हुआ। श्रव जब उपरोक्त नियमानुसार इस प्रत्येक श्रर्थात् माज्य व माजक के साथ एक-एक शून्य श्रीर मिलाया तो इसका रूप क्षेत्र वन गया। इससे यह बात सरलता से समम में आ सकती है कि २० दन्दानों का ड्राइवर व्हील और 80 दन्दानों का ड्रिवन व्हील लगाया जाये।

जो व्हील भाज्य के स्थान पर (भिन्न में ऊपर) अर्थात् ब्राइवर है वह खराद के स्पिण्डल पर लगाया जाता है और जो व्हील माजक के स्थान पर (भिन्न के नीचे) अर्थात् ब्रिवन है यह खराद के लीडिंग स्कूपर लगाया जाता है।

द्वितीय नियम-

जब चूड़ियों की सख्या स्पष्ट मिन्न की भांति न बताई गई हो अर्थात् उसमें पूर्ण अंक भी सिम्मिलित हों जैसे 2½ चूड़ियां प्रति इंच है तो इसको तुरन्त साधारण भिन्न के रूप में परिवर्तित कर लेना चाहिये और चूड़ियों की संख्या प्रति इच लीडिंग स्कू से भाजक (भिन्न) को गुणा करके प्रत्येक के साथ एक शून्य और सिम्मिलित कर लो तो चेंज व्हील माल्म हो जाएंगे जैसे दो चूड़ियों के लीडिंग स्कू से 2½ चूडी प्रति इंच का स्कू काटना है तो चेंज व्हील ज्ञात करो।

क्योंकि इस चूड़ियों की इस संख्या के साथ चूड़ी के पूर्ण धंक भी सिम्मलत हैं इसिलये इसको नियमानुसार साधारण मिन्न के रूप में लाएँ तो इसका रूप कि हो जाए और इसकी मिन्न को जब लीडिंग स्क्रू की चूड़ियों की प्रति इंच संख्या से जो कि दो है) गुण किया तो इसका यह रूप हुआ $\frac{4\times2}{11} = 1$.

श्रीर नियम के श्रनुसार प्रत्येक के साथ एक-एक शून्य सम्मिलित किया तो इसका कि रूप हुआ इससे स्पष्ट है कि 80 दनदानों का ड्रिवन व्हील लगाया जाएगा।

यदि व्हीलों के दन्दानों की संख्या ऊपर वाले नियम से ज्ञात की जाये और वह बहुत अधिक हो तो उसे किसी उचित विमक्त करने वाली सख्या से विभाजित कर देना चाहिये ताकि इसमें किसी सीमा तक कमी हो जाए और यदि यह संख्या बहुत ही कम हो तो इसको किसी उचित संख्या से गुण करके बढ़ा देना चाहिये।

वृतीय नियम—

जब चैंज व्हील चार या डवल ट्रेन प्रयोग किये जाने हों श्रीर खराद के स्पिन्डल व्हील श्रीर स्टड के दोनों व्हील ज्ञात हों तो चौथा लीडिंग स्कू का व्हील इस विधि से ज्ञात किया जा सकता है।

खराद के स्पिण्डल पर जो व्हील हो उसके दन्दाने की संख्या को लीडिंग स्कू की चूड़ियों की संख्या प्रति इंच और काटे जाने वाले स्कू की चूड़ियों की प्रति इंच इच्छित संख्या में आपस में जो अनुपात है उससे गुण करो और गुणनफल को दूसरे ड्राइवर या स्टड पिनियन की दन्दानों की संख्या से गुणा करो और इस गुणनफल को पहले ड्विन व्हील के दंदानों की संख्या से मांग दो तो मागफल लीडिंग स्कू व्हील होगा। जैसे दो चूड़ी प्रति इंच के लीडिंग स्कू से 16 चूड़ी प्रति इंच का स्कू काटना हो और लीडिंग स्कू की चूड़ी को इच्छित स्कू की चूड़ी से 8:1 का अनुपात है। खराद के स्पिन्डल के व्हील के 20 दन्दाने हैं और स्पड पिनियन या दूसरे ड्राइवर व्हील के 50 दन्दाने हैं, स्टड व्हील या प्रथम ड्रिवन के 80 दन्दाने हैं तो लीडिंग स्कू व्हील कितने दन्दानों का होना चाहिये।

$$50 \times 8 \times 20$$

लीडिंग स्क्रू व्हील = 80 दन्दाने

उपरोक्त नियम से दायें हाथ चूड़ी काटी जाएगी श्रीर यदि बाएं हाथ चूड़ी काटनीं हो तो ड्राइवर और ड्रिवन व्हीलों के मध्य एक और व्हील लगा दो जो कि सैंडल की चाल को उलटा कर दे।

चतुर्थ नियम---

इसके लिए चेंज व्हील ज्ञात करने का यह नियम है कि प्रथम नियम से ज्ञात किये हुए व्हीलों के साथ 18% व्हील और अधिक किये जाते हैं और फिर एक ह्राइवर और एक ह्रिवन व्हील को किसी उचित अंक से भाग किया जाता है जैसे पहले उदाहरण में जो स्कू दो चूड़ी के लीडिंग स्कू से 16 चूड़ी प्रति इंच का काटना हो उसी को दाए हाथ की चूड़ी काटने के लिये लेते हैं तो नियम के अनुसार इसका रूप 16 हुआ और जब प्रत्येक के साथ एक शून्य और अधिक शांभिल किया गया तो इसकी

'160,188 रूप हुआ, तब प्रथम ड्रिवन श्रीर द्वितीय ड्राइवर को दो से भाग किया तो इच्छित व्हील =

पंचम नियम-

जब लीडिंग स्कू की अपेचा काटे जाने वाले स्कू की पिच पतली हों तो चेंज व्हीलों को परस्पर गुएग करो और बड़े गुएगन-फल को छोटे गुएगनफल से माग करो और मागफल को लीडिंग स्कू की चूड़ियों की प्रति इंचसंख्या से गुएग करो। यह गुएगनफल काटे जाने वाले स्कू की चूड़ियों की संख्या प्रति इंच होगी।

इसको भाग देने के लिये उदाहरण लेते हैं अर्थात् $\frac{100 \times 80}{50 \times 20} = 2 \times 8 = 16$ चूड़ी प्रति इच अभीष्ट।

(१) उदाहरगा—एक इंच में 24 चूड़ी काटनी है और लीडिंग स्कू 40 चूड़ी प्रति इच का है। इसके लिये चेंज व्हील ज्ञात करो।

नियमानुसार-

(२) उदाहरण—एक इंच में 60 चूड़ी काटनी हैं और लीडिंग स्कू 40 चूड़ी प्रति इंच का है इसके लिये चेंज व्हील ज्ञात करो।

नियमनुसार---

राइफल श्रर्थात् बंदूक की नाली की चूड़ी काटने के लिये चेंज व्हील ज्ञात करना किंचित् कठिन प्रतीत होता है परन्तु जहां अनुपात मिलता जाए पहले की भांति निकालते जाएं श्रीर यदि 4 या 6 या 8 व्हील निकालने हों वहां इनको निम्न प्रकार नियत किया जाए।

श्रमीष्ट वस्तु के दो बराबर माग करके प्रत्येक के साथ शून्य सम्मिलित किया जाए या प्रत्येक को 5 से गुणा दें तो गुणफल से या शून्य सम्मिलित संख्याओं से श्रमीष्ट व्हील ज्ञात जाएगे।

(३) उदाहरण—एक इन्च में $41\frac{1}{4}$ चूड़ी काटनी हैं और लीडिंग स्कू दो चूडी प्रति इ'च का है। इसके लिये चेन ब्हील ज्ञात करो।

 $\frac{4 \times 2}{165} = \frac{8}{165}$ अब सब के ऐसे दो माग करो कि

यदि इनको फिर श्रापस में गुगा कर लें तो वही दो-दो उत्तर प्राप्त हो।

 $\frac{4 \times 2}{11 \times 15} = \frac{8}{165} \text{ यदि इनके साथ एक-एक शूर्य}$ श्रिधिक कर दोगे तो इसका यह रूप हो जाएगा श्रिथिं, $\frac{20 \times 40}{110 \times 150}$ श्रीर यह श्रुमीष्ट व्हील होंगे।

यह नियम ऐसी श्रवस्थाओं में कार्यान्वित हो सकता है जब कि श्रवश्यक व्हील उपस्थित न हों।

(४) उदाहरण—272 इन्च पिच की चूड़ी काटनी हैं श्रीर लीडिंग स्कू 4 चूड़ी प्रति इ'च का है। इसके लिये चेंज व्हील ज्ञात करो।

272 को साधारण मिन्न में बदला तो इसका रूप $\overline{1000}$

हुआ सिक्ष्य करने पर $\frac{34}{125}$ हो गया। इसके बाद लीडिंग स्क

की चूड़ी प्रति इंच से गुणा किया तो $\frac{4 \times 34}{125} = \frac{136}{125}$ हुआ।

श्रीर इसके दो माग किये तो $\frac{17\times8}{25\times5}$ हुआ। शून्य लगाने की

वजाय इस प्रत्येक को 5 से गुणा किया तो $\frac{40 \times 85}{125 \times 25}$ यही श्रभीप्ट व्हील हैं।

(५) उदाहरण—दो चूड़ी प्रति इ'च के लीडिंग स्कृ की चूड़ी से 40 इन्च पिच की चूड़ी उल्टी काटनी है। इसके लिये चैंज व्हील ज्ञात करो।

त्नियमानुसार---

 $\frac{40\times2}{1}=\frac{80}{1}=\frac{640}{8}$ चूंकि यहां वाएं हाथ अर्थात उल्टी चूड़ी काटनी अभीष्ट है इसिलये 3 से माग देने की वजाय 8 से गुएग किया गया है। अब वास्तविक संख्या $\frac{640}{8}$ है। इसके तीन ऐसे भाग कर लें। जिनको आपस में गुएग करने पर फिर वहीं संख्या प्राप्त हो जाए अर्थात् इनका रूप $\frac{10\times8\times8}{2\times2\times2}$ यह हुआ और इनके साथ शून्य वदाया गया तो इसका रूप $\frac{100\times80\times80}{20\times20\times20}$ यह हुआ।

चूंकि प्रायः संख्या में एक जितने दन्दानों के चेंज व्हील नहीं होते इसलिये इनमें कुछ न कुछ परिवर्तन कर लेना चाहिये जैसे $\frac{100 \times 120 \times 80}{20 \times 30 \times 20}$ अर्थात् 80 में इसका आधा 40 और बढ़ाया तो यह 120 हुआ और उसी प्रकार 20 में इसका आधा 10 और बढ़ाया तो यह 30 हुआ वस यही अमीप्ट व्हील है।

(६) उदाहरण—दो चूड़ी प्रति इन्च के लीडिंग स्कू के साथ 8 व्हील लगाकर $106\frac{7}{8}$ इन्च पिच की चूड़ी बंदूक की काटनी है, चेंज व्हील ज़ात करो। $100\frac{7}{8} = 8\frac{1}{8}$

$$=\frac{2 \times 855}{8} = \frac{1710}{8}$$
 क्योंकि 8 के चार ख़रड नहीं हो

सकते सकते इसिलये अश और हर (भाज्य व माजक) को दो से गुरा किया तो $\frac{3420}{6}$ प्राप्त हुए और फिर चार खरड बना लिए अर्थात् $\frac{10\times3\times6\times19}{2\times2\times2\times2}$ अब नियमानुसार इनके साथ

एक-एक शून्य बढ़ाया तो इसका रूप

$$\frac{100\times30\times60\times190}{20\times20\times20\times20}~{\rm gs}{\rm s}{\rm l}~{\rm l}$$

नोट-याद रखो कि एक जितनी संख्या के दंदानों के व्हील कमी प्राप्त नहीं होते इसिलये इनको न्यूनाधिक कर लेना चाहिये।

गरारियों की जांच करना (Checking of Gears)

यदि यह देखना हो कि व्हीलों (गरारियों) में परस्पर वहीं ध्रमुपात है जो कि लीडिंग स्क्रू फ्रीर काटे जाने वाले स्क्र में हैं तो इसके लिये रीति सुगम है।

सारे चलाने वाले (Driving) ब्हीलों की परस्पर एक दूसरे से गुणा करो तथा सब चलने वाले (Driven) ब्हीलों को परस्पर एक दूसरे से गुणा करो। फिर जो गुणानफल अधिक हो उसको कम गुणानफल से माग कर दो, फिर लीडिंग स्कू की और अमीष्ट स्कू की चृड़ियों की सल्याओं को लेकर अधिक को कम से माग कर दो।

श्रव यदि व्हीलों का पारस्परिक श्रनुपात सही होगा तो दोनों भागफल एक समान होंने ।

उदाहरण के लिये वह व्हील ले लो जो राइफल पिच के लिये ज्ञात किये थे तो--

 $\frac{64125000}{300000} \frac{100 \times 90 \times 75 \times 95}{30 \times 25 \times 20 \times 20}$

 $213rac{3}{4}$ मागफल, व्हीलों का $^3rac{4}{5}
ho^0$ गुएानफल, लीडिंग का $^213rac{3}{4}$ मागफल, लीडिंग का ख्रीर खमीए का ।

उपरोक्त नियमानुसार दोनों भागफल परस्पर एक समान है इसलिये न्हीलों का खनुपात श्रीर लीडिंग स्क्रू श्रीर श्रमीष्ट स्क्रू का श्रनुपात भी एक समान है।

लीडिंग स्क्रू के पिच से चूड़ी काटना

जब लीखिंग सकू की पिच से चूड़ी काटनी हो तो इसकी श्रंश इचों की कम से कम सख्या प्रकट करती है जितनी कि सैंडल तय करता है इसके पूर्व की लीडिंग स्क्रू चक्करों की सही संख्या प्री करे श्रीर इसके हर (भाजक) से चक्करों की ठीक संख्या प्रकट होती है।

जब उपरोक्त नियम के अनुसार सकृ काटना है तो इसकी पिच को ज्ञात करने के लिये सकृ की पिच के अंश को हर के स्थान पर अल्टाकर और चृड़ियों की संख्या की अंश को नये अंश के लिये और हर को नये हर के लिये गुएग करो। यह गुएगनफल उन व्हीलों का अनुपात होगा जो कि अमीष्ट होंगे।

(1) उदाहरण--एक इंच में 1½ चूड़ी काटनी है और लीडिंग स्कू की पिच ई इच है इसके लिये चेंज व्हील जात करो। चूंकि 1ई= है श्रीर उल्टा कर ई हुई श्रीर नियमानुसार लीडिंग स्कू की पिच को जो वास्तव में ई है उल्टा कर है कर लिया।

अब इन दोनों के अश को अंश से और हर को हर से गुणा किया तो इसका यह रूप हुआ-

 $\frac{5 \times 8}{9 \times 5} = \frac{40}{45}$ या युं कि हिये कि 40 ददाने का ड्राइनिंग

श्रीर 45 दन्दाने का ड्रिवन व्हील लगाया जाए।

(.2) उदाहरण—है इंच पिच के लीडिंग स्कू से एक इंच में 12 चूड़ी काटती हैं चेंज व्हील ज्ञात करो।

नियमानुसार--

 $\frac{1\times8}{4\times9} = \frac{8}{36}$ अब इसके दो माग कर लिये तो इसका

यह रूप हुआ-

 $\frac{4\times2}{9\times4}$ अब इसके साथ शून्य बदाया तो इसका यह रूप हुआ--

 $\frac{40 \times 20}{90 \times 40}$ अमीष्ट व्हील हैं।

इस उदाहरण पर ध्यान देने से यह समक्ष में आ सकता है कि अंश और हर के साथ जब आधक शून्य शामिल किया जाता है तो दो अमीष्ट व्हील हो जाते हैं।

-: 88 :--

मोटे पिच काटना श्रीर उनके लिये व्हील ज्ञात करना

उदाहरण नं० 1—2½ पिच की चूड़ी चार चूड़ी के लीहिंग स्क्रू से काटती है, इसके लिये चेंज व्हील झात करो। नियमानुसार—

 $2\frac{1}{2} = \frac{5}{2} = \frac{4 \times 5}{1 \times 2}$ त्रब इसके साथ शून्य सम्मिलित किया तो

इसका यह रूप हुआ-

 $\frac{40 \times 50}{10 \times 20}$ अब 40 में इसका दुगना 80 मिलाया तो

120 हो गया और 10 में इसका दुगना 20 मिलाया तो 30 हो गया और अब इसका यह रूप हुआ। १९००, १९० और यही चैंज व्हील है।

उदाहरण नं० 2--4 चूड़ी प्रति इंच के लौडिंग स्क्रूसे 3ई पिच की चूड़ी काटनी है इसके लिये चेंज व्हील ज्ञात करो।

नियमानुसार-

र्न, र्क और इसके साथ शून्य मिलाने पर रिक्ष क्ष हुआ और इनका दुगना करने से यह रूप हुआ।

130, 150 श्रीर यही अभीष्ट चेल व्हील हैं।

उदाहरण तं० 3—है इंच पिच की लीडिंग स्क्रू से 1ई इंच पिच चूड़ी काटनी है इसके लिये चेंज व्हील ज्ञात करो।

नियमानुसार:---

2, 3=70, 30 अमीष्ट व्हील।

उदाहरण नं ० (४)—ई इंच के लीडिंग स्क्रू से 2 है इच की चूड़ी काटनी है उसके लिए चेंज उहील ज्ञात करो।

नियमानुसार---

 $\frac{21}{8}$, $\frac{5}{8} = \frac{105}{40}$, $\frac{25}{48} = \frac{50}{20}$ श्रमीष्ट व्हील

उदाहरण न० ५—2½ इंज की चूड़ी ? चूड़ी प्रति इन्च के लीडिंग स्क्रू से काटनी है, इसके लिये व्हील ज्ञाव करो।

नियमानुसार-

है, हैं। हैं। = हैं। अमीष्ट व्हील।

मोटी पिच के स्क्रू काटना

यदि लीडिंग स्क्रूकी चूडियों की संख्या से मोटी पिच के स्क्रूकाटने हों तो चेंज व्हील निम्न प्रकार ज्ञात किये जाते हैं— इस स्क्रूकी जो काटना है, पिच इंचों में लेकर इसकी लीडिंग स्क्रू की चूिंड्यों की संख्या प्रति इंच गुणा करो, गुणन-फल लीडिंग स्क्रू में चूिंड्यों की संख्या इतनी लम्बाई तक होगी जितनी कि अमीष्ट पिच से काटती स्वीकार्य है।

उदाहरणतया 20 इंच पिच का स्क्रू दो चूड़ी प्रति इंच के लीडिंग स्क्रू से काटना है

नियमानुसार-

20 × 2 = 40:1 अभीष्ट अनुपात है। अब हर (भाजक) को उचित साइज का व्हील प्राप्त करने के लिए उचित अंक से गुणा करके बढ़ाना चाहिए और अंश (भाज्य) को भी इसी अनुपात से बढ़ाना चाहिए। जैसे दो से गुणा किया तो:—

 $\frac{40 \times 20}{200} = \frac{$ प्रथम ड्राइवर $800}{$ प्रथम ड्रिवन 20

चूड़ी व्हीलों की आधिक सिम्मिलित की जाएं तो इसका यह रूप होगा। अब ड्राइवर प्रथम का साइज केम से कम करने को ड्राइवर प्रथम और डिवन द्वितीय को 4 से माग करो—

 100 ड्राइवर तृतीय
 100 ड्राइवर द्वितीय

 100 ड्रिवन तृतीय
 100 ड्रिवन द्वितीय

 800 ड्राइवर प्रथम
 (त) व्हिवन द्वितीय

 20 ड्रिवन प्रथम
 (त) व्हिवन द्वितीय

होंगे = $\frac{100}{25}$, $\frac{100}{25}$, $\frac{200}{20}$ श्रीर यदि ब्राइवर प्रथम का इस से

किम साइज करना हो तो ड्राइवर प्रथम श्रीर ट्रिवन तृतीय को फिर 4 पर माग दो श्रमीष्ट व्हील इस सक्या के यह प्राप्त हुए $\frac{188}{188}$, $\frac{188}{188}$ ।

मोटी पिच के स्क्रू जिनकी पिच लीडिंग स्क्रू की अपेचा मोटी हो उनके चैंज व्हीलों की शृद्धि इस प्रकार सिद्ध की जाती है—

ब्राइविग व्हीलों को परस्पर गुणा करो श्रीर द्विवन व्हीलों को भी परस्पर गुणा करो। व्हीलों की पारस्परिक गुणा की गुणन फल को स्क्रू की चूडी की सख्या प्रति इंच से गुणा करो श्रीर गुणानक से ब्राइविग व्हीलों की गुणानफल को माग करो। इस प्रकार हम प्रमाण के लिए पूर्व उदाहरण के व्हील लेते हैं।

50×100×120 ------ = 2 इंच पिच 20×25×25

पिच शब्द से अभिप्राय एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी तक का प्रन्तर है जैसे यदि एक इच में एक चूड़ी काटती है तो उसकी पेच एक उन्च होगी। चौथी पांचवी व छटी सारिए। में जिस आकार की भी एक चूड़ी काटनी हो उसके लिए गरारियां जानी जा सकती है।

कियात्मक अनुभव

जब चूड़ी काटने वाले छौजार (Screw tool) के साथ स्क्र की वांछित लम्बाई काट ली जाए तो सैडल को तुरन्त पीछे

हटाने की उत्तम विधि यह है कि इसको हाथ से हटाया जाएं श्रीर जब इस प्रकार किया जाय तो हैड स्टॉक का वह भाग जो सैडलों के साथ मिला होता है सैडल से कुछ दूरी पर होना चाहिए श्रीर यदि यह जात करना हो कि वह दूरी कितनी होनी चाहिए तो यह ध्यान रहो कि वह ठीक स्थान है जहाँ कि नट को लीडिंग स्कू के साथ गेयर किया जाता है श्रर्थात् फिराया जाता है या इसको गेयर से प्रथक् किया जाता है। चूडी काटने का टूल के गेज के श्रनुसार उचित स्थान पर लगा होना चाहिए।

उपरोक्त दूरी को ज्ञात करने के लिए लीडिंग स्क चाहे किसी पिच का हो निम्नलिखित विधि सरल और सुगम है।

प्रथम तो अमीष्ट चृडियों की संख्या प्रति इन्च इतनी हो कि
यदि इसको लीडिंग स्क की चूडियों की प्रति इन्च संख्या से
माग दिया जाए तो शेष कुछ न वचे जबिक नट लीडिंग स्क के
किसी माग के साथ गेयर में ठीक होगा। अन्य समी दशाओं
में उचित पिच के साथ हर (माजक) को एक स्थान पर रखी
तो अंश (माज्य) सदैव पिचों की वह संख्या वतायेगी जितनी
कि सैडल को ते करनी चाहिए।

लीडिंग स्कू से नट को गेयर से प्रथक करने के लिए इस से पहले कि वह पुनः वास्तविक स्थान पर आ जाए जहां कि नट को लीडिङ्ग स्कू से गेयर किया जाए इसलिए हैड स्टाक सेडल की वीच की दूरी सदा ऊपर वताई गई इचों की संख्या के साथ अमीप्र स्कू की लम्बाई के अनुसार होनी चाहिए।

उदाहरण नं० १-3" तम्बा एक स्क्रू काटना है और एक इन्च में $19\frac{1}{4}$ चूड़ियां काटनी हैं। तीडिंग स्क्रू 4 चूड़ी प्रति इन्च का है तो हैड स्टाक और सैडत के बीच में कितनी दूरी होगी ?

यहां पर क्योंकि $19\frac{1}{4} = \frac{7}{4}^{2}$ इसिलये 4'' बीच की दूरी ठीक है। यदि वह लम्बाई जिस में कि स्कू काटना है, इस को यदि अश (मिन्न) से माग करें श्रीर मागफल में एक जोडें फिर इस योगफल को अश (मिन्न) से गृणा करें तो यह गुणनफल हैंड स्टाक और सैडल की बीच की दूरी होगी।

डदाहरण न॰ २—एक स्क्रू 74 इच लम्बा काटना है श्रीर पिच में $4\frac{1}{4}$ चूड़ी बनानी है, लीडिंग स्क्रू 3 चूड़ी प्रति इन्च का है तो दूरी हैड स्टॉक श्रीर सैडल के मध्य कितनी है 9

यहां पिच $4\frac{7}{4} = \frac{17}{4}$

नियमानुसार:---

 $74 \div 4 = 18 + 1 = 19 \times 4 = 76$ इन्च अभीष्ट द्री

उदाहरण नं ३--18 इन्च लम्बा स्क्रू काटना है और पिच ई इन्च और लीडिंग स्क्रू 2 चूड़ी प्रति इन्च का है तो सैडल और हैडस्टाक के बीच की दूरी ज्ञात करो।

यहां पिच = ई

नियमानुसार--

 $18 \div 5 = 3 + 1 = 4 \times 5 = 20$ इंच अभीष्ट दुरी।

यदि लीडिंग स्क्रू की पिच है या है हो तों जब तक अनुपात मिलता-जुलता रहे, इसी प्रकार निकालते रहो और इसको साधा-रण मिनन के रूप में लाओ तो अंश इन्चों की ठीक सख्या प्रकट करेगा जो कि सैडल को नट के ठीक होने से पहले तै करना चाहिए।

उदाहरण नं० ४—यदि 13 इन्च तम्बा स्क्रू काटना है, पिच $_{16}^{5}$ छोर तीडिंग स्क्रू है पिच का है तो बीच की दूरी झात करो।

यहां पिच= 5

नियमानुसार-

 $\frac{5}{16} \times \frac{8}{3} = \frac{40}{48} = \frac{5}{6}$

 $13 - 5 = 2 + 1 = 3 \times 5 = 15$ " असीप्ट द्री।

उदाहरण नं० ४—यदि 51'' लम्बा स्क्रू काटना है, िषच $\frac{2}{3}$ श्रीर लीष्टिंग स्क्रू की पिच $\frac{5}{3}$ है तो बीच की दूरी ज्ञात करो। नियमानुसार—

 $\frac{3}{4} \times \frac{8}{5} = \frac{24}{20} = \frac{6}{5}$

 $51-6 = 8 + 1 = 9 \times 5 = 45$ " अभीष्ट दूरी।

इस प्रकार यह ज्ञात हो जाएगा कि यदि खराद को उस समय खड़ा किया गया है जब कि दूल में अभीष्ट लम्बाई में स्कू काट लिया है और लीडिंग स्कू से पृथक् किया गया है और सैडल को पीछे लौटा कर हैंडस्टाक के सामने लाया गया है साकि नट को फिर गेयर करके खराद चलाने के लिए छुछ ठीक हो जाए।

उपरोक्त विधि के प्रयोग से व्हीलों पर किसी प्रकार का विन्ह करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि चूड़ी (Thread) के सिरे पर एक छेद किया जाता है। यदि आंतरिक चूड़ी काटनी हो तो पहले बीच में एक चूड़ी काट लो, फिर खराद को खड़ा कर दो और लीडिंग स्कू के ऊपर की साइड पर चाक से निशान लगा लो और इस व्हील के ऊपर की साइड पर जो कि खराद के मेंड्ल पर हो और लीडिंग स्कू से सैडल को पिछली तरफ से खींच लो जब तक कि व्हील पूर्व स्थान पर फिट हो जायें और दूल छेद से बाहर निकल आए फिर हैडस्टाक को सैडल के सामने लाओ और इसको बांध दो और जब सारा दूल अन्दर पहुँच लाए सैडल को अपने हाथ से हटाकर हैड स्टाक पर लगा दो ताकि फिर काम शुरू हो जाए।

दोहरी-तिहरी चूड़ी काटना

व्हीलों को इस प्रकार लगाओं कि खराद के मैड्ल पर जो व्हील हों वह दो-तीन या अधिक समान मागों पर विमक्त हो सकें या आवश्यकतानुसार हैंड स्टाक को सैडल से अभीष्ट दूरी पर लगाओं जैसा कि इकहरी चूड़ी या सिगल औड (Single Thread) के लिए लगाते हैं और इसी प्रयोग को चालू रखो जब तक कि एक चूड़ी काटी जाए लेकिन यह चूड़ी ऐसी हो कि खत्म न हुई हो, फिर सैंडल को देंडस्टाक की तरफ लगाश्रो और व्हील के एक दन्दाने को चाक से एक निशान लगाश्रो जो दन्दाना मैड्रल के व्हील के साथ उस समय मेयर बनाता हो श्रीर उसी समय मैंड्रल के व्हील के निचले भाग पर भी निशान लगाश्रो श्रीर उस पर नम्बर 1 लिख दो श्रीर यदि व्हील दोहरा या डवल श्रेड (Double Thread) हो तो श्राघे दन्दाने गिन लो श्रीर इस पर नम्बर 2 का निशान लगा दो। क्वाडर नट को गिरा कर मैंड्रल को फिराश्रो ताकि नम्बर 2 यदि इस जगह गेयर हो लाये तो इस से दोहरी चूड़ी काटी जाएगी।

जव अन्तिम कटाव चाहे चूड़ी के वाजू पर या नीचे (Bottom) पर करना हो तो स्कू को सैन्टरों से निकाल लो ताकि सेंडल को स्क्रू टूल (Screw tool) को चलाये विना पीछे हटाया जाए, फिर क्वाडर नट को गिरा कर दूसरे भाग में गेयर करो, इस से दूसरी चूड़ी खत्म हो जाएगी। इसी रीति से तीन या चार चूड़ियां काट सकते हैं।

जब वह स्कृ जो काटना है वहुत छोटा हो जाए चाहे अन्दर की तरफ या वाहर की तरफ चूड़ी हो तो पिच के लिए सेंडल को इस से अधिक आगे चलाना पड़ता है। जितनी दूर यथा सम्मव सेंडल से हैंड स्टाक को लगा सकते हैं तो इसके लिए उत्तम होगा कि सेंडल को लीडिंग स्कृ के द्वारा पीछे कर लिया जाए और यदि स्कृ जो काटना हो वहुत लम्बा हो और पिच के लिए सेंडल को इतनी दूरी तक चलाना पइता है लो कि यथासम्भव सेंडल से हैंड स्टाक लगाने की दूरी से अधिक हो तो इसके लिए यह उत्तम है कि सेंडल को हैंड स्टाक के विरुद्ध लाकर नट को गेयर में लगा दिया लाए और खराद के वेड पर सेंडल की दूसरी तरफ की ऊपर वाली दूरी को नाप कर खड़िया या मिट्टी से निशान लगाओ और इस व्हील (गरारी) की टॉप (Top) पर जो कि खराद की मैंड्ल पर हो तव जव कि मैंडल खराद के वेड पर इस चाक के निशान पर पहुँचती है या चाक के इस निशान को जो कि दोनों व्हीलों पर होते हैं उस समय टाप (चोटी) पर ले आवें तो खराद ठहरा दो और नट को गेयर से निकाल दो और फिर सेंडल को हैडस्टाक के विरुद्ध लाओ और फिर खराद को चला दो।

उदाहर्गा ६—एक 24 इन्च लम्वा स्कू काटना है जिसकी पिच 272 है ऋौर लीडिंग स्कू 4 चूड़ी प्रति इन्च का है।

इसलिए पिच-

 $\frac{276}{600} = \frac{34}{12} = 34$ इन्च दूरी है श्रीर कम से कम इन्चों की संख्या जो सैडल को तय करनी चाहिए या कल्पना करो कि तट को गेयर से पृथक किये जाने से पहले तय करे। यदि इस को लीडिंग स्क्रू की चूड़ियों की सख्या प्रति इन्च से गुणा किया जाए तो गुणानफल चक्करों की वह संख्या होगी जो कि लीडिंग स्क्रू का व्हील नट को गेयर से पृथक करने से पूर्व करेगा जैसे $34 \times 4 = 136$ चक्कर।

स्कू काटने वाली गेज

चित्र नं० 58 पूरे साइल में बनाया गया है और सक, काटने वालों के लिये अत्यन्त लाभदायक है। यह स्टील की बनाई चादर से बनाई जाती है और बहुत जल्दी बन जाती है। इसमें बड़ी और छोटी वी (V) का एक ही कोए है और इस को 55 अंश का कोएा कहते हैं। यह कोण बहुत अनुमवी इन्जीनियर ही प्रयोग करते हैं इसलिए यह सक, ट्ल के लिए उचित कोए हैं। इससे पहले की चूड़ी कार्ट, चाहे अन्दुरूनी हो चाहे बाहरी चूड़ी की वाडी को ऐसे गुनिया में होनी चाहिये कि नट को दोनों और से फिट कर सके।

गेज की वह साइड जिस पर कि अज़र A लिखा हुआ है इस काम के वाहर की ओर रखो जिसमें जिस में कि स्क्रू काटना है और स्क्रू टूल के साइज के अनुसार इस को छोटी या वड़ी V में लगाओ, फिर टूल को वांघ कर छोड़ दो। जब स्क्रू काटा जाता है तो चूड़ी की वाडी उचित कोएा में होती है। यदि नटों या चक्कों में चूड़ी काटनी हों तो टूल को गेज में वॉघ देना चाहिए ताकि कोएा में चूड़ी काटनी जाए। आजकल साधारएतया विलायती वनी हुई गेज उपयुक्त होती है।

देखो चित्र न० 58 इसके श्रातिरिक्त दो गेजों, स्कू पिच केज और सैन्टर या श्रेड गेजों को चित्र नं० 59 व 60 में देखो।

मिलिंग मशीन से गरारियों के दांते काटना

विशेषतायें- उचित व्हील काटने वाली मशीन में इसी मैंडूल पर एक व्हील होता है जो कि इसी व्हील की तरफ होता है जो कि 80 से 240 तक दन्दाने वाला होता ह जिसको मैंडूल व्हील कहते हैं श्रीर इसको गयर करके एक छोटी स्पिएडल पर मिंगल या डवल वरम से चलाया जाता है श्रीर स्पिएडल व्हील के साथ टैजेन्ट रेखा बनाता है श्रीर इसके एक तरफ चैज व्हील लगा होता है जिस को टैन्जंन्ट व्हील (टेजैन्ट रेखा का व्हील) कहते हैं जो इन्टरमी डियेट व्हील के साथ गेयर किया जाता है। यह इन्टरमी डियेट (Intermediate) व्हील जिस को सिगल स्टड व्हील भी कहते हैं-एक तो क्वाडर नट के साथ लगा होता है ताकि इसको दूसरे चेंज व्हील के साथ गेयर किया जाये जो कि दूसरे सिरे के हैं ड़िल से चलाया जाता है। इसके साथ एक स्प्रिंग लगा होता है ताकि इसकी प्लेट के घेरे के विरुद्ध वहुत थोड़े दवाव का सामना करना पड़े जो कि गादी हुई होती है श्रीर इस में छेद वने हाते हैं या इसको दो सम-मागों में वॉटा गया होता है ताकि आघे और चौथाई तक फिर सर्के । इस कारण उपरोवत फोट को डिविजन फोट (Division plate) कहते है। चेंज व्हील जो इसके दूसरे सिरे पर होता है डिविजन प्लेट व्हील कहलाता है।

नियम और उदाहरण

यदि उचित हो तो टैन्जैन्ट व्हील इतने दन्दानों का होना चाहिए जितने दन्दानों का व्हील काटना हो और डिविजन प्लेट व्हील के दन्दानों की संख्या मैड्ल व्हील के दन्दानों से आधी हो और हैंडिल के दो चक्कर हों जब कि वर्म सिंगल थेड हों और यदि डबल थेड हों तो एक चक्कर। तब इस से दन्दानों की अभीष्ट सख्या ज्ञात हो जाएगी।

(१) उदाहरण्—चेंज व्हील के दन्दाने ज्ञात करो, जिससे 45 दंदानों का व्हील काटना श्रमीष्ट हो और मैंडूल व्हील के 80 दंदाने हैं और इस को सिंगल थेंड वर्म से चलाया जाता है।

इसमें हम को खिविजन प्लेट व्हील 90 दन्दानों का रखना उचित है और 45 दन्दानों का टैजैन्ट व्हील और हैंखिल के दो चकर।

उदाहरण नं० २—चेज व्हील ज्ञात करो, जिससे 67 दन्दानों का व्हील काटना अभीष्ट है और मैंड्ल व्हील के 240 दन्दाने हैं और इसको डबल थेंड वर्म से चलाया जाता है।

यहां हमें डिविजन प्लेट व्हील 120 दनदानों का अप्रीर 67 को टैजेंट व्हील के स्थान पर रख कर हैंडिल का एक चक्कर गिनना चाहिये। यदि हैंडिल के दो चक्कर लें तो 120 के स्थान पर 60 दनदानों का व्हील प्रयोग करें।

जब उपरोक्त नियम ठीक न लग सके तो मैंडूल व्हील में दर्न्दानों की संख्या रख कर अभीष्ट दन्दानों की संख्या साधा-रण मिन्न के रूप में रखो अर्थात् मैंडूल व्हील के दन्दाने अपर और काटने वाले व्हील के दंदानों की संख्या लाइन के नीचे रखो। तब इन दोनों को दो या तीन या 4 या 5 या 6 या 8 या 9 से भाग करो जैसा कि उचित हो। जब कि हैं डिल का एक चक्कर सिंगल थेड वरम के लिए और अपना चक्कर डबल थेड वरम के लिये हो और माजक टैजैंट व्हील के स्थान पर हो।

उदाहरण नं ३ — चेंज न्हील ज्ञात करो जिस से 90 दन्दाने का न्हील काटना चाहते हैं जब कि मैंड्ल न्हील के 80 दन्दाने हैं और थेंड वरम से चलाया जाना है।

इस प्रकार--

 $2 \div \frac{180}{90} = \frac{90}{45}$ अभीष्ट व्हील

उदाहरण नं० ४—चेंज व्हील ज्ञात करो, जिससे कि 360 दन्दानों का व्हील काटना है जब कि मैड्ल व्हील में 240 दन्दाने हैं और इबल थेड बरम से चलाया जाना है।

इस प्रकार—

 $8 \div \frac{240}{360} = \frac{30}{45}$ अभीष्ट व्हील

किन्हीं अवस्थाओं में जब कि चेंज व्हीलों का सम्पूर्ण सैट नहीं होता है तो काम के योग्य सैट बनाने के लिये सम्मवतः कई

सैटों की पड़ताल करनी पड़ती है। ऐसी अवस्था में जतदी का नियम यह है कि इस साधारण मिन्न को घटा दिया जाये, जो मैंड्ल व्हील के दन्दानों की संख्या से बनी हो और उस दंदानों की संख्या से जो व्हील काटना हो उसको साधारण मिन्न में लाओ, फिर दोनों को किसी ऐसी दन्दानों की सख्या से गुणा करो जो कि यथा सम्मव व्हीलों का सैट छोटा सा बतला सके फिर इस विधि से छोटे व्हीलों की संख्या ज्ञात हो सकती है जैसे कि चार सैट उसी स्कू की उसी पिच को काटने के लिये हैं।

उदाहरण नं० ५—चेंज व्हील ज्ञात करो, जिससे 80 दन्दाने का व्हील काटना है जब कि मैंडूल व्हील में 180 दन्दाने हैं और सिंगल बरम है।

इस प्रकार-

 $\frac{180}{80} = \frac{9}{4} \times 5 = \frac{45}{20}$

जिसको इस प्रकार वदल दिया जाये अर्थात् जव कि अमीष्ट दंदानों की संख्या विषम हो जैसे कि ,11 29, 37, 41, 67, 73 आदि।

तब टैंजेंट व्हील सदैव इतना ही हो अर्थात् 2, 3, 4 आदि अंक विपम से अधिक हों, फिर चेंज व्हीलों का अनुपात सदा इन चक्करों पर निर्भर होता है जो कि हैं डिल को दिये जाते हैं जैसे जब अमीष्ट संख्या जो कि हिवीजन प्लेट के लिए हैं, अधिक हो तो इस को सदैव 6, 5, 4, 3, 2, या 9 से भाग कर देना चाहिए जब कि मैंडल व्हील में 180 दंदाने हैं और

सिंगल थेड वरम से चलाया जाता है, तब यदि संख्या माग देने के लिए प्रयोग की जाये तो इस से मैंड्ल की वह चक्करों की सख्या प्रकट होगी जो उसने व्हील का एक दंदाना बनाने में की हो।

उदाहरण नं ६—चेंज व्हील मालूम करो, जिस से कि 10 दंदाने का व्हील काटना है जब कि मैंड्ल व्हील के 180 ददाने हैं और सिंगल शेंड वरम से चलाया जाता है।

इस प्रकार-

$$\frac{180}{10} \times 2 = \frac{360 \times 4}{20} = \frac{90}{20}$$
 चार चक्कर

हैंडिल के सिहत और जब डबल थेड वरम और मैंडूल व्हील के 240 दन्दाने हों तो डिविजन प्लेट 2, 3, 4, 5, 6, 8 पर माग की जा सकती है जब कि वह वहुत बड़ा हो श्रीर हैंडिल के चक्करों की संख्या सदा साग करने वाले श्रंक से श्राधी होती है।

उदाहरण नं ७—चेज व्हील ज्ञात करो, जिससे कि 12 दंदाने का व्हील काटना है और मैंड्ल व्हील के 240 दंदाने हैं और डबल श्रेड वरम से चलाया जाता है। इस प्रकार—

$$\frac{240}{12} \div 2 = \frac{240 \div 5}{24} = \frac{96}{24}$$

अर्थात् 96 दंदाने का डिविजन प्लेट व्हील श्रीर 24 दंदाने का टैजैंट व्रील हैंडिल के हाई चक्करों सहित।

टेबिल नं ९ डेबिल नं ९ जिससे २ चूड़ी के लीडिंग स्कृ से खराद पर चूड़ियां काटने

ने खराह पर थूं
जिससे 2 चूड़ी के लीडिंग रूक से खराद पर क्रूड
जिससे य पूरे के नाने हैं।
र ने नील मालूम ही संशा ह
जिससे 2 चूड़ी के लाजिंग हैं। के चेंज व्हील मालूम हो सकते हैं।
हियों की संख्या वा का व्हीन वा का व्हीन महित्य का व्हीन सित्य का व्हीन नित्य का व्हीन नित्य का व्हीन
图 医 医 福 10 78 78 10, 1 1 10
明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明
म चूहियों की संख्या संद्व का व्हीन नित्यन का व्हीन कि इंच चूहियों की संह्व का व्हीन संद्व का व्हीन नित्यन का व्हीन नित्यन का व्हीन
海 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中
唐
点海 年 七 七 七 七
प्रति इंच चूियों की संख्या मेंड्ल का व्हील विक्या स्कृक्ष का व्हील मेंड्ल का व्हील स्टिब का व्हील स्टिब का व्हील स्टिब का व्हील स्टिब का व्हील
- 40 30 30 30
80 00 60 12 40 00 120
1 00 20 30 30 30 30 30 25 30 30
1 00 1 0 60 150 1 1 1 25 150 160
100 00 2 70 40 20 00
1 100 30 30 10 100 50 00
1129 1 1501 1 1 - 170
80 -
100 - 1 - 10 100 190 140
1321 140 50 1 1 27 20 140
130 120 120 190 10 10128
100 20 20 00 1 00 20 140 150
100 100 120 120 121 20 1 - 1 45 1 90
12 00 45 0 1 1 80 1 30 1 1 70
1 10 05 30 10 1 10 145 40 10
11001 100 175 1 100 1 -0 140 150
80 40 5 1 100 5
100 175 1
110 55 60 10

-		C							
प्रति इच चूड़ियों की संख्य	मेंड्ल का न्हील	स्टब का न्हील	पिनियन का व्हील	लीडिंग स्क्रू का व्हील	प्रति इंच चूड़ियों की संख्या	मेंड्ल का व्हील	स्टड का व्हीत	पिनियन का व्हील	लीडिंग स्कृका व्हील
	90 50	_		90 50		40	_	_	55
	90	30	20	60		60	30	40	110
2	90	30 45	60 30	80	03	80	40	20	55
	80	40	50	100		60	30	20	55
	100 80	50	45	90	$2\frac{3}{4}$	80	55	60	120
	90	90	40	45		60	30	40	110
21	20	30	80	60		40	_	-	60
21/4	120	60	20	45		80	-	_	120
	70	35	40	90		20	20	40	60
	80	45	50	100	3	50	30	40	100
	60	_	-	75	!	25	20	40	75
	80	-	_	100		100	50	30	90 60
21	20	40	80	50		110	55	20	75
$2\frac{1}{2}$	40	25	55	110		20	30	90	
	80	50	35	70	l	40	—	_	65

प्रति हंच चूड़ियों की संख्या	मेंद्रत का व्हील	स्टब का न्हील	पिनियन का व्हील	लीडिंग स्क _र का व्हील	प्रति इंच चूड़ियों की संख्या	मेंह्ल का न्हील	स्टंड का व्हील	पिनियन का व्हील	लीडिंग स्क का व्हील
	20	20	40	90		25	25	60	50
	60	30	20	90		50	75	60	100
	120	60	20	90	•	40	-	_	105
41/2	35	90	80	70		20	30	40	70
_	80	90	35	70		20	45	90	70
	40	45	30	60	$5\frac{1}{4}$	40	35	30	90
	40	_	_	95 -		20	40	80	105
	20	25	50	95		80	35	20	120
	80	40	20	95		20	_	_	55
43	60	95	80	120		40	_	-	110
	20	95	70	35		40	20	20	110
	20	30	60	95	5 1	20	90	90	55
	90	45	20	95		30	55	40	60
	30	-	-	75		40	55	50	100
	40	-	-	100	534	40			115
5	60	30	20	100		20	115	40	20

1

प्रति इच चूड़ियों की संख्या	मेंड्ल का व्हील	स्टब का व्हील	पिनियन का व्हील	लीडिंग स्कूटहील	प्रति इच चूंड़गों की संख्या	मेड्ल का व्हील	स्टड का न्हींस	पिनियम का व्हील	सिडिंग सक्रू व्हीस
	90	90	40	115	$6\frac{1}{2}$	20		-	65
- 1	20	35	70	115		20	35	70	130
	20	30	60	115		50	60	40	65
	20	45	90	115		90	90	20	65
	20	-	-	60		40	65	35	70
	20	90	90	60		40	65	45	90
6	20	40	50	75		40	30	20	90
	50	75	40	80		40	90	30	45
	50	75	45	90	0.3	20	45	40	60
	40	60	50	100	63	20	40	80	135
	40	-		125		20	35	70	135
	20	50	80	100		20	30	40	90
	40	75	30	50		40	30	20	90
$6\frac{1}{4}$	80	50	20	100		20		-	70
	20	40	80	125		30	-		105
	30	50	40	75		60	105	20	40

	(80)													
प्रति ध्न चूड़ियों की संख्या	मेंद्रल का व्हील	स्टब का न्हीत	पिनियन का व्हील	लीडिंग स्कू न्हील	प्रति इंच चूड़ियों की संख्य	मैंड्ल का व्हील	स्टड का व्हीस	पिनियन का व्हीस	नीडिंग स्कू व्हीत					
7	20	80	40	35	81	20	30	40	110					
	20	60	90	105	•	40	60	20	55					
	40	60	30	70		50	55	20	75					
71	20	-		75		50	7 5	40	110					
	40	50	20	60		40	55	30	90					
	30	60	40	75	81	40	55	25	75					
	30	75	40	60.		20	-	-	85					
	40	120	80	100		40	85	25	50					
	40	60	20	50		50	100	40	85					
8	20	50	40	60		30	60	40	85					
0	20		-	80		40	85	45	90					
	25	-	-	100		40	85	60	120					
	50	40	20	100		40	85	55	110					
	50	100	20	40	834	20	50	40	70					
	35	70	50 100		60	70	20	75						
	20	90	90	80	<u> </u>	30	1 75	60	105					

-									
प्रति इंच चृडियों की संख्या	मेंड्ल का न्हींस	स्टंड का व्हीत	पिनियन का व्हील	लीडिंग स्कूका व्हीत	प्रति इंच चृड़ियों की संख्या	मेंहल का व्हील	स्टंड का व्हीत	पिनियन का व्हील	लीडिंग स्कृका व्हील
	40	35	20	100	934	20	60	40	65
	40	35	30	150		20	120	80	65
	80	70	20	100		20	90	60	65
9	20		-	90		20	75	50	65
	20	75	50	60		20	65	50	75
	20	60	50	75		40	45	30	130
	40	60	20	60		40	75	50	100
$9_{\frac{1}{4}}$	50	75	20	60	10	20	_	-	100
	50	75	30	90		20	50	40	80
	50	75	40	120		30	75	40	80
9_2^1	20	-	-	95		30	75	20	40
	40	95	50	100		30	75	40	80
	40	95	35	70		45	75	40	120
	40	95	45	90	101	20			105
	30	95	50	75		20	60	40	70
······································	40	95	30	60		20	90	60	70

प्रति इच चूहियों की सख्या	मेंद्रल का व्हील	स्टब्ह का न्हीत	पिनियन का व्हील	नीडिंग स्कू व्हीस	प्रति हंच चूड़ियों की संख्या	मेंड्ल का व्हील	स्टड का न्हील	पिनियन का व्हीत	सिडिंग स्कू व्हीस
$10\frac{1}{2}$	20	90	30	35	112	40	115	25	50
	40	70	30	90		60	115	25	75
	40	70	25	75		40	100	50	45
11	20	_	-	110		25	50	40	115
	20	100	50	55	12	20		-	120
	25	125	50	50		20	50	40	80
	20	55	40	80		20	50	25	60
	20	55	45	90		40	60	20	80
	40	55	25	100	121	2υ	35	20	70
$11\frac{1}{4}$	20	45	40	100		20	35	40	140
	20	90	80	125		20	35	30	105
	40	20	100	45		20	70	60	105
	20	100	80	90		20	105	60	70
	40	100	20	45	1	40	70	30	105
111	20	-	-	115	$12\frac{1}{2}$	20	—	_	120
-	40	110	50	100					

प्रति इंच चृड़ियों की संख्या	मेंह्ल का व्हील	स्टंड का व्हील	पिनियन का व्हीख	लीडिंग स्क्रू का व्हीता	प्रप्ति इंच चूड़ियों की संख्या	मेंह्ल का व्हील	स्टंड का व्हील	पिनियन का व्हील	सीहिंग स्क्रू मा व्हीत
	20	50	40	100		20	65	40	80
	20	50	30	75	13½	20			135
121	40	100	30	75		20	60	40	90
	20	100	60	75		40	90	40	120
	30	50	40	150		20	120	80	90
	20	30	20	85		20	75	50	90
	30	45	20	85		40	90	25	75
	30	90	40	85	133	20	50	40	110
$12\frac{3}{4}$	25	85	40	75		20	55	30	75
	25	75	40	85		20	110	60	75
	20	85	60	90		60	110	40	150
13	20	65	25	50		30	75	40	110
	20	65	30	60		20	75	60	110
	20	65	60	120	14	20		-	140
	20	65	50	100		20	60	30	70
	40	100	50	130		20	120	60	70

.

प्रति इंच चूड़ियों की संख्या	भेंड्ल का व्हील	स्टंड का व्हीता	पिनियम का व्हील	लीडिंग स्कृव्हील	प्रति इच चूड़ियों की सख्या	मेंड्ल का व्हील	स्टंड का व्हीत	पिनियन का व्हीस	लीडिंग स्कूका न्हील
14	20	100	50	70		30	105	40	90
	20	90	45	70		80	105	20	120
	20	70	35	70		40	105	20	105
	30	70	40	120		25	105	80	150
144	20	60	40	95	16	20	80	50	100
	20	95	80	120		20	40	25	100
	20	95	60	90		30	60	25	100
141	20	95	50	75		20	60	45	120
	25	75	40	95		40	80	25	100
	20	90	60	95		20	50	25	80
15	20	-	-	150	164	20	100	40	65
	20	50	40	120		20	75	30	65
	20	50	30	90		20	50	80	65
	20	90	60	1CO		20	100	80	130
7.40	40	120	30	75		20	65	40	100
153	20	70	40	90	$16\frac{1}{2}$	20	55	30	90

				,	·		-		
प्रति इच चूड़ियों की संख्या	मेंड्ल का व्हील	स्टंड का व्हीत	पिनियन का व्हील	नीडिंग स्क्रू का व्हीत	प्रति इंच चूड़ियों की संख्य	मेंद्रल का वहील	स्टड का व्हील	पिनियन का व्हील	लीडिंग स्क. का ञ्लही
$16\frac{1}{2}$	40	110	30	90	172	20	100	40	1 70
	40	110	35	105		20	105	60	100
	20	105	35	55		20	105	30	75
	35	105	40	110		20	45	30	120
17	20	85	20	100	18	20	80	40.	90
	20	50	25	85		20	120	60	90
	20	85	25	75		20	120	50	75
	20	85	60	120		40	75	25	125
	20	85	45	90	181	20	100	40	75
174	20	60		115		20	150	40	50
	20	30		115		20	75	20	50
		115	30	45		20	75	60	150
	25	75		115		20	75	40	100
	,	115	60	90	19	20	80	40	95
172	20	50	20	17		20	80	30	95
	20	50	30	105		20	95	60	120

प्रति ध्व चूड़ियों की संख्या	मेंड्ल का व्हील	स्टब का न्हींस	पैनियन का व्हील	लीडिंग स्कूका व्हील	प्रति इच चूड़ियों की संख्या	मेंड्ल का व्हील	स्टड का व्हील	पैनियन का व्हील	लीडिम सक्र का व्हील
	20	95	50	100		20	80	40	100
191	20	90	45	100		20	50	30	120
	20	55	20	70	201	20	45	20	90
	20	110	40	75	*	30	90	40	135
	20	110	20	35		40	90	20	90
	20	110	60	105		20	45	30	135
	40	55	15	105		20	90	20	45
191	20	65	30	90	21	20	60	20	70
	20	130	60	90		20	75	25	70
	20	130	50	75		20	90	30	70
	25	65	20	75		20	90	45	105
	40	65	25	150		20	70	30	90
20	20	120	60	100	214	20	50	20	85
	20	120	30	50	~	20	100	40 -	85
	20	100	45	90		20	85	50	125

प्रति इंच चूड़ियों की संख्या	मेंड्ल का व्हील	स्टिड का व्हील	पिनियन का व्हीत	नीडिंग स्कूका व्हीत	प्रति इंच चूड़ियों की संख्या	मेंह्ल का व्हील	स्ट का व्हीत	पिनियम का व्हील	लीडिंग स्कूका व्हीत
	20	85	30	75		20	90	45	115
	20	40	20	110		40	100	25	115
	20	80	40	110		20	70	35	115
	20	80	20	55		20	40	20	120
22	20	120	30	55		20	60	30	120
	40	55	15	120	24	20	80	40	120
	40	110	20	80		20	80	30	90
	20	50	20	90		20	125	45	90
	20	75	30	90		20	50	20	100
$22\frac{1}{2}$	20	90	40	100		20	75	30	100
- 2	20	90	50	125		30	100	25	75
	20	45	25	125					150
	20	115	50	100	25	20	75	45	150
	00	7.5	20	700		20	50	25	125
23	20	115	.60	120		25,	125	20	50 65
	20	60	60	115		20	80	20	00

प्रति इच चूड़ियों की सब्या	मेंड्ल का व्हील	स्टंड का व्हील	पिनियन का व्हील	लीडिंग स्क्रू का व्हील	प्रति इंच चूड़ियों की संख्या	मेंड्ल का व्हील	स्टड का व्हील	पिनियन का व्हील	लीडिंग स्क्रू का व्हील
26	20	120	30	65		20	90	30	100
	20	120	60	130	30				•••
	20	90	45	130	90	20	75	25	100
I	20	70	35	130		20	100	40	120
	20	60	20	90		20	10	35	105
	20	120	40	90		20	100	30	90
						20	80	25	100
27	20	75	25	90		20	40	15	120
	20	150	50	90		00	- 20	90	00
	20	90	35	105	32	30	120	20	80
	20	70	20	80	l l	25	150	30	80
	20	105	30	80		25	100	25	100
28	20	105	45	120	1	20	85	30	120
	20	70	25	100		20	85	25	100
E	30	80	20	105	34	20	100	25	85
	20	60	20	100		20	120	30	85
_	1		1	1	1		<u>t </u>	1	ı

								1	
प्रति हंच चृहियों की संख्या	मेंड्रल का व्हील	स्टब का न्हींता	पिनियन का व्हील	लीडिंग स्कूका व्हील	प्रति इंच चूड़ियों की संख्या	मेंड्ल का न्हील	स्टंड का व्हील	पित्तियन का व्हील	लीडिंग सक का व्हील
	30	85	20	120		30	120		100
	20	90		100		20	80		150
	-					20	100	25	120
36	20	90	30	120		20	80	20	120
	20	100	25	90	40	30	150	25	120
	25	90	30	150	48	25	150	15	60
	20	120	30	90		20	120	35	140
	30	150	25	90		25	75	15	150
	20	95	25	100		15	75	26	120
38	20	95	30	120		30	150	20	120
90	20	100	25	95					
					60	25	150	20	100
38		150	25	95		20	100	25	150
	25	95		150	100	30	130	20	150
	20	1		120		00	140	20	150
	20	80	20	100	70	30	120	20	150
40	20	80	25	125	90	30	100	150	150
***************************************						-			

टेबिल नं० २

जिससे 3 चूड़ी के लीडिंग स्कू से खराद पर चूड़ियां काटने

के चेंज व्हील मालूम हो सकते हैं।
ब कि जिल्ला कि बार्क
मिति इंच का वितिस्क का
1 60
$\begin{vmatrix} 20 & 20 & -20 & \frac{11}{2} & 60 & -1 & -1 & 30 \end{vmatrix}$
40 20 75 50 50 30 60 50
$\begin{vmatrix} 80 & 20 & 75 & 100 & 50 & 30 & 90 & 75 \\ 60 & 20 & 75 & 100 & 60 & 15 & 45 & 75 \end{vmatrix}$
13 60 120 80 1 13 60 40
$\begin{vmatrix} 120 \\ - \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 25 \\ 50 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 120 \\ - \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 35 \\ 70 \end{vmatrix}$
$\begin{bmatrix} 60 & 50 & 60 & 30 & 30 & 25 & 50 & 35 \\ 30 & 45 & 90 & 35 & 35 \end{bmatrix}$
$\begin{vmatrix} 45 & 15 & 40 & 50 & 30 & 35 & 100 & 50 \ 60 & 50 & 50 & 30 & 35 & 100 & 50 \ \end{vmatrix}$
$egin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $
1 00 - - 40

Part Part									1	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	इच चृहियों की	E	8	8	नीडिंग स्कू ज्हीत	प्रति इंच चूड़ियों की संख्या	G	5	पिनियन का व्हील	जिडिंग सक, नहील
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				_	60		30	40	80	50
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		20	20	60	40	23	60		_	55
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		20	20	75	1	-6	1	75	50	55
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		90	80	60	1			1	90	55
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		90	45	30	40		1	1	40	20
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	11	60			15		1	40	20	55
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	4	1			1		90	30	40	110
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			70	80		3	60			60
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		1	1	1	1		1			1
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		i	1	1	1		3	40	60	1
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$								1	1	1
$ \begin{vmatrix} 90 & - & - & 75 \\ 50 & 25 & 45 & 75 \\ 50 & 75 & 90 & 50 & 3\frac{1}{2} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 30 & 25 & 75 & 90 \\ 65 & - & - & 65 \\ 65 & 65 \end{vmatrix} $	21	60	-	-	50		1	1		100
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		90	1	-	1			1	75	90
00 10 90 00 02 00 00 00 65		4		- (1					65
30 20 40 50 60 20 20 35							1	1	20	
		30	20	40	50		60	20	20	

प्रकार के क्या की संख्या प्रकार के किया की संख्या प्रक के किया की संख्या प्रकार के किया क
90 30 40 130 4 30 — — 40 30 35 70 65 4 30 — — 40 30
30 35 70 65 4 30 40
30 30 10 00
30 40 80 65 60 - 80
$\frac{31}{2}$ 60 - 70 $\frac{45}{90}$ 80 40 60
00 - 10 30 30 40 00
90 105 75 50 30 60
50 25 30 70 50 25 30 80
50 25 60 140 105 70 30 60
30 20 40 70 40 20 45 120
30 40 80 70 75 25 20 60
33 60 75 41 60 86
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
30 45 90 75 100 85 30 50

72									
प्रति इंच चूड़ियों की संख्या	मेंड्ल का व्हील	स्टिड का व्हीत	पिनियम का व्हील	नीडिंग स्कृका व्हीत	प्रति इंच चूड़ियों की संख्या	मेह्ल का व्हील	स्टंड का व्हीत	पिनियन का व्हील	नीडिंग स्कूका व्हींत
	90	7 5	50	85		40	95	30	120
	50	25	30	85		40	95	60	40
	90	85	40	60		40	95	120	80
	75	50	40	85		30	25	50	95
						90	45	30	95
41/2	30		_	45		100	95	30	50
	60		—	90		110	95	30	55
	30	20	40	90		45	30	40	95
	30	30	60	90		40	50	75	95
	110	90	30	55					
	100	50	30	90		30			50
	105	70	20	45		45			75
	60	45	50	100	_	30	20	20	50
	75	50	20	45	5	60	40	20	50
	80	40	30	90		55	50	60	110
						90	30	20	100
434	60	-	`	95		90	30	20	100
	1	l	1	1	ł	I	}		1

प्रति इंच चूड़ियों की संख्या	मेंड्रल का व्हील	स्टंड का व्हील	पिनियन का व्हीत	लीडिंग स्क्रृब्हील	प्रति इंच चूड़ियों की संख्या	मेंड्ल का व्हील	स्टड का न्हील	पिनियन का व्हील	बीडिंग स्कूका व्हील
	120	40	20	100	53	60	_	_	115
~1			İ			30	115	80	40
$5\frac{1}{4}$	60	-	-	105		30	25	50	80
	20	30	60	70		80	115	60	80
	40	60	30	35		30	40	80	115
	40	35	60	120		40	115	120	80
	50	25	30	105					
	30	40	80	105	6	30,	-	-	60
	60	35	25	75		60	_	-	120
$5\frac{1}{2}$	20					45	75	25	30
02	30 60	_	_	55		45	75	50	60
	40	110	-	110		45	60	100	150
	40	110	30	20		90	45	30	120
	30	35	60	120		60	40	50	75
	45	40	80	110	G1	30			105
	30	60	40	55	64		95	-	125
à	30	40	80	110		20	25	30	50
				1					

प्रति इंच चूड़ियों की संख्या	मैह्ल का व्हील।	स्टड का व्हील	पिनियन का व्हील	लीडिंग सक्रू का व्हील	प्रति इंच चूड़ियों की संख्या	मेह्ल का व्हील	स्टंड का व्हीत	पिनियन का व्हील	लीडिंग स्क्रू का उहील
	20	25	45	75		30	45	40	60
	30	50	80	100		60	45	30	90
	50	75	30	50		10	90	50	.75
	30	50	60	75	7	30			70
$6\frac{1}{2}$	30		_	65	'	25	35	30	50
_	20	65	60	40		30	35	55	110
,	20	65	120	80		60	70	45	90
	60	65	40	80		45	70	40	60
	30	35	70	130					- M
	30	45	90	130	71	30	_	_	75
	45	60	40	65		20	30	45	75
						20	75	90	60
$6\frac{3}{4}$	20	30	50	75		30	75	90	90
	20	30	60	90		45	60	40	75
	80	- 45	30	120		30	40	50	60
	25	45	80	100		60	30	20	100
	<u> </u>	*		1	l	1			

प्रति इंच चूड़ियों की संख्या	मेंब्ल का व्हील	स्टब का व्हील	पिनियन का व्हील	लीडिंग स्कू का व्हील	प्रति इंच चूड़ियों की संख्या	मेंड्ल का व्हील	स्टब का व्हील	पिनियम का व्हील	लीडिंग स्क्रू का व्हील
8	30	-		80		20	85	60	40
	25	40	3)	50		40	85	60	80
	25	40	60	100		40	85	90	120
	30	40	60	120		20	40	0	85
	30	40	60	120		35	70	60	85
	30	40	50	100		25	50	60	85
	30	40	45	90					
	60	80	55	110	834	20	50	60	70
•						40	70	60	100
81	30	45	60	110		40	35	30	100
	30	90	120	110		40	100	90	105
	30	60	80	110		30	50	40	70
	30	60	40	55		60	35	20	100
	60	55	30	90	1 .	20			00
	60	55	25	75	9	30	AF	=	90
812	30	<u> </u> -	_	85		30 30	45 45	50 25	100 50

1	1	1				1		
मेंड्ल का व्हील	स्टब का न्हीता	पिनियन का ठ्हील	लीडिग स्कृट्हील	प्रति इंच चूड़ियों की संख्या	मेंड्ल का व्हील	स्टंड का व्हीत	पिनियन का व्हील	लीडिंग स्कू न्हील
30	75	50	60		20	40	30	50
60	90	35	70		20	40	45	75
60	90	50	100		20	75	90	80
20			0=		30	50	40	80
	-		1		15	75	40	80
	1	ł	1		30	50	45	90
	Į.	1	1					
	90	50	100	$10\frac{1}{2}$	20			70
60	95	40	80		20	35	60	120
60	95	45	90		20	35	50	100
		1	1		30	60	40	70
			1		30	70	40	60
			1		40	70	1	100
	1		1				1	75
	•							
30	120	80	65	11	30	-		110
30			100		30	50	25	55
	30 60 60 60 60 60 30 30 30 30 30	30 75 60 90 60 90 30 — 20 90 40 95 60 95 60 95 30 60 30 90 30 130 30 120	30 75 50 60 90 35 60 90 50 30 — — 20 90 45 40 95 90 60 95 40 60 95 45 30 60 40 30 90 60 30 90 120 30 130 80 30 120 80	30 75 50 60 60 90 35 70 60 90 50 100 30 — — 95 20 90 45 30 40 95 90 120 60 90 50 100 60 95 40 80 60 95 45 90 30 60 40 65 30 90 60 65 30 90 120 130 30 130 80 60 30 120 80 65	30	E E E E E E E E E E	मार्क	E E E E E E E E E E

प्रति इच चूड़ियों की संख्या	मेंब्ल का व्हील	स्टब का न्हील	पिनियन का ड्येल	लीडिंग स्क्रूका व्हील	प्रति इच चूड़ियों की संख्या	मेंड्ल का व्हील	स्टड का व्हील	पिनियन का वहील	लीडिंग स्क्रू का न्हींत
	45	55	25	75		30	_	_	120
	30	55	50	100		20	40	30	60
	60	70	35	110	_	30	100	50	60
	30	55	40	80		30	90	45	60
111	30	50	40	90		30	50	25	60
	30	45	40	100	124	20	35	30	70
	30	75	80	120		20	35	45	70
	30	90	80	100		20	105	90	105 70
	60	100	20	45		40	70	60	140
$11\frac{1}{2}$	30	_	_	115		60	70	30	105
_	20	30	45	115		30	35	40	140
	40	115	45	60					
	40	115	90	120	121	30			125
	60	115	50	100		20	50	45	75
12	20	_	_	80		20 30	75 50	90 40	100

(888)
हिन का जीन किसिया का जीन किसि
10 10 10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10 10 10
60 75 60 100 \ 20 100 120 110
$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 $
$\frac{13}{30}$ $\frac{65}{30}$ $\frac{23}{90}$ $\frac{60}{60}$ $\frac{30}{10}$ $\frac{110}{140}$
$\begin{pmatrix} 20 & 130 & 30 & 60 & 14 & 30 & 70 & 50 & 70 \\ 25 & 25 & 25 & 25 & 25 & 25 & 25 & 25$
$\begin{pmatrix} 30 & 65 & 45 & 90 \\ 30 & 65 & 25 & 70 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 25 & 50 & 30 & 70 \\ 80 & 30 & 70 \end{pmatrix}$
$\begin{vmatrix} 30 & 65 \\ - & 135 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 135 & 45 & 90 & 30 \\ 120 & 60 & 70 \end{vmatrix}$
$13\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 30\\ 30 \end{pmatrix} 60 \begin{pmatrix} 40\\ 80 \end{pmatrix} 120 \begin{pmatrix} 30\\ 60 \end{pmatrix} 40 \begin{pmatrix} 95\\ 60 \end{pmatrix} 40 \begin{pmatrix} 95\\ 65 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} 30 & 90 & 80 & 120 & 141 & 30 & 90 & 60 & 75 \\ 25 & 76 & 85 & 90 & 141 & 30 & 90 & 60 & 75 \end{pmatrix}$
20 70 40 60 30
133 30 90 40 1

प्रति इंच चूड़ियों की संख्या	मेंड्ल का न्हील	स्टड का व्हील	पिनियन का व्हील	लीडिंग स्कूना व्हील	प्रति इंच चूड़ियों की संल्या	मेंह्ल का व्हील	स्टब का व्हील	पिनियन का व्हील	नीडिंग स्कूका व्हील
	30	65	40	95		20	40	45	120
	50	95	60	150		20	80	90	120
	30	95	80	120		25	100	45	60
7.0				• 00		30	80	50	100
15	20		20	100		45	60	25	100
	20	50	30	60		30	50	25	80
	30	50	40	120		30	50	40	130
	30	90	60	100					
	45	50	20	90	164	20	50	30	65
153	30	70	40	90		20	65	60	100
204	30	90	60	105		20	65	75	125
	25	75	60	105		30	100	40	65
	20	45	60	140		30	50	20	65
	45	105	40	90				,	
	45	105	40	70	161	60	90	30	110
	70	100	40	10		50	75	30	110
16	20	40	30	80		25	75	30	55

प्रति इंच चूड़ियों की संख्या	मेंड्ल का व्हील	स्टब का व्हील	पिनियन का व्हील	लीडिंग स्कूका व्हील	प्रति इंच चूहियों की संख्या	मेंड्ल का व्हील	स्टब का व्हील	पिनियम का ञ्हील	लीडिंग स्कूका व्हील
	30	55	30	90		25	70	60	125
	25	55	60	150		20	50	45	105
	60	110	30	90		30	50	20	70
	20	40	30	85		30	100	40	70
	20	45	60	80		20	70	60	100
17	30 30	85 85	90 45	120 60	18	20 20	40	20	120 60
	30	85	50	100		25	100	80	120
	30	50	25	85	1	30	80	40	90
171	30	60	40	115		30	120	60	90
	30	115	60	90	183	20	50	30	75
	30	115	80	120		20	50	40	100
	30	90	60	115		20	25	20	100
	30	115	70	105		20	75	60	100
$17\frac{1}{2}$	20	50	30	70		30	100	40	75

			(85	(3				
प्रति इंच चृद्यों की संख्या	मेख्न का न्हील	स्टंड का वहील	पिनियन का व्हील	लीडिंग स्क्र टहील	प्रति इच चूड़ियों की सब्या	मेंड्ल का ग्हील	स्टंड का न्हील	पिनियन का व्हील	नीडिंग स्कूका व्हील
19 19 1	20 20 30 35 30 30 20 20 30 30	40 60 95 95 80 90 35 70 55 105 55	30 45 45 40 45 30 60 40 90 20	95 95 95 105 95 95 110 110 140 110	20	30 30 20 25 25 20 30 30 20	100 130 130 50 50 75 75 80 90	50 60 50 30 30 45 45 40 45	130 90 75 80 100 100 120 100 100
19½	30 20 20 20 20	65 65 100	40 20 40 50	70 40 80 65	21	20 40 40 30 20	45 90 90 45 60	25 35 20 20 30	75 105 60 90 70

(880)
[]
量 人 馬 電 電 電 電
मुहियों की संख्या जहींन म का ज्हींन इंच मृहियों की संख्या सित्यम का ज्हींन नित्यम का ज्हींन नित्यम का ज्हींन
हुंच चूहियों की संख्या तिनयम का व्हीन तिनयम का व्हीन प्रति हंच चूहियों की संख्या प्रति हंच चूहियों की संख्या विनियम का व्हीन स्टिंड का व्हीन विनियम का व्हीन
मिरियम की स्था की मिरियम की स्था की मिरियम की स्था की मिरियम की व्यक्ति की व्यक्ति की व्यक्ति की स्था की व्यक्ति कि व्यक्ति कि व्यक्ति की व्यक्ति कि व्यक्ति कि व्यक्ति कि व्यक्ति कि व्यक्ति कि व्यक्ति कि व्यक्
长 雅 20 110 30 55
20 60 45 100 20 55 45 120
1 105 90 1 1 120 1 100 30
$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
$\begin{vmatrix} 30 & 0 & 25 & 75 & 22\frac{1}{2} & 20 & 75 & 45 & 90 \\ 25 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 25 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 25 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 25 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 25 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 25 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 25 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 25 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 25 & 0$
$\begin{vmatrix} 30 \\ 10 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 50 \\ 85 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 20 \\ 20 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 00 \\ 60 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 90 \\ 20 \end{vmatrix}$
$21\frac{1}{4}$ $\begin{vmatrix} 20 \\ 95 \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} 45 \\ 75 \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} 30 \\ 50 \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} 50 \\ 40 \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} 20 \\ 100 \end{vmatrix}$
20 60 100 30 90 70
20 100 20 125 20 65 35 105
25 85 20 20 66 40 70
75 50 120 30 100 80 140
$21\frac{3}{4}$ $\begin{vmatrix} 30 \\ 40 \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} 100 \\ 40 \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} 50 \\ 50 \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} 30 \\ 65 \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} 130 \\ 65 \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} 20 \\ 70 \end{vmatrix}$
25 143 40 100 - 115
$\left(\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
$22 \setminus 20 \setminus 40 \setminus 30 \setminus 121 \setminus 1$

प्रति इंच चूड़ियों की संख्या	मेंड्रल का व्हील	स्टंड का व्हील	पिनियन का व्हील	लीडिंग स्कृ च्हील	प्रति इंच चूड़ियों की सख्या	में ब्रुल का व्हील	स्टंड का व्हील	पिनियन का व्हील	सीडिग स्कू का व्हील
	30	50	25	115	25	20	50	30	100
	30	40	40	115		20	75	45	100
	30	80	40	115		45	75	25	125
	30	90	45	115		25	100	60	125
	30	70	35	115		60	100	30	150
2334	20 40 20 50 30 20 20 25 30	50 95 75 95 95 40 80 80 60 90	30 30 45 30 40 30 40 30 45	95 100 95 125 100 120 120 60 100 120	26 27	20 20 20 20 30 20 30 20 30 20 30	40 65 65 120 120 60 70 90 60 75	30 30 45 90 60 30 35 35 40 25	130 80 120 130 130 90 105 120 90

प्रति इंच चूड़ियों की संख्या	मेंड्ल का न्हील	स्टब का व्हीत	पिनियन का व्हील	लीखिंग स्फ्रू का व्हील	प्रति ईच चूड़ियों की संख्या	मेंड्ल का व्हील	स्टड का व्हीस	पिनियन का व्हील	लीडिंग स्क, का व्हील
	45	150	25	95		20	80	30	120
	25	95	45	150		30	120	20	150
	30	95	30	120		30	80	20	115
40	20 30 30 45	100 100 60 120	30 25 15 20	80 80 100 100	60	15 15 20 20	100 100 100 150	20 30 30 45	60 90 120 120
48	20	80	25	100		30	100	25	150
ť	•	1						-	

टेबिल नं॰ ३

जिससे 3 चूड़ी के लीडिंग स्कू से खराद पर चूड़ियां काटने के चेंज व्हील मालूम हो सकते हैं।

प्रति इंच चृडियों की संख्या	मेह्न का व्हील	स्ट का व्हील			प्रति इंच चूड़ियों की सख्या	भेडन का उद्दीत		स्टंड का व्हांत	मिनियन का व्हील	नीडिंग स्कूका व्हील
1	80 100 60 90 80 70 60	- 30 30 30 35 20	- 100 100 75 100 100	20 25 50 75 50 50 75	1	8 2 8	30 30 40 40 40 40 80	25 20 	40 60 	50 75 30 60 35 50 45 60
1	80 40 100 100 90	50) 80 5 120	5 5		184	80 40 60 80	20 20) 80	105

प्रति इच चूडियों की संख्या	मेंडल का न्हील	स्टड का न्हील	पिनियम का व्हरील	लीडिंग स्हू उहील	प्रति उंच चृड़ियों की संख्या	में ज्ञ का न्हीं क	स्टड का न्त्रील	पिनियन का व्हील	लिखिंग सक् ज्यील
	40	30	60	35		40	30	90	75
	40	45	90	35		60	45	1	100
	60	45	120	70		80	60	120	100
2	80			۵0		40	30	60	50
	90		_	45	23/4	80	_	_	35
	40	50	100	80	124	40	25	50	55
	60	25	100	120		50	110	so	25
	50	30	120	100		100	110	80	50
	30	25	100	60		60	30	44	55
21/4	80	_	_	45		40	45	90	55
	40	60	80	30		CO		1	45
	60	60	80	45	1 4		1-	. —	60
	60	75	100	90		80	90	40	75
	60	25	160	90		50	20	40 70	75
21	80			20		50 40	35 30	1	í
22	00	1-	-	50	'	40	30	80	00
	•	1	1	•		1	1	1	

								-	
प्रति इंच चूड़ियों की संख्य	मेंड्ल का व्हीत	स्टड का व्हील	पिनियन का व्हील	बीडिंग स्कृ न्दील	पित इंच चूड़ियों की संख्या	मेड्ल का व्हील	स्टब का न्हीत	पिनियन का व्हील	लीडिंग स्क्रें व्हील
	60	25	100	90		40	30	60	75
	20			65		40	35	70	75
34	80	20	-	65		40	50	100	75
	40	30	60	65		60	75	120	90
	40	65	90	45					
	90	45	80	130	4	60	-	_	60
	40	65	70	35		90			90
	40	50	100	65		30	20	40	60
31/2	80			70		60	40	60	90
~	40			35		40	30	60	80
	60	35	50	100		40	50	100	80
	60	35	50	75					
	40	50	100	70	44	80	-	-	85
	40	45	90	70		60	75	100	85
	10			10		40	85	120	60
33-	80		-	75		40	45	90	85
	40	25	50	75		40	35	70	85

प्रति इंच चूड़ियों की संख्या	मेंब्ल का व्हील,	स्टड का व्हील	पिनियन का व्हील	लीडिंग स्कूका व्हील	प्रति इंच ृज्ड़ियों की संख्या	मेंह्ल का व्हील	स्टंड का न्हील	पिनियन का व्हील	लीडिंग स्क्रूका व्हील
$4\frac{1}{2}$	40	_	_	45		70	50-	60	105
	80	-	-	90		40	35	70	100
	50	25	40	90		40	45	90	100
	60	30	40	90					
1	40	25	50	90	54	80	_	-	105
4	50	50	80	90		20	30	120	105
_		-				40	105	120	160
$4\frac{3}{4}$	80	-	_	95		40	45	60	70
	50	25	40	95		40	50	30	35
	50	95	120	75		40	55	70	105
	40	35	70	95				-	
	40-	45	90	95	51/2	80	-	_	110
	50	95	80	50		80	70	35	55
5	40					40	45	90	110
ŭ	60	_		50		40	30	60	110
	60	95	200	75		40	50	100	110
1	00	25	30	90		40	35	70	110

प्रति इंच चूड़ियों की संख्या	मेंड्ल का व्हील	स्टड का व्हीत	पिनियन का व्हील	बीडिग सक्रूका व्हील	प्रति इच चूड्यों की संख्या	मैंह्ल का व्हील	स्टब का व्हील	पिनियन का व्हील	लीडिंग स्कू का व्हील
534	80	_		115		80	75		100
*	40	45	90	115		40	50	80	100
	40	30	60	115		40	35	70	125
	40	60	120	115					05
	40	50	100	115	62	40		-	65
	20					60			130
6	60			90		80	60	30	65
	30		_	45		80	65	45	90
	20	40	80	60		40	35	70	130
	20	40	120	90		40	45	90	130
	20	40	50	35	١				
	30	60	50	1	I ha	80			135
		70	1	1		20	45	80	60
	35	10	00	00		40	90	80	60
6	80	-	.	128	5	50	90	80	
O g	30		40	78	5	60	45	40	90
	60	Į.	1			40	35	70	135
	1 "								1

प्रति इंच चूड़ियों की संख्या	मेंड्ल का न्हील	स्टंड का व्हीत	पिनियन का व्होंस	लीडिंग स्कृ व्हील	प्रति इंच चूड़ियों की संल्या	मेड्ल का व्हील	स्टड का न्हींत	विनियन का इहील	निष्टिम सक् उद्देशि
7	40	_ !	_	70		60	90	75	100
	60 ;	_	!	105		20	50	100	80
	45	90	80	70		20	45	90	80
	50	70	80	100	81	40	45	30	55
	40	60	90	105		40	45	1	110
	30	50	100	105		20	55	60	45
						80	90	60	110
7월	40	_		75		50	75	40	55
	45	90	80	75		1			
	30	45	40	50	85	40	-	-	85
	20	50	100	75		30	45	60	85
	20	45	90	75		30	85	120	90
	60	90	80	100		30	85	100	75
					1	20	50	100	85
8		-	-	80		20	45	90	85
	50	ì	1-	100	1		0~	200	P
	30	45	75	100	8	40	35	30	75
	- I		1				1		1

								_	
प्रति ध्न चृद्गिं की संख्या	में ष्ट्रल का न्हील	स्टंड का व्हील	पिनियन का व्हील	लीखग स्कृ उहील	प्रति इच चूड़ियों की संख्या	मैड्रल का व्हील	स्टंड का व्हील	पिनियन का व्हील	लीडिंग स्कूका व्हील
	30	70	.80	75		70	65	40	105
	40	70	80	100		30	45	40	65
	20	35	40	100		40	120	80	65
9	40	_	_	90	10	30	_		70
	30	60	80	90		30	60	40	50
	30	60	40	45		30	60	80	100
	60	120	40	45		20	45	90	100
	20	50	100	90		20	35	70	100
91	40	_		95	101	40			105
	30	60	80	95		40	70	50	75
	35	70	80	95		20	50	100	105
	45	90	80	95		20	35	70	105
	20	50	100	95		20	45	90	105
$9\frac{3}{4}$	60	45	20	65	11	40		_	110
	60	65	40	90		20			55
	1	1	1	}					

प्रति इच चूडियों की सब्या	मेंड्ल का न्हील	स्टिड का ठंडील	पिनियन का व्हील	लीडिंग सक्र मा व्हील	प्रति ध्य चूड़ियों की संख्या	मेंह्ल का व्हील	स्ट अका व्हीत	पिनियन का व्हील	लीडिंग स्क्रू का ठ्याल
	30	60	40	55		30	45	50	100
	30	110	80	60		60	90	25	50
	40	110	50	55		40	60	5 0	100
	20	50	100	110		40	110	55	60
111	30	, 7 5	40	45	121	40	70	20	, 35
	40	, 7 5	60	90		40	35	30	105
	40	75	70	105		40	70	60	105
	40	75	80	120		30	105	80	, 70
	40	90	80	100		30	50	40	75
112	40	 -	-	115	12분	30	75	80	100
	20	20	40	115		20	75	60	50
	30	115	80	60		40	50	30	75
	20	50	100	115		40	100	60	75
	20	95	90	115	123	30	90	80	85
12	30		-	90		35	105	80	85
				·					-

प्रति इंच चूड़ियों की संख्या	मेंड्ल का व्हील	स्टब का व्हील	पिनियन का व्हील	लीडिंग स्कूका व्हील	प्रप्ति इंच चूड़ियों की संख्या	मेंड्ल का व्हीत	म्टस् का व्हील	पिनियन का व्हील	लीडिंग स्क्रूका ब्हील
	40	120	80	85		40	75	60	110
	60	45	20	85		20	55	80	100
	40	85	30	45		40	55	30	75
13	20	-		65	14	30			100
	30	60	80	130		20	_	_	70
	25	50	40	65		20	25	55	110
	80	130	50	100		40	70	50	100
	30	65	50	75		40	70	60	120
13½	30	90	40	75		40	60	30	70
	25	75	80	90	144	20	30	40	95
	20	45	80	120		20	95	60	45
4	20	75	50	45		40	95	50	75
	40	90	80	120		40	95	60	90
	20	55	40	50		40	95	80	120
133	20	55	60	75	15	20	-		75

प्रति ध्व चृड़ियों की संख्य	मेंड्ल का व्हीस	स्टब्ह मा ग्हीता	पिनियन का व्हील	लीडिंग स्कृ ज्हील	प्रति इंच चूड़ियों की संख्या	मेंड्ल का व्हील	स्टड का व्हीस	पिनियन का व्हील	लीडिंग सक् व्हील
	60	90	40	100	0	20	100	80	65
	30	90	60	75		30	65	40	75
	40	100	50	75		40	100	80	130
$15\frac{3}{4}$	20	35	40	90	161	30	90	40	55
	20	90	80	70		25	55	40	75
	20	90	120	105		35	55	40	105
	40	45	20	105		60	90	40	110
16	25	_	-	100	17	20	_	-	85
	30	-		120		30	70	40	85
	30	60	50	100		35	85	60	105
	25	60	30	50		30	60	40	85
	20	90	45	80		40	85	50	100
	20	70	35	80		40	85	45	80
164	40	50	20	65	174	40	90	60	115
	20	65	60	75		40	115	50	75

प्रति इंच चूड़ियों की संख्या	मेह्न का व्हीत	स्टंड का न्हींत	पिनियन का व्हील	लीडिंग स्कूका व्हील	प्रति इच चूड़ियों की संख्या	में ह्ल का व्हील	स्टंड का व्हील	पिनियन का व्हील	नीडिंग स्कू का व्हील
	20	45	60	115		20	100	80	75
	40	105	70	115		20	75	20	25
-	40	30	20	115		40	50	40	150
17½	20	50	40	70		40	75	60	150
1/2	20	50	60	105	19	20	_		95
	30	75	60	105		40	90	45	95
	20	100	80	70		25	100	80	95
	40	50	30	105		25	95	40	50
10						40	0	30	95
18	20	_	-	90					
	30	60	40	90	194	20	70	80	110
	30	90	80	120		20	70	40	55
	25	45	40	100		20	55	60	105
	20	100	50	45		40	105	60	110
	20	70	35	45		40	110	80	140
183	20	50	40	75	19½	20	60	40	65

प्रति इच चूड़ियों की सक्या	मेड्न का न्हीस	स्टंड का ज्हील	पिनियन का क्वील	लीखिग सक्र हा ब्हील	प्रति इच चूदियों की संख्या	में ड्रल का व्हील	स्टड का न्हील	पिनियम का व्हील	लीडिंग स्कृ का व्होल
	20	65	60	90		20	70	40	60
1	20	120	80	65		30	105	60	90
	40	75	25	65		20	70	60	90
	20	65	70	105		40	90	30	70
20	20		-	100	21 1	20	50	40	85
	25	50	40	100		20	85	60	75
	25	50	30	75		40	85	40	100
	40	120	60	100		40	85	30	75
	40	90	45	100		20	100	80	85
201	20	45	40	90	22	20			110
	20	90	80	100		30	55	40	120
	40	90	60	135		20	100	50	55
	40	135	50	75		20	90	45	55
	40	45	20	90		20	70	35	55
21	20	-	-	105	22½	30	75	40	90

प्रति इंच चूड़ियों कीं,संख्या	मेंडल का व्हील	स्टंड का व्हील	पिनियन का व्हील	त्तीहिंग स्कृका व्हीत	प्रति इच चूड़ियों की संख्या	मैह्ल का व्हीस	स्टब का व्हील	पिनियन का व्हील	लीडिंग स्क्रू का व्हील
	20	45	30	75		20	95	80	100
	20	45	40	100		20	95	40	50
	20	90	80	100		20	95	60	75
	40	50	20	90		20	75	60	95
$22\tfrac{3}{4}$	20	65	40	70	24	20	-		120
	20	65	60	105		25	50	20	60
	30	105	40	65		25	75	30	60
	40	105	30	130		20	60	55	110
	40	65	20	70		40	120	45	90
23	20	-	_	115	25	20	50	40	100
	30	115	60	90		20	50	30	75
	30	115	70	105		20	75	60	100
	40	115	60	120		30	75	60	105
	40	115	60	100		40	75	30	100
233	30	75	40	95	26	30	65	40	120

प्रति इंच चूड़ियों की सक्या	मेंड्ल का व्हील	स्टड का न्दीत	पिनियन का व्हील	लीडिंग स्म्रे मा न्हील	प्रति र्यच चूड़ियों ही संख्या	में दूल का ठरील	स्टड का न्तृील	पिनियन का टहीस	लीटिंग स्कू का व्हील
	20	65	40	80		20	90	90	145
	20	65	35	70		30	145	60	90
	20	65	30	60		45	90	40	145
	30	130	80	120		30	90	60	145
27	20	60	40	90	30	20	_	—	150
	30	90	40	90		20	60	40	100
	20	90	80	120		30	90	40	100
	20	90	70	105		30	100	40	105
	40	75	25	90		40	50	25	150
28	20	70	40	80	32	25	80	40	100
	30	80	40	105		20	90	45	80
	30	105	60	120		30	80	40	120
	20	70	60	120		20	80	60	120
	40	105	45	120	1	20	80	30	60
29	20	_	_	145	34	40	85	30	120

									-
प्रति युच महिलों की रिक्णा	मेंद्रल का व्हाल	ž	विनियम का व्हास	ल्गिडिंग स्फ्रिट्डाल	प्रति इच चूड़ियों की संख्या	में ब्रुल का न्हील	स्टंड का ग्हील	पिनियन का व्हीस	लीहिंग सक्त का वहील
		00	85	85		20	80	30	75
1	1	20	30	85		20	75	45	120
	40 1	85	- 1	120		20	50	30	120
	40	85	- 1	100		20	100	30	60
60		90		100	48	20	80	40	120
36	40	90		120	40	20	1	1	60
	1 1	90	30	60		20	1	25	80
	20 40	100	25	90		25	-	1 1	75
	25	90	30	75		20		5 3	120
	20	30				20	1	0 4	0 120
38	40	95	25	100				0 2	0 60
	20	95	30	60		•	1	-	1
	40	100	25	60		20	- 1	-	0 120
	30	75	25	95	1	20	1	_	0 75
	25	95	30	78	5	2	0 12	U	10
40	20	80	40	100	3				

टेबिल नं० ४

जिससे 3 चूड़ी के लीडिंग स्कू से खराद पर चूड़ियां काटने

42	क पज व्हाल मालूम हा सकत है।												
प्रति इंच चूड़ियों की संख्या	मेंड्ल का व्हील	स्टब का व्हील	पिनियन का व्हील	लीडिंग स्कूका व्हील	प्रति इंच चू द्यों की सख्या	मेड्ल का व्हात	स्टब का न्हींवा	पिनियन का व्हील	लीहिंग स्कूका व्हील				
एक में में एक चूहें हैं हैं हैं एक चूहें हैं।	20 25 40 25 30 35 30 60 60	 80 50 60 70 80 80	30 40 45 50 50	80 100 60 80 90 100 80 100 90	3.7 16	45 45 45 20 25 30 25 25 25	60 60 80 — — 40 45	40 35 60 — 80 90	80 70 90 40 50 60 100				

पिच से आशय एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी तक फासला है यथा यदि एक इंच में एक चूड़ी काटनी है तो उसकी पिच एक इंच होगी टेबिल नं० 4, 5 व 6 से जिस आकर की भी एक चूड़ी काटनी हो उसके लिए गरारियां मालूम हो सकती हैं।

		······································		,		·			
प्रति इंच चूड़ियों की संख्या	मेंह्न का ग्हील	स्टंड का व्हीता	पिनियम का उद्दील	लीडिंग सक्र का व्हील	प्रति इंच चूड़ियों की संख्या	मेंह्ल का व्हील	स्टंड का व्हीता	पिनियन का व्हील	नीडिंग सक्र का व्हीत
<u>5</u>	25			40		35	50	100	80
	50	_	_	80		35	55	110	80
	90	45	25	80		35	60	120	80
	50	40	45	90		35	30	60	80
	75	60,	50	100					
	70	35	25	80	1 2	50	_	-	50
. 0						100	-	-	100
38	60		-	80		80	40	35	70
	45	_	-	60		90	45	40	80
	75		_	100		35	40	80	70
	90	45	30	80					,
	100	50	30	80	9 16	45		_	40
	110	55	30	80		90		-	80
	30	50	100	80		100	50	45	80
						45	60	120	80
26	70	-	-	80		45	35	70	80
	90	45	35	80	ı	90	40	50	100
						,			

प्रति ईच चूड़ियों की संख्य	मेंड्ल का व्हील	स्टब का व्हीत	पिनियन का न्हील	नीडिंग स्कृटहील	प्रति इंच चूड़ियों की संख्या	मेंड्ल का ठड़ील	स्टड का न्हींल	पिनियन का ठहील	लीडिंग सक्र न्हील
58	50	_	_	40		90	45	60	80
	100		_	80		60	50	100	80
	90	45	25	40		60	80	110	55
	25	40	90	45	13	65			40
	50	80	90	45	16	65	50	100	80
	110	55	25	40		65	60	120	80
11	==	_		40		100	80	65	50
$\frac{11}{16}$	55		100	40		65	80	90	45
	55	50	100	80					
	55	45	90	80		35		_	20
	55	35	70	80		70		_	40
	30	40	120	80		100	50	70	80
	110	40	30	60		70	50	100	80
34	60	_		40		70	45	90	80
4	90			40 60		70	30	60	80
	30	45	90	40	15	75			40

गति इंच चू द़ियों की संख्या	में हुल का व्हील	स्टड का न्हींबा	पिनियन का व्हील	नीडिंग स्क्रू का व्हील	प्रति इंच चृड़ियों की संख्या	मेंह्ल का व्हीत	स्टंड का ग्हीबा	पिनियन का व्हील	तीर्डिंग स्कूका व्हील
	100	50	75	80		110	55	45	40
	25	30	90	40	14	50			20
	25	20	60	40		100			40
	120	80	75	60		50	60	120	40
7	40		_	20		50	45	90	40
1	50			25		25	20	80	40
	30	25	100	60		90	45	50	40
	30	20	80	60	12	55			20
	60	25	100	120		100	50	55	40
	120	50	75	90		55	45	90	40
						55	35	70	40
13	90			40		110	30	60	80
	45	50	100	40		55	40	120	60
	45	60	120	40					00
	120	40	45	60	11/2	60	-	-	20
	45	40	130	65		120	-	-	40
	1	4	i	1	}		j	1	-

-									
पित इच चृडियों की संख्या	मेंडल का ब्हील	स्टब का न्हीस	पिनियन का व्हील	लीडिंग स्क्र व्हील	प्रिति ईच च्रियों की संख्या	मेडल का व्हील			सिंडिंग स्म्र _े न्हींस
1	150	50	60	40	12	75		.	20
	60	45	90	40		120	1	75	1
	60	35	70	40		50	1	- 1	
	60	75	150	40		120	60		40
15	1				1	25	30	90	20
-8	65	-	_	20		60	30	75	40
	130	_	-	40					
	100	50	65	40	2	80	_	-	20
	65	45	90	0.0		100	_	_	25
	60	30	65	40		90	45	40	20
	65	70	140	20		80	40	50	25
13	70					70	35	60	30
- 4	120	-	70	20		70	60	120	35
		60	70	40					
	70	60	120	40	21/4	90		-	20
	70	50	100	40		80	40	45	20
	70	45	90	40		90	40	120	60
	!								

प्रति इंच चूड़ियों.की संख्या	मेंड्रल का व्हील	स्टंड का न्हींवा	पिनियन का व्हील	लीडिंग स्कू का व्हील	प्रति इंच चूड़ियों की संख्या	मेंड्ल का व्हील	स्टड का व्हील	पिनियन का व्हील	लीडिंग स्क्रू का व्हील
	90	40	100	50		60	40	80	20
	45	20	70	35		70	35	60	20
	40		••			90	30	40	20
$2\frac{1}{2}$	100	_	-	20		90	30	80	40
	50	20	120	160		75	25	80	40
	50	20	90	45					20
	80	40	50	20	34	130	-		20
	120	60	75	30		80	40	65	20
	75	30	50	25		90	45	65	20
03	110		_	20		70	35	65	20
$2\frac{3}{4}$	1	40	55	20		65	40	80	20
	80	1 -	1	1	1	65	35	70	20
	100	1		1					20
	70		1		1 02	140	1	-	20
	120		1	1	1	140	60		40
	60	30	55	20	'	100	25	1	40
3	3 120) -		- 2	0	90	45	70	20

प्रति हंच चूड़ियों की संख्या	मैंड्रल का न्हील	स्टढ का न्हीं ल	पिनियन का व्हील	लीडिंग स्क्रू का व्हील	प्रति इंच चूड़ियों की संख्या	मेंड्ल का ग्हील	स्टब का व्हीत	पिनियन का न्हील	लीडिंग सक्रू का व्हील
	10	20	100	5 0		100	50	85	20
	100	25	35	20		70	35	85	20
78	150					90	45	85	20
34	150	40	-	20		100	25	85	40
	80	40	75	20		70	20	85	35
	60	30	75	20					
	70	35	75	20	45	100	25	45	20
	100	40	105	35		80	40	90	20
	90	45	75	20	1	100	50	90	20
4	60	30	80	20		60	30	90	20
	100	50	80	20		90	50	100	20
	70	35	80	20				00	40
	100	25	40	20	43	90	20	80	40
	120	60	80	20		80	40	95	20
	80	30	60	20		100	50	95	20
						120	20	95	60
$4\frac{1}{4}$	80	40	85	20		90	45	95	20
	ſ	(1	1	1	1	1	ı	1

प्रति ईच चूड़ियों की संख्य	मेंड्ल का व्हील	स्टब का व्हीत	पिनियन का ठहील	लीडिंग कि ठ्रील	प्रति इंच चूड़ियों की संख्या	मेंड्ल का न्हीत	स्टंड का न्हील	पितियन का व्हील	लीडिंग स्कू व्हील
	95	60	120	20		100	50	110	20
	95	45	90	20		100	25	55	20
-	00	A 22	100	20		90	45	110	20
5	90	45	1			110	40	80	20
	100	40	80	20		55	20	80	20
	100	25	50	20					
	50	40	80	30	$5\frac{3}{4}$	80	40	115	20
	80	20	100	40		50	15	115	20
	100	45	90	20		100	50	115	20
51	120	20	?5	20		115	50	100	20
	120	20	70	40		115	30	60	20
	35	20	120	20			00		90
	70	30	90	20	6	120	30	60	20
	120	40	70	20		90	30	80	20
	60	20	70	20		60	20	80	20
						100	50	120	20
$5\frac{1}{2}$	80	40	110	20		60	30	120	20

प्रति इंच चृड़ियों की संस्या	मेंब्ल का ग्हील	स्टंड का व्हील	पिनियन का वहील	लीडिंग स्क्रूका व्हील	प्रति हैच चूडियों की संख्या	मेंह्ल का व्हील	स्टंड का व्हील	पिनियन का व्हील	नीडिंग स्मृ मा व्हील
	60	20	120	30		140	30	120	35
-7	70	30	120	20		120	30	140	35
	120	30	70	20	9	90	30	120	20
	105	45	120	20		75	25	120	20
	140	60	120	20		120	25	75	20
8	80	30	120	20		160	20	120	20
	100	30	120	25			1	, }	
		1	1	t			, !		ı
							1		1
							1		
		<u> </u>			1	1	:		1

,

टेबिल नं॰ प्र

जिससे 3 चूड़ी के लीडिंग स्कू से खराद पर चूड़ियां काटने

के चैज व्हील माल्म ही सकते हैं।											
प्रति हंच चूड़ियों की संख्या	मेंड्ल का व्हील	स्ड का व्हील	पिनियन का व्हील	नीडिंग स्कू का व्हीन	प्रति इंच चूड़ियों की सख्या	मैड्ल का व्हील	स्ट का क्रील	पितियन का व्हील	नीहिंग स्कूषा व्हीत		
18	30	_	_	80		120	60	30	80		
	30	100	50	40	В	90	40	20	60		
	30	90	45	40	16	75	40 40	30 45	60		
	55	80	60	110		50	40	50	100		
	30	40	35	70		75	40	35	70		
F3	45	_	-	80		75	40	30	10		
16	90	80	50	100	38	90	_	_	80		
	45	40	35	70	1 "	45	50	100	80		
	45	100	50	40	1	45	35	70	80		
1				100	}	45	30	60	80		
1	30	-	-	40				,	10		
	45	-		60	18	70	100	50	40		
	45	90	45	30		70	90	45	40		
	45	100	50	30		70	40	45	90		
-	I	1				1	•	1			

प्रति इंच चूड़ियों की संख्या	मेंड्ल का व्हील	स्टड का ज्हील	पिनियन का व्हील	नीडिंग सम्र का न्हील	प्रति इंच चूड़ियों की संख्या	मेंड्ल का व्हील	स्टड का न्हील	फिनियन का व्हील	लीडिंग स्कूका व्हील
	35	50	100	80		45	35	70	40
_	j					45	50	100	40
2	60	-	-	40		45	30	60	40
	90	-	_	60	13	05	100		90
	45	50	100	60	16	65	100	50	20
	45	35	70	60		65	40	120	80
	110	55	50	80		65	90	45	20
28	n.e	50	90	00		130	30	45	80
ie	75			80	78	105	_		40
	25	20	75	50	8	105	50	100	80
	75	50	25	20		105	45	90	80
	90	60	80	80			1	70	80
11	45	40	120	80		105	35	10	00
	55	20	60	80	15	75	30	90	80
	55	30	90	80		45	20	100	80
		•		00		45	20	50	40
34	90	-	-	40		50	20	45	40

प्रति इच चूड़ियों की संख्या	मिंड्ल का न्हील	स्टंड का न्हींस	पिनियन का व्हीत	नीडिंग स्कू व्हील	पित इच चूड़ियों की संख्या	मेंड्ल का व्हील	स्ड का व्हीता	पिनियन का व्हीस	सिडिंग स्मृ व्हीस
1	60		_	20	11/2	90		_	40
	45	25	100	, 60		90	50	100	40
	45	20	80	60		90	35	70	40
	90	25	100	120		90	60	120	40
11/8	135			40	158	65	30	90	40
	45	20	60	40		65	20	60	40
	45	25	75	40		15	25	75	40
	105	80	90	35		75	25	65	40
11	75		_	20	13	105	_	_	20
	75	60	120	40		70	30	90	40
	75	50	100	40		70	25	75	40
	75	45	90	40		70	20	60	40
138	55	45	135	40	178	90	30	75	40
	55	30	90	40		75	30	90	40
	55	20	60	40		60	20	75	40

प्रति इंच चूड़िगों की संख्या	मेंड्ल का व्हील	स्टड का व्हील	पिनियन का व्हील	लीडिंग स्क्रूका व्हील	प्रति इच चूड़ियों की संस्या	मेहिल का व्हील	स्टंड का न्हींब	पिनियम का व्हील	्रीडिंग स्कूका व्हील
	105	35	75	40		90	30	55	20
2	120			20		75	25	55	20
	120	40	50	25		55	20	75	20
	50		120	40	3	90	40	80	20
	60		120	40		90	50	100	20
01			} }			90	35	70	20
$2\frac{1}{4}$	120	40	45	40		70	35	90	20
	45	30	90	20	0.1	10		30	20
	45	20	75	20	34	120	40	65	20
	45	20	75	25		105	35	65	20
$2\frac{1}{2}$	150	_		20		90	30	65	20
-2	50	20	120	40		75	25	65	20
	50	20	90	30	31/2	90	30	70	20
	120	40	75	30	02	120	40	70	20
		1		00		75	25	70	20
$2\frac{3}{4}$	120	40	55	20		70	20	90	30
			1			1	!	1	1

													,			-
प्रति इंच चूड़ियों की संख्या		मङ्ग की व्हाल	ļ	का के का क्या	पिनियन का व्हील		लीडिंग स्कृठहाल	न न न नियों की महिया	अति इच माङ्या मा तद्रा		में डूल का व्हाल	स्टंड का न्हीता		पिनियन का न्हींल	नीहिंग सक का व्हील	
33	l ₁	20		40	75		20			ı	20	40		85	2	0
04		90	1	30	75		20				85	20	1	20	4	C
		75	1	25	75	1	20			١						
	١	60		25	75	- 1	20		41	١	90	30		90	1	20
	١	90		30	80	- 1	20			1	120	40		90	1	20
	1	120	- 1	40	80	- 1	20	١		١	75	25		90	1	20
		75	- 1	25	80	- {	20				60	20)	90	- 3	20
4		60		20	8		20	1	43		90	30)	95		20
•	•	78	- 1	50	3	- 1	60		•		120	4)	95		20
		50	- 1	25	3	- 1	80	- 1			75	2	5	95		20
		10	- 1	70	1	0	60	- 1			95	2	0	120		40
		4		20	1	5	20	- 1			90	3	۸	100		20
		3	0	_		_	40)	5		120			100		20
4	Ţ		0	30) {	35	20				120	4	0	150		30
	1	1	5	25	-	35	2				75	2	5	100		20
							1		1			-				

٠.

प्रति इंच चूड़ियों की संख्या	मेंड्ल का व्हील	स्टब का ञ्हील	पिनियन का व्हील	लीडिंग स्कृ व्हील	प्रित ईच चूड़ियों की संख्या	मेंड्ल का व्हील	स्टड का ट्रील	पिनियन का व्हील	चिडिंग स्कृ न्हीत
$5\frac{1}{4}$	90	30	105	20		75	25	120	20
	120	40	105	20		105	35	120	20
	75	25	105	20	7	00	20	140	90
1	105	20	120	40	•	90 120	30 40	140	20 20
5 <u>1</u>	90	30	110	20		75	25	140	20
42	120	40	110	20		60	20	140	20
	75	25	110	20		00	20		20
	60	20	110	20	8	120	30	150	25
						120	35	140	20
$5\frac{3}{4}$	90	30	115	20		140	20	120	35
	20	40	115	20		120	25	150	30
	75	35	115	20	9	105	00		00
	60	20	115	20		135	30	120	20
6	90	30	120	20		120 150	20 25	135 135	30 30
	60	20	120	20	\	135	25	150	30
									90

् १४४) टेबिल न० ६

जिससे 4 चूड़ी के लीडिंग स्कू से खराद पर चूड़ियां काटने के चेंज व्हील मालूम हो सकते हैं।

क पण व्हाचा साव्युस है। सकत है।											
प्रति इंच चूड़ियों की संख्या	मेंड्ल का ज्हीत	स्टड का ग्हील	पिनियम का व्हील	लीडिंग स्कूका व्हील	प्रति इंच चूड़ियों की संख्या	मेंड्ल का व्हील	स्टड का व्हीत	पिनियन का व्हील	बीडिंग स्कूका व्हीता		
18	40		1_	80	<u>5</u> 16	50	_		40		
	50			100		90	45	50	80		
	50	80	20	25		70	35	50	80		
	50	20	30	25		60	30	50	80		
	50	20	30	20		00	30	50	80		
	60		_	80	308	60			40		
16	120	80	50	100	°	45	_	_	30		
	120	80	45	90		90	45	60	80		
	35	80	120	70		70	35	60	80		
14	40			40	2 16	70			40		
**	50	_	_	50		90	45	70	80		
	50	40	80	100		70	35	70	80		
	50	45	90	100		60	30	70	80		
						l					

प्रति इंच चूड़ियों की संस्या	मेंड्ल का व्हील	स्टंड का व्हील	पिनियन का व्हील	नीडिंग सक्र मा व्हीत	प्रति इंच चूड़ियों की संख्या	मेह्त का व्हीत	स्टिंड का न्हीत	पितियम का व्हील	नीडिंग स्कूका न्हील
I 2	80	-	_	40		60	25	75	80
	100		_	50	છે.	120			40
	90	45	80	80	94	60	45	90	40
	20	25	100	40		60	35	70	40
1 <u>9</u> 16	90	_	_	40		60	50	100	40
-0	70	35	90	80					
	60	30	90	80	13	130		-	40
	100	50	90	80		130	60	120	80
	100	0.5	-0	00		65	60	120	40
8	100		-	40		65	50	100	40
	50		-	20					
	90	45	25	40	78	140	-	-	40
	70	35	25	40		70	60	120	40
11	110			10		70	50	100	40
$\frac{11}{16}$	110	16	100	40		70	45	100	40
-	60	40	120	80					
•	60	30	90	80	1 <u>5</u>	75	_	-	20
-	1.	1	1	1		•	1	1	

			•	•						
प्रति इंच चृड़ियों की संख्या	मेंब्रुल का व्हाल	किरियान का व्हीत		N 6	प्रति इंच चूड़िया का सक्या	मेहन का वहीत		स्टंड का न्हाल	पिनियन का न्हींपा	नीहिंग सक, का व्हाल
1 1 2	75 75 75 80 80 80 80 90 90 90	30 30 1 -60 50 45 -60 50 45 -60 45	60 00 - 120 100 90 - 120 100 90 - 120 90			1: 1 1 1	0 0	- 1	90 130	40 40 20 20

प्रति पिच इंचों की संख्या	मेंड्ल का व्हील	स्टंड का व्हीत	पिनियन का न्हील	लीडिंग स्कू व्हील	प्रति पिच ध्वों की संख्या	मेंड्ल का व्हील	स्टंड का ग्हील	पिनियम का व्हील	लीडिंग सक्रू ग्हील
	70	30	60	20		120	20	100	60
17				20		100	45	90	20
$1\frac{7}{8}$	150		700	1					
	75	50	100	20	23/4	110	50	100	20
	75	45	90	20		110	40	80	20
	75	30	60	20		110	45	90	20
						110	60	120	20
2	80	50	100	20					
	80	60	120	20	3	120	40	80	20
	80	45	90	20		120	50	100	20
	80	30	60	20		90	45	120	20
21/4	90	:0	60	20		70	20	120	35
_	90	50	100	20					00
	70	35	90	20	34	130	50	100	20
				20		65	25	100	20
$2\frac{1}{2}$	100	30	60	20		65	30	120	20
_	100	60	120	20		65	20	30	20
								1	1

-									
प्रति ईच चूड़ियों की संख्या	मेंड्रल का व्हील	स्टब का म्हील	पितियन का व्हील	लीडिंग स्किल क्हील	प्रति इंच चूड़ियों की संख्या	मेंड्ल का व्हील	स्टंड का व्हील	पिनियम का व्हीस	लीडिंग स्कूका व्हील
$3\frac{1}{2}$	70	25	100	20		80	20	100	20
	70	30	120	20	47	100		00	
	70	20	80	20	42	100	95	90	20
	70	35	130	20		120	30	90	20
$3\frac{3}{4}$	80	25	100	20		80	20	90	20
*	80	35	1	20		90	35	130	20
	80		130	20		80	20	95	20
		20	130	35	434			95	
	80	30	120	20		100	25	1	20
4	90	30	120	20		95	25	100	20
. 1	90	25	100	20		120	30	95	20
,	90	35	130	20	õ	100	20	80	20
	90	20	80	20		100	30	120	20
		00				100	35	130	20
41	100	30	120	20		100	20	130	35
_	100	35	130	20		100	20	,	θĐ
	100	20	80	20	54	105	25	100	20
	1			- 1					

	(170	•				
प्रति इंच चूड़ियों की संख्य। मेंह्ल का व्हील स्टड का व्हील	पिनियन का व्हील	लीडिंग स्कूका व्हील	प्रति इंच चृड़ियों की संख्या	मेह्त का व्हीत	स्टंड का व्हील	पिनियन का व्हील	लीडिंग स्कूका व्हील
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	100 120 80 5 130 5 100 120 80 120 835 13	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2		120 120 80 90 12	15 20 20 20 10 10 10 20 20	120 80 80	15 15 0 20 0 20 0 15

टेबिल नं॰ ७

इस देविल से २ चूड़ी के लीडिंग स्कू वाली खराद पर चूड़ियां काटने के चेंज व्हील्ज माल्म हो सकते हैं जबकि पैनियन व्हील १४ दन्दानों का ही रहे।

प्रति इंच चूड़ियों की संख्या	मेंड्ल का व्हील	स्टंड का व्हील	पिनियम का व्हील	लीडिंग सक्र व्हील	प्रति इंच चूड़ियों की संख्या	मैड्ल का व्हील	स्टड का न्हीस	पिनियन का व्हील	लीडिंग स्कूका व्हील
1	40	-	_	20	21/4	80	-	_	90
114	80	_	_	50	212	40	_		50
11/2	80			60	23/4	40	_	_	55
134	80	-		70	3	50	_	_	75
2	80		-	80	31/4	40	_	_	65

नोट-टेबिल नं० 7, 8 व े से उन खरादों के चैंज व्हील्ज ज्ञात हो सकते हैं जिनके साथ पिनियन व्हील 15 दन्दाने का होता है क्योंकि ऐसी खरादें भी होती हैं जिनकी और गरारियां बदल जाती हैं परन्तु पिनियन व्हील 15 दन्दाने की ही होता है।

-	-								
प्रति इंच चृड़ियों की संख्या	मेंड्रल का क्टील	-	पिनियन का उद्गील	लीडिंग स्क न्हील	प्रति इंच चडियों सी मल्या	गेंडन का इटीन	मन्द्र का जानेन	जिल्लामा स्थापन	त्यान्यस्य भा कतात्त्व सीडियासकृका व्हीस
312	40	-		70	Ī	30	30	15	1
$3\frac{3}{4}$	40			75	7	20	-	<u> </u>	70
4	40	_		80		20	30	15	35
41	40		_	85	8	20 20	30	15	60 40
41	40			90	9	40	30	15	90
43	40			95		60	45	15	90
5	40	_	_	100	10	30 30	25 50	15	90
	40	30	15	50			i i	15	45
$5\frac{1}{2}$	40	_		110	11	40 40	30 50	5 15	110 55
	40	30	15	55	12	50		1	
6	30			90	14	25	60 30	15 15	75 75

प्रति ईच चूड़ियों की संख्या	मेंड्ल का व्हील	स्टब का व्हील	पिनियन का व्हील	सीडिंग स्कूका व्हीस	प्रति इच चूड़ियों की संख्या	में ब्रंस का व्हीत	स्टब का न्हील	पिनियम का व्हील	बीडिंग स्क्रू का व्हील
13	40	60	15	95	20	30	45	15	100
	20	30	15	60		30	90	15	50
14	30	35	15	90	21	20	45	15	70,
	30	70	15	45		40	90	15	70
15	40	45	15	100	22	30	45	15	110
	20	45	15	50		60	90	15	110
16	30	45	15	80	24	20	45	15	80
	:0	90	15	40		40	90	15	80
17	30	45	15	85	25	20	50	15	75
	30	90	15	40		40	100	15	75
18	40	60	15	90	26	30	65	15	90
	20	30	15	90		60	130	15	90
19	40	60	15	95	28	30	70	15	90
	20	30	15	95		30	90	15	70

। की संख्या			हील	ा व्हील	चूड़ियों की संख्या	ख		व्हीत	का ञ्हील
प्रति इंच चूड़ियों	मेंह्न का ग्हीन	स्टब का ज्हीत	पिनियन का व्हील	लीडिंग सम्ब का जरील	प्रति इंच चूड़ि	मेंह्ल का व्हील	स्टड का व्हील	पिनियन का	तीहिंग सम्, का ज्झील
30	30	75	15	90	44	30	110	15	90
	30	90	15	75		20	55	15	120
32	30	80	15	90	48	20	80	15	90
	20	80	15	60		20	90	15	80
33	20	55	15	90	50	20	100	15	75
50	20	90	15	55		20	75	15	100
34	30	90	15	85	54	20	90	15	90
OŦ	30	85	15	90		30	135	15	90
36	20	60	15	90	57	20	90	15	95
	20	90	15	60		20	95	15	90
38	30	90	15	95	60	20	100	15	90
50	30	95	15	90		20	90	15	100
40	30	100	15	90	66	20	110	15	90
	20	50	1	120		20	90	15	110

गति इंच चूड़ियों की संख्या	मेंड्ल का व्हील	स्टंड का व्हील	पिनियम का व्हीस	त्तीर्डिंग स्क्रू का व्हील	प्रति इंच चूड़ियों की संख्या	मेंह्ल का व्हील	स्टंड का व्हीत	पिनियन का व्हील	लीडिंग स्कू का व्हील
70	20	140	15	75	88	20	120	15	110
10	20	75	15	140	00	20	110	15	120
76	20	120	15	95	96	20	120	15	120
	20	95	15	120	7.00	00	150	15	100
00	20	120	15	100	100	20	150 100	15	100
80	20	100	15	100 120		20	100	15	150
	40	100	10	120					
Į									
								ľ	
- 1		ı	-		,	1	l.	1	

(१६४) टेबिलं न० =

जिससे 4 चूड़ी के लीडिंग स्कू से खराद पर चूड़ियां काटने

के चेव												
प्रति इंच चूड़ियों की संख्या	मेड्ल का ट्हील	स्टंड का व्हील	पिनियन का व्हील	लीडिंग स्कूका व्हील	प्रति इंच चूड़ियों की सख्या	मेड्ल का व्हील	स्टंड का व्हील	पिनियन का व्हील	नीहिंग स्क का व्हील			
1	60	_	_	20	312	60	/ 	15	70			
14	120	_		50	334	60	_	15	75			
$1\frac{1}{2}$	120	_	15	60	4	60		15	80			
$1\frac{3}{4}$	120		15	70	44	60	_	15	85			
2	60	_	15	50	$4\frac{1}{2}$	60	_	15	90			
$2\frac{1}{4}$	60	_	15	50	434	60	_	15	95			
$2\frac{3}{4}$	60	_	15	50	5	60		15	100			
3	60	_	15	60		60	30	15	100			
31/4	60	_	15	65	51/4	60 60	30	15	110 55			
_				1								

(१६६)

Fig. Fig.	(१६६)
	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

प्रति इच चूडियों की संख्या	मेंड्ल का उहील	स्टड का न्दील	पितियत का ठठील	नीडिंग स्कू ठहील	प्रति इंच चूड़ियें। की संक्या	भेंड्न का व्हील	स्टड का व्हीत	पिनियन का ब्हील	ज़िडिंग सक नहील
19	20	20	15	95		45	90	15	65
	30	30	15	95	28	45	70	15	90
20	45	90	15	50		45	90	15	70
	30	60	15	50	30	45	e e e	15	00
21	30	45	15	70	30	45 30	75 75	15	90
	60	90	15	70		90	••		
00	-00	-00	1.~	***	32	45	80	15	90
22	20 30	30	15 15	110 110		30	80	15	60
	1			# 1	33	30	55	15	90
24	30	45	15	80		20	55	15	60
	60	90	15	80	34	45	90	15	85
25	30	50	15	75		30	60	15	85
	60	100	15	75	36	30	60	15	90
26	45	65	15	90		50	100	15	90
	1	1		l	l	<u> </u>	l .	į .	<u> </u>

15 15 15 15 15 15 15 15									1	-
38 45 90 15 95 60 30 100 15 90 50 100 15 95 25 100 15 75 40 45 100 15 90 66 50 110 15 90 30 100 15 60 70 30 140 15 75 44 45 110 15 90 30 75 15 140 30 110 15 60 76 30 120 15 95 48 30 80 15 90 20 80 15 95 48 30 80 15 75 80 30 120 15 100 50 30 100 15 75 88 30 120 15 100 50 30 75 15 100 25 100 15 110 54 30 90 15 90 96 20 80 <td>पिच इंची</td> <td>E 1</td> <td>स्टंड का व्हाल</td> <td>विनियम का व्हाल</td> <td>10</td> <td>哥</td> <td>मेंड्ल का व्हील</td> <td>स्टंड का व्हील</td> <td>पिनियन का व्हींबा</td> <td>100</td>	पिच इंची	E 1	स्टंड का व्हाल	विनियम का व्हाल	10	哥	मेंड्ल का व्हील	स्टंड का व्हील	पिनियन का व्हींबा	100
50 100 15 95 25 100 15 75 40 45 100 15 90 66 90 110 15 90 30 100 15 60 70 30 140 15 75 44 45 110 15 60 70 30 140 15 75 48 30 80 15 90 20 80 15 95 48 30 80 15 90 20 80 15 95 50 30 100 15 75 80 30 120 15 100 50 30 100 15 75 88 30 120 15 100 50 30 100 15 90 96 20 80 15 100 54 30 90 15 60 25 100 15 120 25 20 90 15 60 25 100 <td>90</td> <td>15</td> <td>90</td> <td>15</td> <td>95</td> <td>60</td> <td>30</td> <td>100</td> <td>15</td> <td>90</td>	90	15	90	15	95	60	30	100	15	90
40 45 100 15 90 66 90 110 15 90 30 100 15 60 70 30 140 15 75 44 45 110 15 90 30 75 15 140 30 110 15 60 76 30 120 15 95 48 30 80 15 90 20 80 15 95 25 80 15 75 80 30 120 15 100 50 30 100 15 75 88 30 120 15 100 50 30 100 15 75 88 30 120 15 110 54 30 90 15 90 96 20 80 15 120 20 90 15 60 25 100 15 120 57 30 90 15 95 100 30 150 </td <td>90</td> <td>1</td> <td>ŧ</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td>25</td> <td>100</td> <td>15</td> <td></td>	90	1	ŧ	1	1		25	100	15	
40 30 100 15 60 70 30 140 15 75 44 45 110 15 90 30 140 15 75 48 30 80 15 90 20 80 15 95 25 80 15 75 80 30 120 15 100 50 30 100 15 75 88 30 120 15 100 50 30 100 15 75 88 30 120 15 100 50 30 75 15 100 20 80 15 100 50 30 100 15 75 88 30 120 15 110 54 30 90 15 90 96 20 80 15 120 57 30 90 15 60 25 100 15 120 57 30 90 15 95 100 </td <td></td> <td>1</td> <td>†</td> <td>15</td> <td>90</td> <td>66</td> <td>50</td> <td>110</td> <td>1</td> <td>1</td>		1	†	15	90	66	50	110	1	1
44 45 110 15 90 30 140 15 73 30 110 15 60 76 30 120 15 95 48 30 80 15 90 20 80 15 95 20 80 15 75 80 30 120 15 100 50 30 100 15 75 88 30 120 15 100 50 30 75 15 100 20 80 15 100 54 30 90 15 90 96 20 80 15 120 20 90 15 60 25 100 15 120 57 30 90 15 95 100 30 150 15 100	40		1		1		20	110	1	1
48 30 110 15 60 76 30 120 15 95 48 30 80 15 90 20 80 15 95 20 80 15 95 30 100 15 75 80 30 120 15 100 50 30 100 15 75 88 30 120 15 100 50 30 75 15 100 20 80 15 100 54 30 90 15 90 96 20 80 15 120 20 90 15 60 25 100 15 120 57 30 90 15 95 100 30 150 15 100			1			70	30	140	1	
48 30 80 15 90 20 80 15 95 25 80 15 75 80 30 120 15 100 50 30 100 15 75 88 30 120 15 100 30 75 15 100 20 80 15 100 54 30 90 15 90 96 20 80 15 120 20 90 15 60 25 100 15 120 57 30 90 15 95 100 30 150 15 100	44						30	, 75		1
48 30 80 15 90 20 80 15 100 50 30 100 15 75 80 30 120 15 100 50 30 100 15 75 88 30 120 15 110 54 30 90 15 90 96 20 80 15 120 57 30 90 15 60 25 100 15 120 57 30 90 15 95 100 30 150 15 100		30	10	15	60	76	30	120	1	
50 30 100 15 75 80 30 120 15 100 50 30 100 15 75 88 30 120 15 100 30 75 15 100 25 100 15 110 54 30 90 15 90 96 20 80 15 120 20 90 15 60 25 100 15 120 57 30 90 15 95 100 30 150 15 100	48	30	80	15	90		20	, 80	1	
50 30 100 15 75 88 30 120 15 110 30 75 15 100 25 100 15 110 54 30 90 15 90 96 20 80 15 120 20 90 15 60 25 100 15 120 57 30 90 15 95 100 30 150 15 100		25	80	15	75	80	30	120	i	
30 75 15 100 30 120 13 110 54 30 90 15 90 96 20 80 15 120 20 90 15 60 25 100 15 120 57 30 90 15 95 100 30 150 15 100	50	20	100	15	75	00	20	80	1	1
54 30 90 15 90 96 20 80 15 120 20 90 15 60 25 100 15 120 57 30 90 15 95 100 30 150 15 100	20			1	3	88	30	120		-
20 90 15 60 25 100 15 120 57 30 90 15 95 100 30 150 15 100		30	10					100	1	+
57 30 90 15 95 100 30 150 15 100	54	30	1	1		96	20	80	-	1
87 20 90 15 95 100 50 100 -		20	90	15	60		28	100	1	\$
	57	30	90	15	95	100	30	1	` l _	1
20 60 15 15 30 100 15 150	,	- 1	60	15	15		3	0 100	16	150

्रह्ह) टेबिल ने ् ह

जिससे 4 चूड़ी के लीडिंग स्क्रू से चूड़ियां काटने के चेंज व्हील मालूम हो सकते हैं किन्तु पिनियन व्हील यथा पूर्व 15

व्हाल म दांत का	दांत का ही रहेगा।											
पति इंच चृहियों की संख्या	मेंड्रल का उड़ील			पिनियन का वहील	तींडिंग सह का व्हील	प्रति इंच चृड़ियों की संख्या	1	मेड्ल का व्हील	स्टड का व्हील	पिनियन का व्हील	निर्दिग स्क का व्हील	
1	80	1	_	15	20	3		100	_	15	75	
		1		15	25			100	45	15	25	
14	80	'	-			3	1 4	80	_	15	65	
12	80		-	15	30	1	1 2	80	_	15	70	
$1\frac{3}{4}$	8	0		15	35	1	2	80	30	15	35	
2	10	0	30	15	25		34	80	-	15	75	
$2\frac{1}{4}$. 1 S	30	-	15	45		4	90	30	15	100	
24							41	80	1 -	15	100	
2	• 1	80-	-	15	1	100				1	00	
	1	80-	30	10	2:	1	$4\frac{1}{2}$		1	15	90	
2	34	80	1-	18	5 5	5		80	30) 15	40	
	- 1	-	1	1	-1							

(100)

प्रति इच चूड़ियों की संख्य	मेंड्ल का व्हील	स्टब का व्हील	पिनियन का व्हील	लीडिंग स्कृ न्हील	प्रति हंच चूड़ियों की संख्या	मेंड्ल का व्हील	स्टब का व्हीता	पिनियन का व्हील	- लिडिंग स्कू व्हील
17	60	45	15	85	25	40	50	15	75
	40	30	15	90		20	25	15	75
18	80	60	15	90	26	60	65	15	90
	40	30	15	90		30	65	15	45
19	80	60	15	95	28	60	70	15	90
	40	30	15	95		30	70	15	45
20	60	45	15	100	30	60	75	15	90
	30	45	15	50		30	75	15	45
21	40	45	15	70	32	30	40	15	90
	20	45	15	35		20	40	15	60
22	60	45	15	110	33	40	55	15	90
	30	45	15	55	,	20	55	15	45
24		45	15	80	34	30	45	15	85
~.	20	25	15	75		20	30	15	85

प्रति इंच चूड़ियों की संख्या	मैंद्रत का व्हीत	स्टंड का न्हीं त	पिनियन का व्हील	नीर्डिंग स्कूका व्हील	प्रति इंच चूड़ियों की संख्या	मेंड्रल का व्हील	स्टब का व्हील	पिनियन का व्हील	नीडिंग स्कृका व्हीत
36	40	60	15	90	57	20	45	15	95
	20	60	15	45		40	90	15	95
38	30	45	15	45	60	20	50	15	90
	20	30	15	15		40	100	15	90
40	30	E0	15	90	66	20	55	15	90
	20	50	15	60		40	110	15	90
44	30	55	15	90	70	20	70	15	75
	20	55	15	60		30	105	15	75
48	20	40	15	90	76	30	90	15	95
	40	80	15	90		20	60	15	95
50	20	50	15	75	80	30	90	15	100
	40	100	15	75		20	60	15	90
54	20	45	15	90	88	30	90	15	110
	60	135	15	90		20	60	15	110

İ

				•	•	•			
प्रति ईच चूड़ियों की संख्या	मैंब्र का व्हीत	स्टंड का न्हील	पिनियम का व्हील	लीडिंग स्क्र का व्हील	प्रति ध्व चूड़ियों की संख्या,	मैंड्ल का न्हील	स्टड का व्हींस	पिनियन का टहील	लीडिंग सक्तू का ज्हील
96	20	80 120	15 15	90	114	20 30	90 135	15 15	95 95
100	20 40	75 125	15 15	100 120	120	20 30	90 135	15 15	100 100
110	20	75	15	110	132	20 30	90 135	15 15	110 110

टेबिल नं० १०-चेंज व्हीलों का टेबिल

, ऐसी मिलिंग मशीन अर्थान् गरारियों के दांते काटने वाली मशीन में प्रयोग के लिये जिसका मेंड्ल व्हील 180 दांत का हो।

हैंडता के चक्कर डिवीजन ग्लेट व्हीत टेजेन्ट व्हीता
2 90 43
2 90 44
2 90 45
2 66 46
2 90 47
2 90 48
2 90 49
2 90 50
2 90 51
2 90 52
2 90 53
֡֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜

श्रमीष्ट वृति संख्या	छेंबल के चक्कर	हिबीजन जेर व्हीम	टेजेन्ट न्हींस	श्रमीष्ट दांत संख्या	हें बल के चक्कर	ब्रिकीजन ग्लोट अधील	रेजन्द वहीं ज	अमीष्ट मांत संख्या	हैं बत के चक्कर	क्षिचीजन प्लेट अभीत	ट्रेजेन्ट वहींप	श्रमीष्ट दांत संख्या	हेंचल के चक्कर	डिमीजन प्लेट म्हील	देजेन्ट न्हील
54	2	90	54	67	2	90	67	80	2	90	80	93	1	60	31
55	2	90	55	68	2		68	81	2	90		94	1	90	
56	2	60	56	69	2	90	69	82		90		95	1	7 2	
57	2	90	57	70	2	90	70	83	1	£0		96	1	90	
58	2	80	58	71	2	90	71	84		90			1	90	-
59	2	90	59	72	2	90	72	85	2		85	1	1	-	48
60	2	90	60	73	2	90	73	86		80	86		1		33
61	2	90	61	74	2	90	74	87	2			100	1 _	_	50
62	2	90	62	75	2	90	75	88	1				1	90	55
63	2	90	63	76	2	90	76	1)	-	-	
64	1	90	64	77	2				•			1	7		
65		90	65	78	1			1				-	-		
66	2	90	66	79	2	90	79	92	2	90	41	-	-		_
														-	_

टेबिल नं० ११-चेंन व्हीलों का टेबिल

ऐसी मिलिंग मशीन में प्रयोग के लिए जिसका मैंड्ल व्हील 240 दांत का हो और डबल चूड़ी के वर्म से चलाया जाता है।

दांतों की अभीष्ट संख्या	PORT OF THEFT	7	मि स	दांतों की अमीष्ट सख्या	इंडल के चक्कर	डिबीजन प्लेट व्हील	टेजेन्ट व्हीस	दांतों की अमीष्ट सख्या	हैंडल के चक्कर	च	टेजन्ट व्हील	दांतों की अभीष्ट संख्या	क्षेत्रम के सम्भर	म	हेंजैन्ट व्हीत
10	4	60	20	22	2	60	22	34	2	60	34	46	2	60	46
11	4	60	22	23	2	60	23	35	2	60	35	1	2	60	47
12	4	60	24	24	2	60	24	36	2	60	36	48	2	60	48
13	4	60	26	25	2	60	25	37	2	60	37	49	2	60	49
14	4	60	28	26	2	60	26	38	2	60	38	50	2	60	50
15	4	60	30	27	2	60	27	39	2	60	39	51	2	60	51
16	4	60	32	28	2	60	28	40	2	60	40	52	2	60	52
17	4	60	34	29	2	60	29	41	2	60	41	53	2	60	53
18	4	60	36	30	2	60		, ,	2	60	42	54	2	60	54
19	4	60	38	31	2	60	31	43	2	60	43	55	2	60	55
20	4	60	40	32	2	60	32	44	2	60	44	56	2	60	56
21	4	60	21	33	2	60	33	45	2	60	45	57	2	60	57
			-		<u> </u>										

टेबिल नं० ११-टैप वनाने का टेविल

इसमें जो अनुपात दिये गए हैं वे पूर्ण रूप से विश्वासनीय है अतः वह टैप बनाने के लिए प्रामाणिक माने जाते हैं। टैप का साफ साग उसी साइज पर टर्न किया जायगा जिस साइज का उसकी चूड़ी का वाटम (Bottom) होता है परन्तु जो टैप है

हों उनपर यह नियम लागू नहीं होता। चृड़ियों की संख्या प्रति इंच चूड़ी के बाटम पर डायामीटरा चूड़ी के बाटम पर डायामीटर चूड़ियों की सख्या प्रति ईच की लंबाह स्क, वाले भाग की लम्बाई सर की लम्बाई चौरस सर की लम्बाई टेर की समस्त लम्बाई की सारी लम्बाई का डायामीटर ट्टेंप का खायामीटर स्क, वाले भाग चौरस क्ष 10 $\frac{3}{16}$ 60 16 $1\frac{1}{2}$ 34 78 5/8 3/4 <u>3</u> 16 $2\frac{5}{8}$ 11 16 9 48 5 $\frac{3}{32}$ $1\frac{1}{2}$ $5\frac{1}{2}$ 3 78 14 40 8 1을 18 1 $3\frac{1}{2}$ ত্রি জত জাত শতে শথে শথে চাত 614 658 738 818 838 7 32 1등 1 <u>5</u> 32 2 1 1½ 1¾ 1¾ <u>3</u> 16 20 7 녆 Ī 21 18 <u>5</u> 16 22 134 4 3 8 7 16 16 114 6 19 64 $2\frac{7}{8}$ $1\frac{5}{8}$ $\frac{5}{16}$ $1\frac{5}{32}$ 15 11 32 14 5 5 $3\frac{2}{4}$ 13 134 2등 12 81 5 334 $\frac{13}{32}$ $\frac{1}{2}$ 9<u>3</u> $5\frac{1}{2}$ 4층 $2\frac{3}{8}$ $\frac{15}{32}$ <u>9</u> 16 4 10 5 <u>5</u>

टेबिल नं० १३-स्क्रू का डायामीटर बः पहलू और चौरस नटों की सारणी

नीचे के टेबल में छ पहलू चौरस नटों के प्रचलित अनु-यात और साइज दिये गए हैं।

नट की मोटाई के बराबर इसके स्कूका डायमीटर होता है किन्तु चौरस \S से $1\S$ तक । $1\S$ इंच और $1\S$ से $1\S$ तक \S इंच और $1\S$ से $1\S$ तक \S इंच और $1\S$ से 1

स्कृष्ड का खायमीडर			•	•
1 4	¹ और औ	<u>5</u>	1	है और हैं2 है 1 ₁ %
5.16	3	है और 16 है ,, 16 है	4n 690 04 18 -	2 8
3	1 3 3 2 5 3 16	3 , 16	3 4	1,16
5 3 8 7	1 -	7 8	7	14
	3 7 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1	1	1है और 32
26	1	14	1	1है और औ
Am sign	1 ,, 32	13	13	रे और ३३
116	13 , 1	18	14	13

ध्यान रहे कि दो सूत मोटे कावले में 1" में 20 चूड़ियाँ होती हैं।

स्कर का बायमीटर			•	
34	11 श्रीर 12	12	134	1 हैं श्रीर तें
2 8	13 ,, 32	18 16	15	25
1	18 , 52	18 16	128	2 है और 🗞
118	13 n 32	218	21	3
114	2 , 16	256	$2\frac{3}{8}$	38
13	21 , 32	216	21/2	3 रे श्रीर 🔐
12	27 , 3	23 16	25	$3\frac{7}{8}$
15	21, 32	3	3	416
13	23	3,3	3 1	42 श्रीर 32
178	3	3 1	31/2	4% और 16
2	3½ श्रोर 📆	3 5	3₹	5 <u>1</u> और ₃12

टेबिल नं॰ १४

खराद से रफ करने की रफतारें

	1	गाइरन	कार्वि	ील हॅरग	3	प्राइरन	क	्स्टील कास्टिंग		
हायमीटर	सर्नेस स्पीड कुटों में प्रति सिनट	ज्या	सर्नेस स्पीह फुटों में प्रति मिनट	ज्ञ ख स्र	सर्फेंस स्पीड फुटों में प्रति मिनट	्रक्ते स्था	सर्भेंस सीड कुटों में प्रति मिनट	च च उक्त		
है से 1"	35	24	24	36	_	_	100	26		
11 से 3	25	20	18	24	20	16	80	24		
3 से 4	23	16	16	15	20	12	70	16		
4 से 6	20	12	14	10	18	10	60	16		
6 社 9	20	8	12	8	18	8	60	14		
9 社 12	18	7	12	7	16	6	50	14		
12 से 20	16	6	11	5	15	6		_		
30 इंच से 3 फुट श्रीर श्रधिक	15	4	10	4	15	4	-			

्रहरू) टेबिल नं॰ १५

काटने वाले दूलों की डिगरियां (कोण)

विभिन्न धातुत्रों पर विभिन्न क्रियाएं करने के लिए कटिंग दूल्स निम्न लिखित कोएों पर रखे जाते हैं।

		ट्ल की डिग्री									
	राट श्रायरन	स्टील	कास्ट आयरन	पीवल							
ग्रमा करमा	55	65	70	80 - से							
रफ करना फिनिश कर	से 65	से 75	से 80	85							

दूत

कास्ट श्रायर्न	स्टील	राट श्राय			क्ठोर मेटल फिल्डब्र	गन या ायरन				
	A= 3 B= 6	A=	3 A= 0 B=	3 80	A=	ŝ				
	B= 6	B= 8	80 B=	80	B=	85 % %				
C= 15	C= 25	C= 1	0 C=	10	C=	5				
C = 15 $D = 3$	D= 3	D=	3 D=	3	D=	3				

(१=२)

टेबिल नं० १६

खराद से काटने की स्पीड

घाते			वर्मा से खराद पर छेद करना	
	प्रति मिनट	प्रति मिनट	प्रति मिनट	प्रति मिनट
कास्ट आयर्न	175 से 250	125 से150	175 से 200	650 से700
स्टील	250 ,, 300	150 ,, 225	175 " 250	490 "450
राट श्रारन	300 " 450	200,,300	250 ,, 360	500,,550
	300 " 3 50	150 ,, 300	_	500,,1000
मुलायम गनमेटलकठोर	250 ,, 300	150 ,, 300		500,,1000
पीतल	450,,1200	320 ,, 800	300 " 800	300,,1500

कुरन्ड की सान की चाल


इसकी चाल लगभग 5000 चक्कर प्रति मिनट होनी चाहिए।

पत्थर की सान की चाल

इसकी गति 800 चक्कर मित्रट होनी चाहिए।

अगर किसी सर्किट में बरावर दूरी पर कई सैन्टर कायम करने हों तो इसके लिए नीचे का टेबिल वहुत उपयोगी सिद्ध होगा।

मान लो कि D = पिच
सरिकल का डायामीटर, N =
छेदों की सख्या P छेदों की
पिच K = एक तादाद आदाद
(देखो टेबिल में N का चेत्र)
D × K = P तब



टेबिल नं॰ १७ सर्किल को बहुत से भागों में बांटना

N	K	N	K	N	K	N	K
1		10	.30902	19	.16460	28	,11197
2	_	11	.28173	20	.15643	29	.10812
3	.86603	12	.25882	21	.16404	30	.10453
4	.70711	13	.23932	22	.14232	31	.10117
5	.58779	14	.22252	23	.43617	32	.098018
6	.50000	15	.20791	24	.13053	33	.095056
7	.43388	16	.19509	25	.12533	34	.092269
8	.38269	17	.18375	26	.12054	35	.089640
9	.34202	18	.17365	27	.11609	36	.087150

टेबिल न० १८

लोहे की चौकोर या गोल बारों (सरियों) का वजन पौंडों में जबिक इसकी लम्बाई एक फुट हो ।

पहल् डायमीटर	चौकोर बार	गोल वार	पहलू खायमीटर	चौकोर बार	गोल बार
14	.164	.164	13	4.22	3.32
<u>5</u>	.326	.250	14	5,25	4.09
38	.470	.369	13/8	6.35	4.96
18	.640	.502	12	7.51	5,90
1 2	.835	·656	15	8.82	6.92
16	1.057	.831	13	10 29	8.03
58	1.305	1.025	178	11.74	9,22
16	1.579	1,241	2	13,38	10.44
34	1.879	1 476	21/8	15.08	11.84
$\frac{13}{16}$	2 206	1.732	21/4	16,91	13.27
<u>7</u>	2.556	2.011	23	18.84	14.74
15 16	2.936	2.306	212	20.87	16.39
1	3,34	2.62	$2\frac{5}{8}$	23.11	18.07

पहत्त् या डायामीटर	चौरस बार	गील बार	पहत्त् या डायमीटर	चौरस	गोल बार
$2\frac{3}{8}$	25.26	19.84	41/2	67.63	53.12
$2\frac{1}{2}$	27.61	21.68	43	75.35	59.18
3	30 07	23,60	5	83.51	65.58
314	35,28	27 70	514	92.46	72.30
$3\frac{1}{2}$	40.91	32.13	51/2	101.03	79.35
33	46.97	36 89	534	110.43	86.73
4	53 44	41,97	6	120.24	94.43
41	60.32	47.38			

नोट—दूसरी धातों के वजन ज्ञात करने के डायमीटरों या पहलुओं के सामने उक्त देविल में जो वजन दिया है उस से कास्ट आयरन के लिए .93 से, स्टील के लिए 102 से, तांबा के लिए 1.15 से, पीतल के लिए 1.09 से, सीसे के लिए 1.47 से और जस्त के लिए .92 से गुणा कर लिया करें तो इन धातों का मी वजन पोंडों में ज्ञात हो जाएगा।

टेबिल नं० १६

नीचे की टेविल से यह मालूम होता है कि विभिन्न प्रकार के स्टील में कारवन कितने प्रतिशत होता है।

स्टील से क्या कार्य लेना है।	प्रतिशत कार्वेन	स्टील से क्या कार्य लेना है।	प्रतिशत कार्बन
सर्जरी के श्रीजार चस्तरे फीलाद के श्रीजार व चिल्ड रोलों के लिए श्रारी रेतियां श्रादि दूलज चहुत कठोर धातु काटने के लिए साधारण धातों के काटने के दूलज शियर श्रीर कड़ी रेती लोहार के श्रीजार	1.35 1.30 1.25 1.20	छेनी और कुल्हाड़ी श्रादि शियर हैट व स्प्रिंगश्रादि फीलाद की रेलें फोर्जिड़ शाफ्ट श्रादि के लिए फोर्जिड़ शाफ्ट श्रीर टायर के लिए जहाज श्रीर वाइलर प्लेटे	1.10 1 00 .80 .40 .50 .33 .17 .15

कास्ट श्रायरन श्रीर श्रायरन ढालना

निम्न लिखित उपयोगी जानकारी मिस्टर हटन की प्रसिद्ध पुस्तक ''वर्कस मैनेजर्स हैंडबुक" से उदघृत की गई है।

लोहा-जोकि ढलाई के कारखानों में प्रयुक्त होता है नम्बर 1, 2, 3 व 4 का होता है जिसे भे कास्ट श्रायरन कहते हैं। लोहे की विशेषता उसे तोड़ कर मालूम की जाती है उसके तोड़ने पर टूटे हुए स्थान का रंग एक सा कालिमा युक्त हो श्रीर उस पर प्राष्ट्रतिक चमक बहुत हो तो वह लोहा कठोर होता है श्रीर जब उसका रंग चमकीला काला हो श्रीर उस पर फुलजई चमक बहुत हो तो वह लोहा अत्यन्त ही कठोर होता है परन्तु जब उसका रग चमकीला काला हो ऋौर फुलजई चमक उसमें कुछ न हो तो वह लोहा बहुत कमजोर होता है श्रीर जब उसका रंग भुं घला सफेद हो तो यह लोहा उपरोक्त प्रकार के लोहें से भी कठोर श्रीर-नाजुक होता है श्रीर जब इसका रंग सब्जी लिये हुए सफेद हो ख्रीर भूरा हो तो वह बहुत ही कठोर ख्रीर नाजुक होता है। नम्बर एक का लोहा टूटने में टूटे स्थान का रंग काला निकलता है और उसमें घातु की चमकदारी बहुस होती है इस लिए यह लोहा दूसरे लोहों को गला कर पतला होने में बहुत श्रच्छा होता है परन्तु कठोरता व शक्ति में वेकार होने के कारण फेवल कास्टिंग के लिए ही उचित रहता है। नम्बर 2 व 3 साधारण कास्टिंग में प्रयोग किये जाते हैं इनका रंग कम हरियाली युक्त होता है और इनमें धातु की चमक त० 1 की अपेन्ना कम होती है। राट आयरन के बनाने में जो निशान प्रयोग किया जाता है नम्बर 4 व 5 है। नम्बर 6 में फोर्ज आयरन है। नम्बर 7 बड़ा अच्छा लोहा होता है और नम्बर 8 सफेद कास्ट आयरन है।

कास्ट आयरन की शक्ति--

तराश के प्रति वर्ग इंच पर कास्ट आयरन की टूटने की शक्ति (Breaking Strength) 42 टन है और उसकी सेफ वर्किङ्ग ताकत कम दवाब में टेदा हुए बिना निम्न लिखित है। कास्ट आयरन के खम्बे व गर्डर एकसार कास्टिंग के लिए टूटने की शिक्त का दे दबाब 7 टन है। खम्बों व मशीनों के पुर्जी के लिए 7 व 5½ टन है और कास्ट आयरन की बनी महराबों पर 1½ या 3 टन प्रति वर्ग इंच। तराश के लिए कास्ट आयरन की अभित दर्जे की टैन्सायल स्ट्रेंग्थ 3 टन प्रति वर्ग इंच तराश के लिये है और इसकी सुरक्षा से काम करने की ताकत खींचने में टूटने वाली शक्ति का ½ या 1½ टन प्रति वर्ग इंच तराश के लिए है।

कास्ट आयरन को टैस्ट करना--

श्राच्छे कास्ट श्रायरत की एक सलाख एक चौकीर इंच × 3 फिट 6 इन्च लम्बी दो पायों पर रखी जाने जिनके बीच की दूरी 3 फिट है इस पर धीरे २ बड़ाते हुए 7 हन्डरेडवेट बजन रख दिया जाए तो यह उसे सहार सकेगी। कास्टिंग की रातेंं त करने में एक साधारण उपाय यह है कि इस भार का विवरण दिया जाए जिसे टैस्ट बार ने वर्दाशत करना है जोिक उस धालु से बनाई हो अर्थात् वह टैस्ट बार कास्ट आयरन की बनाई हो 3 फुट 6 इन्च लम्बी × 2 इन्च गहरी × 1 इन्च मोटी सहारे पर रखी जावे जिस के बीच की दूरी 3 फिट है। धीरे २ वढ़ा हुआ वजन अपने बीच में 26 से 30 हन्ड्रेडवेट तक बर्दाश करेगी जिस से लगमग 1 इन्च का मुकाब होगा। यह टैस्ट बारियां टूट जाती हैं जबिक इनके बीच में 31 से 322 हन्ड्रेडवेट तक बोम रखा जाता है। कास्ट आयरन उत्तम, दानेदार एकसार और सब जगह हरयाले रंग युक्त होना चाहिये जोिक सरलता से रेती से छीला जा सके और इतना नमें हो कि जब उसे हथींड़े से कूटा जाए तो दानेदार हो जाए।

कास्टिंग (ढलाई)—कास्ट आयरन के विभिन्न मिश्रणों को बनाने की जानकारी निम्नलिखित तालिका में दी गई है।



टेविल नं० २०

कास्ट चाइरन के विभिन्त मिश्रण ढालने के लिये मिश्रणों के धत्र।

बहुत सख्त श्रीर मजबृत कास्ट	हिमें टाइट नं० 3 4 भाग
श्राइरन स्टीम हैमर श्रीर	पायनी पोल " 4 1 "
हलके काम और नहाई बनाने	कलाइड " 4 1 "
के वास्ते	मिक्तलेंड ,, 8 1 ,,
(चिल्ड कास्ट आइरन रुल्ज)	हिमें टाइट नं० 5 5 भाग
मिक्मचर जोिक दूँ इंच गहराई	लिल रोल सी. बी. 5 "
तक चिल्ड कर सकता है	क्लीयर बाइट (सफेद) 4 "
(चिल्ड कास्ट आइरन रुल्ज)	हिमें टाइट नं० 5 10 भाग
मिक्सचर लोकि 🕯 इच गहराई	ललिरोल सी॰ बी॰ 8 "
तक चिल्ड कर सकता है।	क्लीयर बाइट 4 "
	त्रेम बो $2\frac{1}{2}$ "
	पांटी पोल बाइटं 4 "
(चित्र कान्ट आइरन रुक्त)	हिमें टाइट निशानदार 1 माग
मिक्सचर लोकि $2\frac{1}{4}$ इंच गहराई	,, नं• 5 1 ,,
तक चिल्ड कर सकता है।	पांटीपोल सी० बी० 1 "
(चिल्ड कास्ट आइरन रुल्ज)	क्लीयर वाइट (सफेद) 4 माग
जोकि	

2½ से 3 इन्च गहराई तक	त्रेम वो 4 माग
चिल्ड कर सकता है।	त्तति शैल सी० बी० 8 "
	हिमें टाइट नं० 3 6 ,,
	पांटी पोल नं० 3 2 "
सख्त श्रीर टिकाउ कास्ट श्राइ-	वारहिमे हाइट नं० 2 8 हहरवेट
रन व्हील गेत्रपरिंग के काम के	क्लिन कारनाक न० 2 4 ,,
लिए (गरारी वनाने योग्य)	उत्तम साफस्क्रीप 8 "
» » » »	पांटी पोल सी० बी० 10 "
27 27 27	नं० 4 कलायर ,, 10 ,,
? } ? > ?	कलायर ,, 10 ,, इनको पिघलाकर
	अच्छी तरह मिला लो
सल्त श्रौर टिकाड कास्ट श्राइ-	पांटी पोल सी. बी. 4 10 ,,
रन (सिलंडरों के वास्ते एक	कलायर नं०4 4 ,,
इन्च से अधिक मोटाई तक)	गार्ट शेरी न० 3 6 "
	इनको पिघलाकर पिग (P1G)
	में कास्ट करके अच्छी तरह
	से मिलालो
उत्तम कास्टिंग के लिये कास्ट	स्काच मिक्स्ड ब्रांडन 5 हंडरवेट
श्रायरन का श्रेष्ठ मिक्चर	विरडेल 6 "
	उन्दा और साफ स्क्रैप 9 "

कास्ट आयरन का अच्छा मिक्सचर स्काच मिक्स्ड ब्रांडज 5 हंड्रेडवेट हल्के कास्टिंग के वास्ते गलनगार नाग 6 ॥ अच्छा और साफ स्क्रैप (दुकड़े) 9 ॥

गनमीटल और पीतल का ढालना

वास फरनेस (पीतल की भट्टी) एक साधारण श्रीर लाभ-दायक मट्टी पीतल पिघलाने के लिए अगले चित्र में दिलाई गई है। इसकी अन्दर की गई १४ वर्ग इंव × 28 इंच होनी चाहिए फ्लो चिमनी का छेद 7 × 10 इंच है। चिमनी अन्दर की श्रोर से 15 वर्ग इच है और 15 फुट से किसी तरह अधिक अंची नहीं। मट्टी ईंटों की बनी हुई है और फायर विक से लाइन की हुई है। अगली तरफ की फायर बार बीयर (सहारने वाला) चलता फिरता है और आवश्यकता पड़ने पर अगली तरफ को फिसल कर फायर वारों को नीचे गिरा देता है। इस मट्टी में 80 पींड धात जल्दी और आसानी से पिघल जाती है। A टांग तर है जिससे धात उंडेली जाती है और B टांगतर आग के अपर से कासीबल (कुठाली जिस में धात पिघलाई जाती है। के उठाने के लिए हैं।

पीतल का पिघलाना—पीतल के पिघलाने की सरल विधि यह है कि जब आग सुलगाई जाती है तो कोसीवल (कुठाली) इसके ऊपर रखी जाती है और उसका ऊपर का माग नीचे की श्रोर होता है। कुछ समय में वह श्रच्छी तरह गरम हो जाती है। फिर इसको इसकी लगह पर एक फायर त्रिक पर रखा जाता है ताकि फायर वारों से अलग रहे तब इसके चारों ओर कोक (पत्थर का क्रोयला) भर दिया जाता है। तदनन्तर तान्वे के छोटे छोटे दुकड़े काट कर इसमें डाले जाते हैं। जब वे पिघल जाते हैं तो इसमें टीन मिलाया जाता है। वह भी पिघलकर साथ मिल जाता है। जब धात ठीक कास्टिंग स्वीकार करने की स्थिति तक में गर्म हो जाती है तो इसमें जस्त का एक दुकड़ा डालना चाहिए वह डालते ही चमक पड़ेगा। यदि न चमके तो समको कि धात श्रमी कास्टिंग के स्वीकार करने योग्य स्थिति में गरम नहीं हुई है। जब यह तैयार हो जाती है तो कूड़ा करकट मेल आदि को निकाल कर पिघली हुई धात को साचे में उडेल दिया जाता है श्रीर सांचे शीव ही खोल लिये जाते हैं। च्योंही धात उन में उडेली जाती है और कास्टिंग पर पानी छिड़क कर यथा सम्भव शीघ्र ठएडा किया जाता है। इससे धात तमें और हमवार रहती है, इसकी अपेजा कि इसे शनै: २ ठएडा होने दें। जब पुराना पीतल पिघलाया जाता है तो इसमे टीन ढालने की कोई आव-रयकता नहीं होती। किन्तु इसमें क्रुड जस्त मिलाया जाता है। जब पीतल श्रीर पुराना तांत्रा पिघलाया जाता है तो टीन तांत्रा के अनुसार से और कास्ट पुराने पीतल के अनुपात से मिलाया जाता है गन मेटल का कटोरपन विभिन्न प्रकार का होता है

क्योंकि वह दोनों दशात्रों में अर्थात् कुठाली और कास्टिंग में धात की बनावट पर निभैर है।

तांबा—जब ताम्बा को इसकी धातों के साथ मिलाया जाता है तो इसका रंग खुल जाता है और नरमी भी चली है। तांबा और टीन सब स्थितियों में भली प्रकार मिल सकते हैं और यदि इसमें टीन मिलाया जाए तो यह इसकी कठोरता को बढ़ा देता है। इसलिए कि ताम्बा नरम रहे इसमें पन्द्रह 15 प्रतिरात से भी कम टीन मिलाना चाहिये। मिश्रण जिस में कि है टीन हो बहुत नरम होता है। सीसा की योग्यता इस प्रकार की है कि वह ताम्बा से अलग हो जाता है। एक पोंड ताम्बा में आध पोंड से अधिक सीसा प्रयोग नही किया जा सकता। राट कापर (ताम्बा) का कठोरपन 30000 पोंड प्रति वर्ग इंच है। विशेष ताम्बा का कास्टिग बनाते समय इसे खराब होने से रोकने के लिए 50 पोंड तांबा है पोंड जस्त गलाकर मिलाओ।

न्नोन्ज या गन मैठल्—यह बैरिंग और कास्टिंग में जिस जगह कठोरता की बहुत आवश्यकता है, एक उत्तम प्रकार का मिश्रगा है। इस मिश्रगा में ताम्बा 9 भाग और कर्लाई 1 माग। इसकी कठोरता प्रति वर्ग इंच 28000 पाँड है। इसके एक वर्ग फुट दुकड़े का भार जो कि एक इंच मोटा हो 45 पाँड है और दुकड़ा जो कि 12 इंच लम्बा × एक वर्ग इन्च हो लगभग भार में 32 पाँड होता है। यदिया पीतल—हल्के वैरिंग और कास्टिंग के लिए इसमें निम्न धातुएं मिलाई जाती हैं। तांवा 7 माग, कलई 1 माग जस्त 1 माग। इसका कठोरपन प्रति वर्ग इन्च लगभग 22000 पोंड है और एक वर्ग फुट और एक इन्च मोटे टुकड़े का भार 44 पोंड होता है और टुकड़ा जोकि 12 वर्ग इन्च लम्बा × एक वर्ग इन्च हो मार में लगभग 3% पोंड होता है।

साधारण पीतल—इस में तान्व। 4 माग, कलई 1 माग मोर जस्त आधा माग मिलाया जाता है। इसका कठोरपन प्रति वर्ग इन्च 20000 पोंड है और एक वर्ग फुट और एक इन्च मोटे दुकड़े का भार 43 पोंड होता है और दुकड़ा जो कि 12 इन्च लम्बा × 1 वर्ग इन्च का हो उसका लगमग मार 3½ पोंड होता है।

पीला पीतल बढ़िया प्रकार का—इसमें ताम्बा दो माग, जिला एक माग सम्मिलित होता है श्रीर इसकी सहन शक्ति प्रति वर्ग इन्च लगभग 1800 पोंड है श्रीर एक वर्ग फुट एक इन्च मोटे दुकड़े का मार 42 पोंड होता है श्रीर दुकड़ा जो दो इन्च लम्बा × 1 वर्ग इन्च भार में लगभग 3½ पोंड होता है।

एल्मीनियम ब्रोन्ज—इसमें 90 माग तान्वा श्रीर 10 माग एल्मीनियम सम्मिलित होता है। इसकी सहन शक्ति प्रति वर्ग इन्च 70000 पोंड है या गनमैटल से दो गुणा। किन्तु यह गन-मैटल से चार गुणा टिकाऊ होता है विशेष रूप से श्रीजार बनाने वाले इसका प्रयोग करते हैं। इसको जंग नहीं लगता और गर्म तथा ठण्डा दोनों दशाओं में कूटा जा सकता है।

सोट्रोमेटल—भारी तोपें बनाने के लिये एक विशेष प्रकार की धात होती है। इसकी मार सहन शिक प्रति वर्ग इंच लगमग 60000 पौंड होती है और इसमें विमिन्न मिश्रण हैं जिनमें एक यह है —तांबा 60 भाग, जस्त 35 भाग, रांग 2 भाग और राट श्रायरन 3 माग।

मिन्टर मैटल—इसमें तांबा तीन भाग और जस्त दो भाग सम्मिलित होता है और यह जहाजों के सैटिंग (कबर) में प्रयोग होता है। इसकी सहन शिक प्रति वर्ग इच 49000 पीड है।

मैलिएबिल ब्रास—यह गर्म हो या ठएडा दोनों दशाओं में कूटा जा सकता है। इसमें तांबा 56 माग, जस्त 42 माग राट आयरन (शुद्ध लोहा) 2 माग सम्मिलित होता है।

फासफर ब्रोन्ज—वैरिंग व्हीलों श्रीर दूसरे कास्टिंग के लिए एक उत्तम प्रकार की धातु है जिस स्थान पर अत्यधिक दृद्रा श्रीर कठोरता श्रीर टिकाऊपन की श्रावश्यकता होती है। इसकी सहन शक्ति प्रति वर्ग इंच 56000 पोंड हैं। इस मिश्रण से कास्टिंग करते समय बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। एक स्टील (फीलाद) का जनरल श्रगर फासफर ब्रोन्ज के वैरिंग में फिट

किया जाए तो अन्य धातों की अपेजा यह इसमें कम गर्भ होता है।


नन क्रोसो त्रोन्ज—यह फास्फर त्रोन्ज कम्पनी वाले चादरों राडों ट्यूवों में वनाते हैं तथा वे तार जो टेलीफोन वायर श्रीर स्प्रिगों के सिर पर होती है वनाते हैं। इनकी सहन शक्ति रूल श्रीर तार की स्थिति में खीचें होने पर 100000 से 150000 पोंड प्रति वर्ग इंच होती है।

सिलीकन व्रोन्ज—एक नया विशेष मिश्रण है जो कि फासफर ब्रोन्ज कम्पनी वाले इलैक्ट्रिक की कार्रवाई करने वाली तार के लिए बनाते हैं इसमें बढ़िया लोहे की तार सी शक्ति मिलाकर बना सकते हैं। जिसमें छुद्ध तांचे की तरह शक्ति विद्यामान होती है।

श्रार मोलो—एक धात है जो कि गुलखन की खूबसूरती श्रीर धात के बढ़िया काम में प्रयोग की जाती है। इसमें 2½ से 3 माग तक तांबा श्रमीष्ट रंगत की गहराई के श्रनुसार मिलाया जाता है। एक माग जिक (जस्त) तक इसके कास्टिंग पालिश करने के बाद तेजाब में डुबो दिये जाते हैं श्रीर फिर उनकी तार को स्क्रविंग न्रुश के साथ साफ किया जाता है। उसके बाद उन पर लैकर (एक प्रकार का वार्निंश) लगाया जाता है तांकि मैला होने से सुरिक्त रहे।

रोल्ड और वाटर डिवन ब्रास—कास्ट ब्रास से यह श्रिधक मजबूत होता है। इन तरीकों से धात कठोर हो जाती है श्रीर प्राय: गर्म करने की श्रावश्यकता पड़ जाती है जो कि धात को गर्म करके शनै: शनै: ठएडा होने देने से प्राप्त हो जाती है। पीतल के बढ़िया तारकी कठोरता 80000 पौंड प्रति वर्ग इंच है।

पीतल का काम—पीतल के काम के विभिन्न प्रकारों के लिए जो अन्तर इनके मिश्रणों के अनुपात में है इनको निम्न लिखित देवल न० 21 में दिया जाता है जिसमें एक सी विभिन्न प्रकार के मिश्रण वताये गए हैं:—



टेबिल नं० २१

ब्रोंज, गनमैटल पीतल और अन्य धातों के कास्टिग के लिए मिश्रण

		भा	Π	
काम जिसके लिए मिश्रग् उचित है	तांवा	रांग	जस्त	सीसा
सन्त त्रोंज	821	17½	-	_
श्रारडीनैंस तोपें मैटल	913	81/8	_	
लपटन गंनों के वास्ते स्टील जिसको लुबरीकेशन (तेल देने) की जरूरत नहीं	15	5		-
उम्दा लोको मोटिव वायलर की पीतल की ट्यूवें आदि	2	-	_	-
30 स्लिपटर की पीतल की नालियां कन्डैसरों और हीटरों के लिए	70	-	-	_
समुद्री गन मैटल बैरिगों के लिए बहुत कठोर	88	10	2	-
इ'डियन रेलवे गनमैटल बैरिगों के लिए	88	12	_	_
लोकोमोटिव इन्जनों के लिए वैरिग	64	7	1	-
गनमैटल लोकोमोटिव इन्जनों के वैरिग वाल्व व सिलैंडरों के लिए	84	16	_	-

		भ	ग	
काम निसके लिए मिश्रण उचित है।	तांवा	रांग	जस्त	सीसा
लोकोमोटिव इन्जर्नों के वैरिंग आदि के लिये गनमैटल	5	1		_
गन मैटल काक और स्टीम वाल्वों	9	1	_	-
के लिए				
गत मैटल के त्रुश खरादों खीर इंजनों के लिए और खन्य मारी वेरिंगों के लिए	9	1	_	_
गन मैटल अच्छे कास्टिंग के लिए	9	1	_	-
गन मैटल के त्रुश प्लवर व्लाकों और मशीनरी वेयरिगों के लिए	8	1	_	-
मैटल गलिंडरों सेंडलों श्रोर ऐक्से- न्ट्रिक म्ट्रैपों के लिए	8	1	 	-
गन मैटल वेयरिग रेलवे केरिज ईजन श्रीर मशीनरी वायरिग के वास्ते	7	1	_	_
मैटल सलाइंड वाल्वों के लिए	22	4	1	_
मैटल पस्प व अन्य हाइड्रालिक कामों के लिए	36	4	1	_
मैटल ज़ाइनिंग क्रैं कों द पस्पों के लिए	97	3	_	_

		मा	π	
काम जिसके लिए मिश्रण डिचत है।	तांवा	गंग	जस्त	सीसा
मैट्लु लोहे की राडों को ढकने के	16	2		
तिए पम्प राड ऋादि गत मैटल वर्टीकल शाफ्टों के फुट स्टेट के लिए	20	5	_	_
मैटल लपटन रगों के वास्ते	7	i —	-	-
मैटल कांक वाल्व और टप पानी के	4	1	1	-
िलए मैटल एम्बीसिंग (नक्शे डमारने) श्रेस के लिए मैटल रूलों के वास्ते सस्त मैटल बैरिगों के वास्त सस्त गन मैटल नर्भ गन मैटल सस्त पीतल बोल्ट व नट व्हील के लिए	86 12 16 16 16	11 12 1½ 2½ 1 1½	2 2 2 2 2 2 1 2	-
सख्त पीतल कास्टिग (ढलाई)	22	42	2	
उत्तम पीतल रेलवे कैरिज व इजन श्रीर मशीनरी वेयरिंग के लिये	1	1	1	-
उत्तम पीतलु पम्प बकट पचर	44	3	1	-

काम जिसके लिए मिश्रण उचित				भाग		
		वा	रांग	7 5	स्त	सीसा
बाल्व श्रीर पम्प सेट						
साधारण पीतल हलके कास्टिंग के लि	10	4]		12	_
मैटल एक्सल वक्स कैरिज व कार्ट के लिए		36	14	-	-	'
पीतल के कास्टिंग के लिए मैटल		2	-		1	
तांवे के पतींज पाइपों के लिए	3	6	1	1	4	_
एएटी कोरोसिव मैटल तेजाब की	6	3	prome	-	-	30
रुकावट के लिए 17 ऐंटीमनी						•
नेवी त्रास (समुद्री पीतल) बहुत सख्त समुद्री विभाग में बोल्ट के वास्ते वरता जाता है 37 स्लिपटर	62	2	1	-	•	-
मैटल दंदानादार व्हीलों के लिए	92		8	_		
निव श्रादि के लिये मैटल	88		3	7		2
नैटल उन वैरिंगों के वास्ते जिन पर ामीं रहती हो	8		1	1		
स्लपटर (परकार आदि)	1	1.	_	1		
गाट मैटल साधारण बाटर टैपी	8	-	_		İ	3
हे तिये						-
तितल गैस फिटिंग के बास्ते	40		_	20		1

		भा	ग	
काम जिसके लिये मिश्रण उचित है	तांवा	रांग	जस्त	सीसा
पीली पीतल	2		1	
पीतल की चादर	3	-	1	-
	10	10	80	_
सफेद पीतल	16	_	2	
लाल पीतल पीतल की तार	67		33	
चुरटल सेंट वास सोहहर (टांका)	16	-	6	-
पीतल जिसके उत्तम सोल्डर हैं	16	1	_	3.
पीतल के श्रीजार गणित शिला परकार श्रादि के लिये	12	1	_	-
पीतल घड़ी साजों के लिये नर्म	4	-	1	-
टर्नर (खरादिया) ब्रास 98° पीतल	-		_	2
वास घड़ी साजों के लिये सख्त	1		2	-
पीतल बटन बनाने के बास्ते			5	-
पीतल त्रास पेन घनाने के लिये बहुत सब्त	48	11	-	_
पीतल यजाने के घंटे श्रादि के लिये	4	1	_	
पीतल गरम काम को	80분	19	-	-
नर्म पीतल गरम कूटा जा सकता है।	33	_	23	

		भाग						
काम जिसके लिये मिश्रग उचित हैं +	तांबा	रांग	जस्त	सीसा				
च्यूलर्ज (जवाहरी की धातु) 10 पीतल	30	7		~_^				
मैडल पंच न्यृत्री श्रीर श्रीजारों	831	162		==				
के लिए भैटल स्क्रूब प्रापेतारों (पंखे) स्त्रादि के लिये	823	10	Ž	pagener.				
क ।लथ गिल्डिंग मैटल	16		14					
लाप अलडे (मिश्रण)	1		8					
मैटल पीतल के रिविटों के लिये	60	2	11/4					
तांबे की रिविटों के लिये मैटल	60	. 1						
डिपिंग त्रास	16	4°		***				
डिपिंग ब्रास दूसरी प्रकार का	19			-				
मोमेक गोल्ड मैटल (सुनहरी)	1		1					
मन हाटम गोल्ड मेटल (सुनहरी)	3		1	-				
पंज वैक	5		1					
मेयर मेटल	681	34						
स्पैकुलम मैटल	43	20						
ज्ञोनस मैडरूज (तमगे)	96	4						

	माग				
काम जिसके लिये मिश्रण उचित है	तांवा	रांग	जस्त	सीसा	
हच मीटल	51/2		-	-	
वाथ मीटल 35 नास	-	9			
व्लीच्ड कापर (पालिश से सफेद किया	8		_		
हुआ तांवा) 1 र्रे आरसेनिक					
व्रोन्ज काटन श्रंग्रेजी श्रीर फांसीसी	95	4	4	-	
गोल्ड काटन (सोने का सिक्का)	10				
फ्रांसीसी 90 गोल्ड	10	-			
सिलवर काटन (चांदी) का सिक्का	10				
शाट मैटल 90 सिलवर	_	-	-	18	
व्लीट मीटल ऐएटीमनी			-	5	
वैल मैटल (घंटी की धातु) गाने के	25	41/2	==	-	
बास्ते घटी		-		-	
वल मैटल छोटे क्लाकों की घंटी	25	5	-	-	
के लिए		-			
वैत मैटल घंटी के लिए घरेल् काम	25	6	-	101.00	
के लिए					
म । । ।					

	माग						
काम जिसके लिये मिश्रग उचित है	तांबा	रांग	जस्त	सीसा			
बैल मैटल बड़ी घंटियों के लिये बड़े कारखानों में	25	64		-			
वैत मीटल छोटी गिरजा की घटी के वास्ते	25	7		-			
बैल नैटल बड़ी गिरजा की घंटी के वास्ते	25	71		-			
वैत मैटल डबल वेरोमीटर के लिये 30 श्रारसी तक	70	-		-			
ऐमीदेशन गोल्ड 7 प्लेटिना	16	1		-			
रिंग गोल्ड (छल्लों का सोना) 5 सिलवर 3 सिलवर	6	-	_				
स्टैंडई गोल्ड (सोना) उत्तम सोना	1	-	-	-			

व्हाइट मैटल (गरम न होने वाली)

वाइट मैटल घिसाई कम होने के कारण ऐएटी फ्रिक्शन मैटल कहते हैं। यह गन मैटल की अपेना सस्ता है। परन्तु यह नर्भ बहुत होता है जब तक कि इसको एक लोहे के सक्स में न लगाया जावे यह शीम ही तड़क जाता है अथवा फिसल जाता है। श्री वावट साहिव का श्रमली मिश्रण इसके लिये यह था:—तांबा 4 पोंड सुरमा 8 पोंड श्रीर रांग 24 पोंड = 36 पोंड। इसकी सख्त करना कहते थे। ऊपर लिखे प्रत्येक पोंड के वास्ते 2 पोंड रांग श्रधिक मिलाया जाता था श्रीर संख्या 108 पोंड हो जाती थी। दूसरा मिश्रण विना हिसाव के पीतल ढालने वाले इस्तेमाल करते थे श्रीर इन्हीं में से कुछ इकट्टी करके हम निम्न लिखित टेविल में लिखते हैं जो कि गिनती में 172 मिश्रण हैं।

टेबिल नं॰ २२

ऐएटी फिक्शन वाईट मैटल और दूसरी मिलावटें

2 2 2 2 2 2 2 2	माग						
काम जिसके लिये मिश्रण उचित है	रांग	तांवा	जस्त	सीसा			
वाईट मैटल स्लाईड वाल्वों के छेद के लिए	82	6	12	_			
ऐएटी फ्रिक्शन वाईट मैटल इंजनों	96	4	8				
के वेयरिंग मिलवर्क मशीनों के ट्रल्ज श्रादि के लिए ऐएटी फ्रिक्शन वाईट मैटल इन्जनों के वेयरिंग मिलवर्क मशीनों के ट्रल्ज श्रादि के लिए	90	2	8	 -			

(305)
(POT .
भाग
वित है जा तांवा सुरमा सीसा
्राच्या अवस्था । स्थापा विकास विकास विकास समिति । जन्म विकास समिति । जन्म विकास समिति । जन्म विकास समिति । जन्म
जिसके लिये। मिर्ग
काम जिसक र
% च हर्रजन।
्र किक्शन वहिंद के से हे दल्ज
हेण्टी फ़िक्शन बाईट मेटल र के वेयरिंग मिलवर्क मशीनों के हल्ज के वेयरिंग मिलवर्क मशीनों के हल्ज
के वेयारेग लिंक 84 6 10
ज्यादि थे ।
,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
" 60 3 0
" -1 9
" \ 50\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
,, \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
,, 56 3 =
" " 5 -
" 100 1
" $ $
"
1 90 1 1
" \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
10 -
" 40 5 10 -
"
" $\left \begin{array}{c} 36 \left \begin{array}{c} 1\frac{1}{2} \end{array} \right \right $
"
27 1281411
$\frac{2}{3}$
11 1 22
31

-: :-	माग					
काम ।जसक ।लए	मिश्रग् उचित है	रांग	तांवा	धुरमा	सीसा	
ऐएटी फ्रिक्शन ए मोटिव लाइनिंग ऐ मशीन द्वल्ज श्रांदि	16	11/2	2	_		
39	7)	10	1	3	6	
*1	37	20	-	20	60	
"	"	_	_	15	85	
31	"	32	5	10	18	
`, ,	77	2	-	2	24	
"	"	2	_	2	20	
77	"	8	2	20	20	
59 - 10	- 33 ,	-	_	1	20	

(२१०)
काम जिसके लिये मिश्रग उचित है रांग तांबा सुरमा सीसा ऐएटी फ़िक्शन बाइट मैटल मशीनरी 16 2 3 4
अस्मि के लिए " " 12 9 1 2 9 -
वाहर मेरल माडल और श्रीजारों के
सब्त बाइट मैटल 20 पातल 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
पीतल 13 जिस्त " 6 1 3 1
वाहर मैटल साकिर के लिये 5 जस्त 8 5 7
वाइट नेटल कालग के लिए $94 \mid 1 \mid 5$ वाइट मेटल अस्पिंग के लिए $- \mid 1 \mid 10$ मेटल वाइस क्लाम्ज के लिए

	भाग						
काम जिसके लिए मिश्रण उचित है।	वांचा	रांग	जस्त	सीसा			
जर्मन सिलवर कास्टिंग के लिए 20 निकल 20 जस्त	_	60	-	3			
ऐमीटेशन सिलवर	_	9	_	-			
प्यूटर	100	_	2	_			
मैटल श्रार्गन पाइप के लिये	50		-	50			
साघारण प्यूटर	79	_	1	20			
उत्तम प्यूटर 1 विसमिय	50	1	4	_			
मैटल पम्प श्रादि के वास्ते	76	1	4				
मैटल छोटी तसवीरों के वास्ते 20 जस्त	64	_	_	16			
निकल श्रल्डे केंडल स्टिक श्रादि के लिये I जस्त 1 निकल		2	-	-			
निकल अल्डे चाकू के हत्थे के लिए 2 जस्त 2 निकल	-	4분	-				
निकल की चादर 2 जस्त 2 निकल निकिल श्रल्डे मौहलों के लिये 5 जस्त 3 निकल	1	5½ 10	<u> </u>	5			

		भाग					
काम जिसके लिए मिश्रण उचित है	तांवा	रांग	जस्त सीसा				
वाइट मैटल विकल्स व बटनों के लिए 16 पीतल 2 जस्त	į	_	-	_			
इलक्ट्रम एमलगम 4 पारा 2 जस्त	1	_		-			
इलैक्ट्रम 71 निकल	-	17	_	-			
क्वीन्ज मैटल विसमिथ 1	9	-	1	1			
बरतानिया मैटल	10		1	-			
टाइप मैटल	_	_	2	11			
सीटरी व टाइप मैटल 2 विसमिय	-:	-	4	18			
इमीटेशन प्लाटिनम 8 पीली पीतल 5 सपिल्टर	-	_	-				
ट्यूटी नाग 1 विसमिथ	2		_				
मैटल मेडलों के लिये	6	-	1				
मिश्रण पयुजेवल प्लगों के वास्ते 360	2	-	-	2			
हियी पर नर्म होता है और 372 हियी पर पिघल जाता है मिश्रण जो सद् होकर फैलता है 1 विसमिथ	,		2	9			

		. मा	ग	
काम जिसके लिये मिश्रण उचित है	रांग	तांवा	जस्त	सीसा
पयूजेवल प्लगों के लिए मिश्रण जो 373 हिमी पर नर्म होता है श्रीर 388 हिमी पर पिघल जाता है	2	_		6
पयूजेवत प्ताों के लिए मिश्रण जो 298 डिग्री पर नर्म होता है ऋौर 388 पर पिघल जाता है	2	-	 : .	7
मिश्रम् पयुजेवल प्लगों के लिए 396 डिमी पर नर्म 408 डिमी पर पिघल जाता है	2			8
मिश्रण जो खीलने वाली पानी की हीट 212 डिग्री फार्नहीट पर पिघलता है श्रीर मिश्रण के लिये उचित है 8 विसमय	3	-		5

टेबिल नं० २३

धांतुओं के पिघलने की हिमी फार्नहीट श्रीर पतली वस्तुश्रों के जमजाने की हिमी फार्नहीट श्री बोल्ट साहिब तथा ग्लोडल साहिब के श्रव्यावों के श्राधार पर

***************************************													-
रांग	सीस	विसम्	पिघलने की डिमी फानेहीट	ं रांग	सीसा	विसमध	पिघलने की डियी फानेहीट	्रांग	सींसा व	पिचलने की डियी फानेहीट	रांग	सीसा	पिचलने की डियी फानेहीट
2	3	5	199	14	14	8	300 [,]	8	11	400	8	3 0	480
1	1	4	201	8	16	8	310	16	25	410	4	14	49 0
3	5	8	212	24	20	8	320	4	7	420	8	33	500
3	7	8	220	24	26	8	330	8	15	430	4_	19	510
31/2	3	8	230	8	4		340	4	8	440	4	25	520
5	8	8	240	101	4		350	8	17	450	4	0	530
7	8	8	250	13	4		360	4	9	460	5	38	540
8	19	8	260	17	4		370	4	10	470	4	4 8	550
8	12	8	270	22	4		380	1					
8	13	8	290	4	4	_	390						
			1							-	•	· ·	

धातु का नाम	धियी फानेहीट	- धातु का नाम	धियी फानेहीट
ऐसीटिक जम जाता है	50	त्रोंज गल जाती है पीतल गल जाता है	1090 1650
जैतून का तेल जम जाता है	36		1
दूध जम जाता है	30	ऐलोमीनियम गल जाता है	
पानी जम जाता है	32	सुरमा गल जाता है	810
समुद्र का पानी जम जाता है	28	जस्त गल जाता है	773
सिर्का जम जाता है	28	सीसा गल जाता है	620
तेज मदिरा जम जाती है	20	विसमिथ गल जाता है	509
पारा जम जाता है	39	रांग गल जाता है	440
पारा यदि मूठी रीति से		कैडमियम गल जाता है	442
श्रित सर्द किया जावे	91	गन्धक गल जाती है	239
वायु से चलने वाली वस्तुय	43	मोम सफेद गल जाता है	154
प्लाटीनम गल जाती है	3080	मोम पीला गल जाता है	142
राट आयरन गल जाता है	2912		109
निकल गल जाता है	2810	PM	92
स्टील अधिकाधिक गल		तारपीन का तेल "	14
जाता है	2552	सख्त वर्फ ,,	7
अद्भ स्वर्ण गल जाता है	202	अन्नक और नमकः,	0
कास्ट आयरन गल जाता है।	790	पारा "	39
स्वण् का सिक्का	150	पारा खीलता हुआ	662
वांचा गल जाता है	150		
51F = 13	830		
			_

फर्नेसों का टैम्प्रेचर

जब अग्नि का रंग लाल हो तो इसका टैस्प्रेचर 1300, जब अत्यन्त लाल हो तो उसका टैम्प्रेचर 1700, यदि नारंजी रंग हो तो 2000, सफेद चमकतें हुए रंग पर 2500 और चीन्धाई हुई सफेद रंगत पर 2800 हिंगी फार्नेहीट होती है। लोहे के पिघलने के वास्ते गर्म ब्लास्ट की टैम्प्र चर 900 से 1200 डिग्री फानेहीट तक है और लंहिं की वैलिंडम हींर 2700 हिमी फार्नहींट है। लोहा अवेरे में 752 डिग्री फॉनेहीट पर लाल होता है अन्य धातुए प्रकाश में 1077 हिंगी फीन हीट पर खूब लाल हो जाती हैं। राट श्रायरन 5000 हिमी फार्न हीट श्रीर कास्ट श्रायरन 3350 हिशी गन्धक 570, फास्फीरस 556 डिमी पर खौलना आरम्भ होता है | बैसमर फर्नेस की टैम्प्रेचर 4000 डिप्री और पहलिंग फर्नेस 3500 कोपोला 3000 और साधारण अग्नि 790 हिम्री फार्न हीट है। अग्नेश 637, साधारण मृट्टी की 460, मनुष्य शरीर की 981 और विश्राम दायक कमरें की 70 हिन्री टैम्प्रचर होती है। धातुर्ये जब गर्म हो जाती हैं तो ठंडी की अपेचा दुर्वत हो जाती हैं। 550 डिग्री फार्न हीट से ऊपर प्रत्येक, डिग्री के वास्ते लोहा श्रपनी शक्ति गंवाता जाता है और तांवा 320 डिग्री फार्न हीट से अधिक प्रत्येक डिग्री के वास्ते अपनी शक्ति गंवाता जाता है और गंवाने की शक्ति 5 प्रतिशत 212 हिमी फार्न हीट पर, 20 प्रविशत 450 पर, 30 प्रविशत 600 पर, 52 प्रविशत 800 पर, 75 प्रतिशत 1100 और 335 हिमी पर सारी शक्ति गवाकर लेसदार हो जाता है परन्तु पिघलता नहीं जब तक कि वह 2050 डिग्री फानेहीट पर न पहुँच जावे-।--

(२१७) टेबिल न० २४ वार्निशों का मिश्रण

वानसा का किश्रल											
		साधारण (मुक्रस्ट)	फीका पीला	उत्तम पीला	पीला मचटनी	A	वनकदार सुनहरा	गहरा सुनहरा	पाला फाका	मुख्य मिल	त्रीन्ज का सठम (हरा)
त्ताख	श्रौंस	4	1	1	2	8	1 3	1	-	- 15	
मस्तगी रूमी	ड्राम	-	 	_	_	-	_	_	. _	- 30	-
कनाडा बालसम	>>	_	_		_	_	_		_	30	_
रिप्रट आफ वाई	न विंट	1	1	1	2	4	1	_	_	6	_
साधारण पीला व	ार्निश,,	_	-	-		_	_	 	1	-	1
तारपीन	ड्राम	\$	_		1		4	L	8	20	
एनेटो	"	-	_		8	1	_	_	32	_	_
टर्मेरिक	"		_	_	32	4	16	_	_	60	4
गैम्बोज	,,		1	_ .	_	_	2		_	_	1
जाफूरान	,,	_	2	_	1	_			_	10	
कैप एलोज मसन्ब	₹"	_	_ .	_ _	_	_	4				

टेबिल नं० २५ टांके को बनावट-टांका लगाने के वास्ते

	3	मार्गो व	ही संख्य	II .
नमें टांके	संग	सीसा	बिसमिय	पियलाने की डिग्री फानेहीट
विसमिथ का टांका	3	5	3	202
17 77 77	2	2	1	229
97 99 FF	2	1	2	236
<i>2</i> 7 27 17	1	1	1	254
19 59 99	3 4	3	1	310
27 21 22	4	4	1	320
टीन साज का मोटा टांका	3	2	_	334
,, ,, ,, उत्तम टांका	2	1		340
प्लम्बर (सीसा गर) का उत्तम टांका	1	2	_	441
,, ,, ,, का मोटा टांका	1	2 3		482
सीसा का टांका लगाना	1	11/2		-
रांग का टांका लगाना	1	2	-	_
प्यूटर को टांका लगाने के लिये	1	4	2	-
सब्त टांका				
प्यूटर का टांका लगाना	2	1	-	

पतला होता है	श्रीजार बनाने वालों के वास्ते जो बहुत मखत श्रीर	33 37 37 33 33 35 35) जालार आर जातिहारका के बाह्ना काम के बाहत	ः प्रीमात थीर सम्बन्धियों से महिना हात से बार्ट	27 27 27 27 27 27 27 27		चांदी का टांका खत्तम ब्रोन्ज श्रथवा गन भैटल के काम के वास्ते	एक श्रीर सख्त टांका तांबा गन मेटल पीतल श्रादि के लिये	" " " " पीतल और ब्रोन्ज के बास्ते	सख्त टांका लोहा तांबा गन मेटल श्रीर पीतल के बास्ते	चांदी का टांका जमेन सिलवर, उत्तम ब्रीन्ज ब्रीर गनमैटल के बारते	सख्त टांका तांचा गन मंटल श्रीर पीतल के बास्ते		नमें टांका तांचा श्रीर पीतल के बारते	(२१६) टेबिल नं०२६ हैं कांसो का टांका गनमैंटल, लोहा, फीलाद, चाँदी व सोने के लिये कि
-		I		1			1	Ī	1	1		-	1	I	1	सोने के भाग
7.7	11	19	3	AT.	0	,	-) 4	١	I	1	Οī	I	I	i	चांदी के माग
Ī	,	_	•	۲	-	*	_	I	OT	1	1	Ŋ	1	1	1	पीतल के भाग
CT	נו	_	-	۲	-	1	l	00	1	ω	2	1	-	4	1	तांबा के भाग
		1	_	1				Ī	1	١	1	1	1	-	22	रांग के माग
-		İ		i		1	1	œ	-	-	7	O.	لعمز	ယ	1	जस्त के भाग
Ī		Ī		1			1	1]	1	1	1	1	-		सुरमा के भाग

चांदी का टांका खीजार बनाने वालों के वास्ते	श्रीजार बना	ने बालों के	बारते			T	2			T	1	1
गर्म चांदी का टांका श्रीजार बनाने वालों के लिए प्लेटिंग के लिए	ांका श्रीजार	बनाने वाले	* * in	र प्लेटिंग के लि।	-	<u> </u>			1	1	1	
चांदी का टांका सख्त	सख्त					1		T		Ī	I	1_
सीने का टांका जनाहरियों की साधारण मरम्मत के वास्ते	जनाहरियों क) साधार्ष	मर्म्स	के वासी	,	m	63	1	1-103	1	Ha	
25		16	22	" बद्याटांका	*	12	7	1	4	-	1	
3	.5	•	2	55 55 55		24	7	1		T	1	-
एलमोनियम का टांका	टांका	ži.	2	16 अलमोनियम		i	ij	- 43	40	1	768	1
ऐलीमोनिवम का टांका	ग टांका	2			-	$\overline{1}$	_ ` _	1	က	18	φ.	1
ऐलोमीनियम का नमें टांका 6 बिसमिथ	त नमें टांका	6 विस्तिमिथ				1	Ť	1	Ī	1	94	1

नोट--टांका तेयार करते समय इसको श्रीक्सीडाइजेशन से सुरिचत रखने के वास्ते नमें टांका चरवी के नीचे पिय-लाना चाहिये श्रीर सख्त टांकों पर पिघलाते समय मोटी तह में कोयलों को पीस कर डाल लेना चाहिये।

टांका लगाने के लिये फ्लाक्स—लोहें या फीलाद को टांका लगाने के वास्ते सोहागा अथवा नीशादर ऐमोनिया का प्रयोग करना चाहिये और कर्लाई किये हुए लोहे के वास्ते राल अथवा क्लोराईड आफ जिक का प्रयोग करना चाहिये। जस्त के वास्ते नमक का तेजाब तथा घुत्ती हुई जस्त और सीसा के लिये चरनी अथवा राल। रांग और सीसा के पाइपों के वास्ते और प्यूटर (भरत) के वास्ते राल और मीटा तेल। तांबा गन मेटल, पीतल चांदी आदि के वास्ते सोहागा या क्लोराईड आफ जिक और ऐलोमीनियम पर पैराफिन (अंग्रेजी दवाई) का प्रयोग करना चाहिए।

गन मैंटल और दूसरी धातुओं को उजला करना:—प्रायः यह अवश्यक है कि धातुओं को उत्तम रीति से फिनिश
किया जावे। उदाहरए। थे यदि उनको निकल प्लेट अथवा चाँदी
का रंग देने के वास्ते तैयार करना है तो उस वस्तु को बफों पर
लगा कर उजला किया जाता है जो कि बड़ी शीघता से अमण
करते हैं। उजला करने के लिये नीचे लिखी विधियां काम में
लाई जाती हैं—

त्रीत्ज गन सैटल पीतल तांवा और वाईट मैटल की उजला करना:—इन वस्तुओं को एक विद्या सफूफ (पाउढर) से जी कि पुरानी जली हुई कुठालियों का वनता है उत्तम रीति से साफ करने के परवात एक लैंदर पर वफ करके चमकाया जाता है। राटन स्टोन। एक प्रकार का पत्थर) और तेल के अथवा क्रोक्स पाउढर और तेल के साथ रगड़ कर तत्परचात् उनको चूने के विद्या पावडर अथवा सूखे कोक्स पाउडर से एक कपड़े के वफ पर उजला किया जाता है।

लोहे और फौलादी वस्तुओं को चमकाना—वस्तुओं को बढ़िया ऐमरी पाउडर कुरड से खूब साफ करने के पश्चात् लैदर वफ पर चमक दी जाती है। पहले तो गिलास अथवा शीशे काटने की रेत के साथ तत्पश्चात् ट्रन्ट के साथ—

वफ (Buff)—नमें वफ का कपड़ा लेकर बहुत सारे हुकड़े काटकर हिस्क की मांति बनाये जाते हैं। फिर डनको आपस में उत्तम रीति से प्रेस (दबाया) कर दिया जाता है और उनके प्रत्येक सिरे पर एक नट लगा कर एक मैंड्ल पर स्क्रू कर दिये जाते हैं। बीच में दंग लैंदर हिस्क के रख कर और लैंदर के एक सिरे पर एक नट लगा कर एक मैंड्ल पर स्क्रू कस दिए जाते हैं। बीच मे दो माटे चमड़े के हिस्क रख कर और लंदर के एक सिरे पर एक पीतल का वाशर दिया 'जाता है। लैंदर वफ (चमड़ें के बफ) बालरस (एक समुद्र का जानवर जो न्तरी प्रदेश में होता है) की खाल से कुछ डिस्क वना कर सरेश से जोड़े जाते हैं और उन को इतनी टढ़ता' से क्लिप किया जाता है कि सरेश बिल्कुल एक जान हो जाता है। फिर एक मेंड्ल पर घुमाये जाते हैं। उनके एक नट और एक एक वाशर लगी होती है।

पीतल के काम का तेज। यों से साफ करना:—पीतल का किठन काम जो कि साधारण रीति से साफ नहीं हो सकता। निम्निलिखित रीति से तेजावों से साफ किया जाता है। प्रथम इस वस्तु को गरम करके कास्टिक सोडा और पानी में गोता दिया जाता है तत्परचात् उसको उत्तम रीति से साफ पानी में धोया जाता है किर इसको दूसरी वार 10 सैकिण्ड के वास्ते पानी के एक सौल्यूशन में गोता दिया जाता है। जिसका मिश्रण यह है—पानी एक भाग, शोरा का तेजाव दो माग। फिर इसको निकाल कर प्रथम साफ और शीतल जल में गोता दिया जाता है फिर गरम सावुन तथा जल में और गरम लकड़ी के बुरादे में सुखाया जाता है। बक्स वुड (एक अत्यन्त सख्त लकड़ी है) का बुरादा उत्तम होता है क्यों कि इसमें राल नहीं होती।

पीतल से वार्निश उतारना—इसको 20 मिनट तक निम्न-लिखिन अर्क में जोश दो। पानी एक गैलन, कास्टिक पोटाश 2 पौंड फिर इससे निकाल कर शीतल जल में गोता दो।

लोहे, फौलादी वस्तुओं को नीला करना, रंगदार करना कलई चढ़ाना, ब्रोंज करना, वार्निश करना, चाँदी का पानी चढ़ाना, रोगन चढ़ाने के उपाय आदि लोहे और फौलादी वस्तुओं का नीला रंग करना— एक लोहे के बर्तन को या तो उत्तम पीतल के बुरादे से जो रेती से लिया गया हो कोयले के पावडर से भर दो या महागनी (एक सख्त लकड़ी) के बुरादे से और इसको कुछ लाल होने तक गर्म करो और इस वस्तु को उसके भीतर और बाहर करो जब तक कि वह रग प्राप्त न हो जाये जोकि चाहिए। परन्तु वह वस्तु उत्तम रीति से साफ की जावे और कोई गन्दगी आदि न रह जावे इसमें दाखिल करने के पूर्व उस पर उगलियां न फेरी जावें जितनी उत्तम सफाई होगी उतना ही उत्तम रंग होगा! समस्त हल्की वस्तुओं के वास्ते जैसे कि ऐनक के फ्रोम आदि को केवल लकड़ी का बुरादा ही पर्याप्त है। यह वस्तुयें रग करने से पूर्व लाईम (अन बुमा चूना) में मैल आदि उतारने के वास्ते भली प्रकार से मली जावें।

लोहे श्रीर फीलादी वस्तुश्रों को नीलगूं (नीला रंग) करना:—वस्तुश्रों को निम्नलिखित सील्युशन ऋथवा श्रक में रखो जिसको वायलिंग (खौलने वाली , हीट तक गर्म किया हुआ हा। हाईपोसलफेट आफ सोडा 4 श्रींस को तीन पाव पानी में घोल कर उसमें ऐसीटेट आफ लैंड एक श्रींस श्रीर पानी एक श्रींस मिलाकर श्रक बनाकर डाल दो।

हल्का भूरा रंग लोहे और फौलाद के वास्ते—आयरन क्लोराईड (दाना दार) दो माग। क्लोराईड आफ ऐस्टीमनी 2 माग, गेलिक ऐसिड एक भाग इन सब को चार माग पानी में धोलो इस अर्क को एक स्पन्ज से लगा कर वायु में सुखा लो श्रीर ऐसा करते रहो तब जब कि जितना गाढ़ा रंग करना हो जतना न हो जावे।

वन्द्रक के वैरल की भूरा रंग करना:—वैरल को उत्तम रीति से साफ करके गन्दगी आदि निकाल दो। ऐसा करते समय हाथ से मत छूना। प्रथम इसको अन बुक्ते चूने के सफूफ से मल कर मैल को साफ करो फिर निन्नलिखित अर्कों में से कोई अर्क स्पन्ज के साथ लगाओ।

श्रक नं० १:—- इत्तयू स्टोन दे श्रॉस, म्योरियेट टिकचर श्राफ स्टील दे श्रॉस, स्प्रिट श्राफ वाईन 1 श्रे श्रॉस, स्ट्रॉग नाइट्रिक ऐसिड हे श्रॉस, म्योरियेट श्राफ मकेरी दे श्रॉस, एकपिंट डिस्टिल्ड वाटर में मिलाकर श्रक तैयार कर लो।

श्रक्त नं० २:---नीला थोथा एक श्रोंस, स्वीट स्प्रिट श्राफ नाइटर एक श्रोंस, डिस्टिल्ड वाटर एकपिट में मिलाकर श्रक तेयार कर लो।

श्रक नं० ३:-एक आ फोर्टिस है औंस, स्वीट स्प्रिट आफ नाइटर है औंस, टिक्चर आफ स्योरियेट आयरन एक औंस, स्प्रिट आफ वाईन एक औंस, नीला थोथा दो औंस, पानी 30 औंस में मिलाकर अर्क तैयार कर लो। अर्क नं० ४:---टिंक्चर आफ म्योरियेट आफ आयरन है औंस स्प्रिट आफ नाईट्रिक ईथर 12 औंस, नीला थोथा 2 स्कृपुल, वारिश का पानी है पिंट, अर्क तैयार कर लो।

जब सुख जावे तो तार के स्कैच ब्रुश के साथ मली प्रकार
तैयार कर दो श्रीर ऐसा तव तक करते रहो जब तक कि जितना
चाहिए उतना गाड़ा रग न हो जावे। जब यह कर चुको तो वैरल
पर उवलता हुआ पानी डालो श्रीर सुखा दो। जब तक गरम हो
इसको मोम तथा स्प्रिट के साथ पालिश करते जावो फिर इस
पर वार्निश करो।

लोहे और फौलादी वस्तुओं को भूरा करना— टिंक्चर आफ आयोडीन में आधा पानी मिलाकर इसमें गोता दो।

धातुओं को जापानिंग वानिंश करना:—वार्निश की मोटी रंगीन तह को जापान कहते हैं जो कि धातु पर चढ़ाई जाती है और उचित मट्टी में गरम करके सुखा जी जाती है और उसको प्रायः 300 डिग्री फार्ने हीट तक गरम किया जाता है। हाई टैम्प्रेचर से जापान के कुछ भाग इवैपोरेट बन जाते हैं श्रीर शेष धातु के साथ हढ़ता से चिपट जाते हैं। ऐसा उस समय तक किया जाता है जब तक कि रंग का गाढ़ापन जितना कि चाहिए तथा धातु की सरफेस सतह) प्राप्त हो जाती है।

जिस वार्निश का प्रयोग किया जाता है उसका मिश्रण यह है। मैथिलेटिड स्प्रिट एक सेर, लाख 4 श्रोंस, राल 4 श्रोंस, इन को घोल लिया जाता है और निम्नलिखित अर्कों में से एक अर्क के साथ रंग दिया जाता है। काले रंग के बारते काला अरफाल्टम एक पौंड, कवाब चीती का तेल एक पौड, पिघला कर इनमें गरम तारपीन का तेल मिला कर पतले किये जाते हैं। काले रंग के वान्ते एक श्रीर मिश्रग यह है: -श्रास्फाल्टम 3 श्रींस, उवला हत्रा अलसी का तेल एक गैलन, बन्धे अम्बर 8 औंस, पिघला कर श्रीर गर्म तारपीन के तेल के साथ मिलाकर पतला किया जाता है। अन्य काले रग का मिश्रण यह है-ऐस्वर 12 औंस,तारकोल 2 श्रोंस, राल 1 श्रोंम, उवला हुआ अलसी का नेल है पिट, पिघला कर मिला ली और जब शीतल हो रहा हो एक पिट तारपीन का तेल मिला लो। पीले रग के वास्ते क्रोम यैलो, ' सफेद रङ्ग के लिए वाइट लैंड उसकी सख्ती के छटे माग तक उसको रगड दो श्रौर कोपल वार्निश मिला कर पतला कर लो।

लोहे का वार्निश्—कहरवा 12 माग, तारपीन 12 माग, राल 2 माग, लारकोल दो माग, ब्राइग आयल (एक तेल है) 6 माग मिलाकर वार्निश करलो। अन्य रीति यहं है कि तारकोल 3 पींड, लाख है पींड, तारपीन एक गेलन मिला कर वार्निश वैयार करलो।

काले रङ्ग का वार्निश फीलाद तथा लोहे की छोटी छोटी वस्तुओं के लिये: —गन्धक 11 भाग, तारपीन का तेल 10 भाग इनको गरम कर लो और जिस वस्तु पर रंग करना हो उस पर इसका प्लस्तर कर दो और फिर इसको एक स्प्रिट लैम्प पर इतना गरम करो कि रंग का गाढ़ापन (जितना चाहिए) प्राप्त हो जावे।

लोहा, पीतल, तांवा की छोटी चस्तुओं पर उवालने की रीति से कलई करना:—प्रथम इस वस्तु को भली प्रकार साफ करके डायल्यूट म्योरियेटिक एसिड (नमक का तेजाब) के वर्तन में रख छोड़ो और ताजा पानी में खूब धोबो। फिर छुछ समय के वास्ते इसमें गोता देकर छोड़ दो और जस्त की राड निम्नलिशित अर्कों में से किसी एक में डाल कर हिलाते रहो। यह अर्क खूब गरम खील रहा हो।

श्रक नं० १:-ऐमोनिया एलम 17½ श्रोंस, डिस्टिल्ड 2½ पोंड, प्रोटो क्लोराईड श्राफ टिन 1 श्रोंस।

श्रक नं २: - वाई टारट्रेट श्राफ पोटाश 14 श्रोंस, डिस्टिल्ड वाटर 24 श्रोंस, प्रोटो क्लोराइड श्राफट्नि I श्रोंस, उत्तम् वस्त के दुकड़े है पौंड।

अर्क नं० ३:--डिस्टिल्ड वाटर 1 गैलन, गंग के दुकड़े 2 पींड, कीम आफ टारटार 1 रेपींड। पीतल पर काला रंग करना—तांव की तार को नाईट्रिक ऐसिड (शोरे का तेजाव) में घोलो। ऐसिड के एक माग में तीन माग पानी मिलाश्रो श्रीर जिस को रग देना है उस पस्तु को गरम करके इसमें गीता दो फिर इसको एक स्प्रिट लेम्प पर गरम करो जब कि रंग का गाढ़ापन (जितना चाहिए) न प्राप्त हो जावे श्रीर इसे वानिश में केवल एक ही बार खुवोना चाहिए।

दूसरी रीति—पीतल को इस अर्क में गोता देकर बनाने की एक और रीति यह है कि जय तक वह काला न हो व्हाइट आरसेनिक है पींड, हीरा कसीस है पींड, नमक का तेजाय 6 पींड उस अर्क में गोना देते जावो जय तक कि रंग का गाड़ा पन जितना कि चाहिये प्राप्त हो जावे। फिर इसको पानी में थो कर लकडी के बुरादे में साफ करो और व्लेक लेड और वानिश से पालिश कर लो। पीतल को काला करने का एक उपाय यह है कि प्रथम इसको त्रिपोली से पालिश किया जाता है फिर इसको निम्नलिखित अर्क में धोते हैं। नाईट्रेट आफ टिन 1 माग, क्लोराईड आफ गोल्ड 2 माग इससे प्राय: 15 मिनट तक धोते रही और सन के कपड़े से पोंछते जावो।

ऐराटी क्योवर ब्रोन्ज़—निम्नलिखित मिक्सचर का प्रयोग करने से वनता है। म्योरिचेट श्राफ एमोनिया या साल एमोनिया है श्रींस, साल्ट श्राफ टारटार या कारवोनेट श्राफ पोटाश 12 ड्राम, सिरका एक क्वार्ट-यह अर्क एक स्पंज से लगाओ। ऐसा करते जाओ जब कि रंग का गादापन जितना कि चाहिये प्राप्त हो जावे। भूरे तथा काले के वास्ते इस अर्क का प्रयोग करो:— नाईट्र ट आफ आयरन 5 ड्राम, एक पिन्ट चाकलेट रंग, लोहे की तार को इस अर्क में गोता देने से प्राय: 15 मिनट पूर्व एमोनिया में गोता देने से प्राप्त होता है। फिर पीतल को भी इस में गोता दो।

चाइनीज ब्रोन्ज—इसको सफूफ बनाकर सिरका के साथ पतले प्लग्तर की मांति बनाओ। वरमीलियन २ श्रोंस, वर्डिग्रीस २ श्रोंस फटकड़ी 7 श्रोंस साल एमोनियक 5 श्रोंस। इसका प्रयोग करने के परचात् उस वस्तु को थोड़ा गमें करो तत्परचात् धोकर सुखा लो। ऐसे करते रहो जब तक कि वार्निश का रंग जसा चाहिए प्राप्त हो जावे। यदि इस श्रक में कुछ सुहागा मिला दिया जावे तो पीला हो जाता है श्रीर यदि थोड़ा सा नीलाश्योधा मिला दिया जावे तो भूरा काला रंग हो जाता है।

लैकरिंग—(वार्निश करना) इस रीति से किया हुआ वार्निश धातुत्रों को सुरित्तत रखता है। जिस वस्तु को यह वार्निश करना होता है उसको भली प्रकार से साफ किया जाता है फिर उसको 2 घएटे तक इस अर्क में छोड़ दिया जाता है। नाईट्रिक एसिड 1 माग, पानी 3 माग, एक मिट्टी के वर्तन में मिलाकर रखा होता है। तत्पर्चात् उसको निकाल कर उत्तम रेत तथा पानी से रगड़ कर साफ किया जाता है।

पीतल को गीता देना—उस वर्तन के निकालने के पश्चात् पीतल को गुद्ध शोरे के तेजाब में तीन संकिन्ड तक गोता दिया जाता है। तत्पश्चात् शीघ ही एक सफेद करने वाले अर्क और पानी में गोता दिया जाता है या साधारण पानी घोने के सोडें के अर्क में जिससे तेजाब नष्ट हो जाता है और काम वढ़े उत्तम सुनहरी रग पर आ जाता है। फिर इसको सुखाकर लैकर (वर्निश) कर लो। इस वस्तु को जिसको गोता दिया जाता है धीतल की बनी हुई संडासी से पकडना चाहिए और इस वार्निश को गरम करके ऊंट के बालों से तुश करना चाहिए कि जिसको पहले ही 212 डिग्री फार्नहीट तक गरम किया हो।

धातुओं का हल करना—तांवा, विसमिथ, निकल और जस्त शोरे के तेजाव में घुल जाती हैं। सीसा और सुरमा शोरे के तेजाब के इस अर्क में घुल जाते हैं। शोरे का तेजाब 1 भाग, गरम पानी 2 भाग स्ट्रांग सल्फ्यूरिक ऐसिड 1 भाग।

पीतल लोहा तथा दूसरी धातुओं पर चांदी का पानी
चढ़ाना—पहले वस्तुओं को इसी प्रकार साफ करके और इसी
अर्क में डुबोकर रख छोड़ो जिसका वर्णन हमने कलई करने
में किया है। फिर उसको कुछ सैकेण्ड तक साइनाईड आफ सिलवर के अर्क में गोता दो और इसकी दूसरी रीति यह है कि
। औंस शोरे के तेजाब को गरम करो यहां तक कि वह उवलने
लगे फिर उसमें चांदी के कुछ दुकड़े मिलाओ। जब वह छुल
जावें तो शीघ ही एक मुट्टी भर कर देसी साधारण नमक की

हालो, ताकि ऐसिंह मर जावे। फिर उसमें सफेदा मिला कर उसका प्लस्तर बना लो श्रीर पानी तथा घोने वाले चमड़े के साथ लगाश्रो। दूसरी रीति यह है कि सूखा क्लोराइट आफ सिलवर 1 माग इसको उत्तम रीति में सफूफ बना कर 3 माग मोतियों की राख मिलाश्रो इस में एक भाग चाक श्रीर हेढ़ माग नमक मिलाश्रो और पानी तथा घोने के चमड़े के साध इस चीज पर मलो जिसको रंग चढ़ाना है।

चाँदी को सफेद करना—कीम आफ टारटार एक भाग, साधारण नमक दो भाग, और पानी 50 माग, इस अकेंमें चांदी को जोश दो (उबालो)।

चांदी को फीकी सफेद करना—फटकड़ी श्रीर पानी के श्रक में जोश दो जब तक कि रग (जो चाहिये) प्राप्त हो जावे श्रीर ब्रुश के साथ गरम पानी से जिस में कि साद्यन श्रीर कार्बों नेट श्राफ सोडा हो खूब धो लो।

सिलवर पेन्ट—(चांदी का रंग करना) लाख को अल्कोहल में इससे चार गुगा लेकर घोला जाता है और इस गाढ़े अर्क में सिलवर पाउडर (चांदी का सफूफ) मिलाया जाता है। इसका अनुपात इस प्रकार रखा जाता है। यदि एक माग सफूफ हो तो 3 भाग अर्क मिलाया जाता है। जिस वस्तु पर यह रंग करना हो उसको सफेद रंग से धुका जाता है और यह फिल्जई मिक्सचर एक ब्रुश के साथ लगाया जाता है और जब सूख जाता है तो उसको फीलाद या पत्थंर के जिला करने वाले खीजार से चमक! दिया जाता है।

पीतल को सफेद करना—रांग के टुकड़े दो पोंड, कीम श्राफ टारटार 7ई पोंड, पानी एक गैलन मिलाकर श्रक्षे बना लो श्रीर इसको उवाल कर इसको कुछ मिनट तक वायलिंग टैम्प्रेचर पर श्रक्ष में रहने दें।

चांदी का फ्रास्टिंग करना—यह अर्क बनाकर एक नुश के साथ लगाओ। पानी आधापिन्ट, साईनाइड आफ पोटाशियम एक औंस। इनको मिलाकर अर्क बना लो।

जस्त का पानी छोटी वस्तुओं पर चढ़ाना—पहले उस वस्तु को साफ करो फिर उसको इस मिक्सचर में गोता दो— नमक के तेजाव में जस्त को घोलो और उसमें थोड़ा सा साल ऐमोनियक मिलाओ। फिर उस वस्तु को सुखा कर के पिघलाये हुए जस्त में गोता दो और अधिक वदी हुई धातु को दिखाते जाओ।

लोहे और फौलाद की वस्तुओं को तांवा का पानी चढ़ाना अथवा त्रोन्ज करना—िजस वस्तु को ऐसा करना हो उसको उत्तम रीति से साफ करके इस अर्क में गोता दो—नीलाधोथा 3½ औंस, गन्धक का तेजाब 3½ औंस, पानी एक गैलन। अर्क तैयार कर लो और कुछ सैकिएडों तक गोता दो।

लोहे और फीलाद को कलई करना—इसको साफ करके गरम तेल या चर्नी में गोता दो फिर शीध ही पिघलते हुए जंग में गोता दो।

सख्त तथा नर्मं करने और आबदारी (चमक) देने के उपाय और तुस्खे—

राट आयरन को केस हार्ड निंग करना-(केस हार्ड निंग का अर्थ सतह को सख्त करना है) जिन वस्तुओं को केस हार्ड-निंग करना हो एक वक्स को चोटी तक हिंडुयों और लकड़ी के कोयले तथा पुराने चमड़े से मर दो। जो वस्तुयें मारी हों उनको वक्स के वाटम (पैन्दे) पर रखो और उसको मट्टी में रख कर दस घरटे तक ख्व गरम होने दो फिर निकाल कर पानी में बुमा लो।

नोट—वह वस्तुर्थे जिनकी सतह सख्त करनी हो उनको वक्स में रखने से पूर्व यदि उनमें नटों और स्क्रूओं की चूड़ियां हों और वह स्थान जिसे नमें करना है तो उसको चिकनी मिट्टी से प्लगं कर देना चीहिए।

राट श्रायरन की पोटास से सख्त करना--प्रथम उस वस्तु को गरम करके खूब लाल करो। फिर इसकी सतह पर प्रोसी येट श्राफ पोटाश का सफूफ भली प्रकार से मलो। इस श्रक से जिसमें कि 3 माग प्रासीयेट श्राफ पोटाश और एक माग साल ऐमोनियक का सफूफ पड़ा हो खीर इस सतह को मल कर इतना ठंडा होने दो कि उसकी लालगी (सुर्खी) कुछ ही कम हो। फिर इसको पानी में बुमा लो। ऐसा करने से एक थोड़ी गहराई तक सख्ती प्राप्त होगी। परन्तु यह सतह को सख्त करने का एक घटिया उपाय है।

नरम कास्ट आयरन को सख्त करना—इस वन्तु को गरम करके खूब लाल करो और सतह पर यह मिक्सचर बराबर / वराबर माग को पोटाश, साल्ट पीटर और सल्फेट आफ जिन्क को मलकर थोड़ा ही शीवल होने पर पानी में बुका लें।

लोहे या फौलाद के पालिश किये हुए काम को ताब लगाना—एक लोहे के सन्दूक को चिकनी मिट्टी से मर दो। और इस पालिश किये हुए काम को इसमें रख दो। फिर इस सन्दूक को मट्टी में रखकर धीरे धीरे गरम करके लाल कर लो और आग को बुक्त जाने दो।

स्टील फोर्जिंग या सख्त फौलाद या लोहे को नरम करना—प्रथम वस्तुओं को एक बक्स में रसकर व्हाइटिंग या लोहे के बुरादे से मर दो और वक्स को चिकनी मिट्टी से मर दो और थोड़ा लाल गरम करो। प्रायः 4 वर्ष्टे तक फिर आग को बुक्त जाने दो।

सख्त स्टील में डिल (छेद) करना—वरमे को कोयले की अग्नि में गरम करके पारे में बुक्ताओ और जब छेद करने लगे तो तारपीन और काफ़्र के अर्क में तर कर लो। चिल्ड कास्ट आयरन को नरम करना—उस वस्तु को जिसे नरम करना है व्हाइट हीट तक गर्म करो और एक छोटे कोयले से ढांप दो। इसको ऐसा ही रहने दो जब तक कि शीतल न हो जावे।

सख्त कास्ट आयरन के छोटे कास्टिंग को नरम करना— इनको एक उत्तम कोक स्क्रीनिंग बक्स में बन्द कर दो और ऊपर अच्छा रेत डाल दो और मट्टी में रख कर थोड़ा लाल होने तक गर्म करो। अग्नि बुक्त जाने दो या इनको 24 घएटे तक एकुआ फोर्टिस एक भाग, पानी 4 माग मिलाकर इसको डुबोकर रख दो। वह थोड़े नरम हो जायेंगे।

कास्ट स्टील को कृट कर एक जान करना—सुहागा 10 भाग, साल अमोनियक 1 भाग। इनको अग्नि पर धीरे से पकाओ। जब तक साफ हो फिर उडेल दो और शीतल होने के परचात् सफूफ बना लो। फौलाद को चमकदार पीली हीट तक गरम करो। अन्य एक और मिक्सचर यह है—सफूफ लाईम स्टोन 5 भाग और गन्धक 1 भाग, अन्य—सुहागा 15 भाग, साल एमोनियक 2 भाग और गन्धक 1 भाग।

लोहे से स्टील को पहचानना—शोरे का तेजाब लोहे पर कुछ प्रभाव नहीं डालता। परन्तु फौलाद पर काले घटवे बना देता है। जितना अधिक वह घटवा काला होगा 'उतनी ही स्टील (फौलाद) सख्त होगा। हैमर (हथौड़ा) श्रीर दूसरे टूलों को सख्त करना— खाके उस्तखां (हड़ी) 2 भाग, साधारण नमक 3 भाग, जला हुआ चमड़ा एक भाग, प्रोसीयेट पोटाश एक भाग। टूलों या हथौड़ी को गरम करके उपर लिखे कम्पाउड में गोता दो।

शीशे में छेद करने के वर्मे को सख्त करना:--वर्मा को खूब लाल करके पारे में वुक्ता दो श्रीर फिर नमक श्रीर पानी के श्रर्क में वुक्ता लो। वर्मा सख्त हो जायेगा।

तांचा, पीतल, सोना श्रीर चॉदी को नरम करनाः— इन वस्तुश्रों को गरम करके थोड़ा लाल करो श्रीर नमक तथा पानी के श्रक में बुक्ता लो।

फौलाद के दूलों को सख्त करना—यदि परिणाम अच्छा प्राप्त करना है तो फीलाद को कोयलों की अग्नि में खूब लाल करके एक इंच तक थोड़े गरम पानी में गोता दो और सख्त किये हुए माग को सैडस्टोन से रगड़ो। यदि इस स्थान से जो कि अभी सरद हुआ है सरद न हुए माग मे चली जायेगी और रंग की रचा करने से आवदारी की डिमी प्राप्त हो सकती है। छनी या लोहे को चिप करने के वास्ते काले रग की आवदारी दी जावे और टर्निंग दूल्ज राट आयरन के वास्ते पीले रंग तक और कास्ट आयरन के वास्ते जतने सखन किये जानें जितना पानी उनको कर सकता है।

फौलाद की भिन्न वस्तुओं व आरियों और करनियों को सख्त करना—निम्नलिखित अकीं में से किसी एक में बुक्ता लो सख्त हो जायेगी। (मिक्सचर नं० 1) मछली का तेल 1 गैलन, सख्त चर्बी एक पौंड। चीपाए के पांव का तेल पिन्ट, पिच 1 औंस, काली राल 3 औंस पिघला कर और मिलाकर शीतल कर लो।

मिक्सचर नं० २—मछली का तेल 2 पौंड, मोम ½ पौंड। यह मिक्सचर केवल फौलाद की बहुत ही छोटी वस्तुत्रों के वास्ते है।

मिक्सचर नं० ३—मछली का तेल 2 गेलन, चर्बी 20 पींड, मेंसे के पांव का तेल 10 गैलन, पिच एक पींड, राल 3 पींड दूसरी वस्तुओं को मिलाने से पूर्व पिच और राल को पिघलाओं फिर इन सबको मिलाकर एक लोहे के बतन में गरम करो। जब काफी गरम हो जायेगा तो यदि शोला उसके समीप आयेगा तो उसको आग लग जायेगी। यह मिक्सचर फीलाद को अति सख्त और नाजुक बना देता है और इसको आबदारी (चमक) देने के वास्ते इसके कुछ माग से यह मसाला पींछ दो। जब तक कि तुम इसको लोहे के बर्तन से निकालो।

मिक्सचर नं० ४-मळली का तेल एक गेलन, चर्बी 3 पौंड मोम र्रे पौंड, राल एक पौंड। टूलों और कटरों को सख्त करनाः—हल जो कि गरम करके लाल किये जाने के परचात् निम्नलिखित अकों में से किसी एक में वुकाये जाते हैं तो वह पानी में बुकाये हुये टूलों की अपेजा अन्छा परिणाम देते हैं और टूटते भी कम हैं। सख्त करने का अर्क न० 1—गुनगुना पानी एक गेलन, साल्ट (नमक) । पिन्ट। अर्क न० 2 - पानी नमक तथा म्योरिएट आफ आयरन का एक अर्क बनाकर 60 डिग्री टेम्प्रेचर तक गरम कर लो।

श्रक्त नं ३: —वर्षां का पानी 3 गैलन, स्प्रिट श्राफ नाईटर 3 श्रोंस, नीला योथा सफेद 3 श्रोंस, साल एमोनिया 3 श्रोंस, फटकडी 3 श्रोंस, नमक 8 श्रोंस, मुट्टी मर कुछ जला हुश्रा चमडा, यह श्रके छैनियों को सख्त करने के वास्ते इस्तेमाल किया जाता है श्रीर इनसे फीच बस्टोनको है स किया जाता है।

छुनी को पत्थर तथा सगमरमर काटने के लिए सख्त करना—छुनी को खूब लाल करो श्रीर इस श्रक में बुक्ताश्री। वहील श्रायल (मछली का तेल) एक गैलन, राल 3 पींड मोम 1 पींड, इनको पिचला कर मिला ली।

सख्त वस्तुत्रों को काटने के वास्ते वर्मे को सख्त करना:—पहले इसको गरम करके खूब लाल करो, फिर निम्न लिखित अर्कों में से किसी एक में चुला लो (1) पारे में (2) भोहर करने को मोम में बुभा कर शीघ ही निकाल लो फिर इस को किसी और ताजा जगह में गोता दो और जब एक ड्लि शीवल न हो जावे ऐसा ही करते रहो।

- (3) लगातार या तो पीले साबुन या मोम में गोता दो जब तक कि शीतल न हो जावे।
- (4) सीसा में डुबोते रही जब तक कि डिल शीतल हो। फोलाद के स्पिरल स्प्रिगों का सख्त करना:--स्पिरल सिंप्रगें एक पियलाए हए मिश्रण में गरम करनी चाहिए जो कि सीसा 12 माग और 1 माग रांग मिला कर इनको इतना पिघलाया जाता है कि इनकी टैम्प्रेचर मिश्रण के बराबर हो जाती है जो कि अब पतली होनी चाहिए या इनको एक गैस पाइप के अन्दर रख कर आग में गरम करना चाहिए। पाईप को प्रायः श्राग में हिलाते रहें जब तक कि वह सारी बराबर न हो जावें। लम्बी स्त्रिंगे गरम करने के पश्चात एक मैंड्ल में रखनी चाहिये नहीं तो वह टेढ़ी होकर बेकायदा (खराब) हो जावंगी। हल्की स्प्रिगें तेल में बुमानी चाहिये और पानी की चोटी पर तेल भल्ली की मांति डाल लिया जावे और बहुत मोटी स्प्रिगें केवल गर्म पानी में जो कि 70 डिग्री तक गर्भ किया गया हो। सदा स्प्रिगों के सिरों को गोता देना चाहिये ऋौर इन को बिल्फ़ल सर्द होने से पहले न निकाला जावे।

स्प्रिगों को श्रावदारी देना (चमकाना)—इनको इस भिलांबट से चुपंडु लो। मछली का तेल एक गेलन। सख्त चर्बी 1 पौड। पशुक्रों के पांव का तेल एक गिल, राल है पौंड। इन को गर्भ पाइप के अन्दर रख कर गर्भ करो जब तक कि इसका सारा मैल जल जाए श्रीर मैल जलती हुई लपट पकड़े। यदि मैल के सिरों की अरोर बीच की अपेचा शीव आग पकड़े तो इसको शीतल करो श्रीर फिर गरम करो जब तक लपट बराबर न हो। आवदारी बराबर होगी। जब लपट समाप्त हो जावे श्रीर वराबर नीला रग शाप्त हो जावे तो श्राखिर को तेल में बुमा लो। स्टील के टूलों को आबदारी (चमक) जब फौलाद श्रित सल्त हो जाता है तो यह दुर्वल श्रीर नाजुक हो जाता है। स्टील को शक्ति सम्पन्न बनाने के लिये आवश्यक है कि इसकी सख्ती को घटाया जावे। फिर इसको गरम करके जिस रीति के बीच जहां की टैम्प्रेचर बढ़ती है तो साफ की हुई सतह भिन्त २ रगों के सास जाहिर करती है। जिसमे कि आबदारी की मिन्न डिप्रियां जाहिर होती हैं श्रीर लगातार रंग निम्नलिखित टेबिल नं० 27 के अनुसार वदत जाते हैं जब इच्छित रंग जाहिर होता है तो दूल को बुमा लिया जाता है देखो देबल त० 27।

टेबिल नं० २७ फौलाद के इलों को आबदारी देने के लिये टैम्प्रेचर

श्राबदारी का रग	दूल की किस्म	हैम्प्रेचर डिम्री फार्नेहीट	राग मिश्रण जिसका पर्याजना	सीसाप्त्रायट इसीटे प्रेचरकाहै।
हल्का भूरा भूरा पीला सुर्खे (लाल)	तशरी श्रीजार घातुओं के ट्रङ्क ट्रल उस्तरे चाकू, छेनी, कास्ट श्रायरन के वास्ते टैप, डाई, रैमर, कैची, शियर राचट, छेनी श्रीर ट्रल श्रादि बदई के समस्त श्रीजार श्रादियां, शेयर च्लेड श्रीर पैच	50 51	8	15 17 10 14 33 25 25
हल्का वैगनी स्याह	श्रारिया, शयर व्लंड आर पप घड़ियों की स्प्रिगें तथा चाकू उत्तम श्रारियां सुईयां श्रादि स्प्रिंग श्रादि साधारण नरम श्रारियों के लिए तलवारें ताले श्रीर स्प्रिंग	53 56 57 60	04 0-	30

धर्मामीटर से आनदारी देना:—वस्तुओं को एक वर्तन में डाल कर इसमें काफी तेल या चर्नी या रेत डाल दो जो कि इन वस्तुओं को डक ले। तन इस वर्तन को आग से गरम करो जब तक कि इच्छित डिग्री प्राप्त न हो जावे (जो कि थर्मामीटर से ज्ञात होगी) जब वह डिग्री प्राप्त हो जितनी कि सख्ती चाहिए तो उन को निकाल कर बुकाओ। यदि थर्मामीटर नहीं मिलता ऑर चर्नी या तेल का प्रयोग किया जाता है तो स्मरण रखो कि इससे धुआं 430 डिग्री फार्नहीट पर निकलेगा।

स्टील की विशेषता—हथीड़े से कूटते समय वद जाने के कारण टैप रैमर और कटर उचित साइज के फोर्ज करने चाहिएं ताकि इनमें टर्निझ हो सके और दरम्याने दर्जे का फौलाद इस्ते-माल करना चाहिए और इनको उस समय तक नरम न करना चाहिए जव तक कि इनका चमड़ा ऊपर हो नहीं तो वह सख्त करते समय टेढ़े हो जायेंगे। इसको दूर करने के वास्ते वह सारे ही टर्न किए जावें इससे पहले कि उनको नरम किया जावे। नरम करने की रीति धात के मिजाज को बराबर कर देती है और उत्तम रीति यह है कि टेप और रैमर को राट आयरन की गैस ट्यूव में डालकर ट्यूव के सिरे चिकनी मिट्टी से बन्द किए जावें फिर ट्यूव को गरम करके खूब लाल किया जावे और धीरे धीरे इस पर गरम राख डाल कर 12 घन्टे तक इसको ठएडा होने दें।

टैपों को सर्टत करना--प्रथम इनको थोड़ा गर्म करके

केस्टायल सोप श्रीर लैम्प ब्लैक का मिक्सचर चारों श्रीर मली। इसके किनारे जलने से सुरचित रहते हैं। फिर इनको एक राट श्रायरन की पाइप में रखकर इसको कोयले की राख से मर कर इसके दोनों सिरे चिकनी मिट्टी से बन्द कर दो और इसको मट्टी में फिरा कर बराबर करो जब तक कि वह खूब लाल हो जावे फिर इसको होशियारी से भट्टी से निकाल लो श्रीर ट्यूब के एक सिरे से मिट्टी उतार कर इसको खोल दो और इसकी अन्दर की वस्तुओं को इस सेल्युशन श्रर्क में उंडेल दो जोकि छ: डिग्री तक गर्म किया हो। हिस्टिल्ड वाटर एक गैलन नमक एक पौंड से तैयार किया हुआ। जब तक कि वह बिल्कुल ठएडा न हो जावे श्रकों को श्रन्दर ही रहने दो। यदि उनको सर्द होने से पूर्व ही निकाला जायगा तो वह अवश्य मुरेमुरे हो जाएंगे। इस का बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि जब टैप पानी में हो वह लम्ब रूप में (Perpendicularly) रहें क्योंकि यदि वह गिर कर पहलू पर हो जायेंगे तो देढ़े हो जायेंगे।

टैपों को आबदारी करना - सख्त करने के पश्चात् इनको पालिश करो। फिर निम्निलिखित रीति से आबदारी दो: - राट आयरन का टैप (हलका) जिसका भीतरी डायमीटर टैप के डायमीटर से दुगना हो बनाओ और इतना मोटा हो जितना कि टैप का ज्यास हो और इतना गहरा हो कि टैप की आधी जम्बाई से कम न हो। उसको बराबर बराबर

गरम करके खूच लाल कर लो। तव संडासी के दोनों जबड़े गरम करके टीप को गुनिया में पकड़ो श्रीर टैप सीधा होप में दाखिल करो। होप के भीतर केवल गुनिया का भाग टीप का हो तब टीप को धीरे धीरे इसके साथ फिरात्रो। जब तक कि दूसरा कुछ गरम न हो जावे। शैक श्रीर क्क, का माग हीप के भीतर धीरे धीरे श्रागे श्रीर पीछे करते रहो। इस समय धीरे से इसको फिराते भी जाश्रो जब तक कि इस पर बरावर रंग न श्रा जावे श्रीर जब इसका हलका भूरा रंग हो जावे तब टैप को श्रमृदी तीर पर तेल में बुमा लिया जावे टैप के चौकोने वाले सिरे को का वाले सिरे की श्रपेचा कुछ गहरा रग देना चाहिए।

रैमर को सख्त करना और त्रावदारी देना-

इस रीति से करो जैसा कि टैप को किया है या उनको (पिघले हुए सीसे) में गरम करके इसी ऋके में बुमा लो जिसमें कि टैप बुमाए गये हैं। उनको पिघले सीसे में गरम करने का यह लाम है कि वह बाहर की श्रोर बिल्कुल गरम हो जाते हैं। पूव इसके कि धांतु सेन्टर (बीच) में लाल होती है धातु सेन्टर से विल्कुल गरम होगी। इस वास्ते रैमर को सख्त करने के परचात् सीधा किया किया जावे यदि वह सख्त करते समय देवा हो गया हो तो उसको एक लैंड के ब्लाक पर रख कर महराब दार तर्फ ऊपर को रखो श्रीर इसके ऊपर एक तांवे की डाफ्ट रख कर उसको हैमर (हशीड़े) से चोट लगाश्रो।

गोल कहों को सख्त करना - मिल मशीनों और व्हील कटिंग मशीनों पहिया काटने वाली) और साधारण कड़ों के सेन्टर में एक छेद होता है। इसिंतए उनको बुमाते समय इस वात का ख्याल रखना आवश्यक है कि पानी इस सेन्टर के छेद में बहुत शीघ्र न चला जाए। नहीं तो यह कटर की वाडी की अपेना बहुत शीघ्र सरद हो जावेगा और टूट जाएगा। इसको रोकने के वास्ते इस छेट को एक बोल्ट और वाशर लगा लो श्रीर वोल्ट छेद के डायमीटर से कम होना चाहिए श्रीर वाशरें भली प्रकार टाईट हों। उन दशाओं में जब कि वोल्ट का प्रयोग नहीं किया जाता तो इस छेद को चिकनी मिड़ी से प्लग करते हैं। तब कटर को धीरे धीरे गरम करके इसके किनारों को कैस्टायल सोप ओर लैम्प ब्लैक से मलते हैं और कोयले की आग में गरम करते हैं। जब वह खूब लाल हो जाता है तो इसकी किनारों की श्रोर से इस श्रक में वुमाते हैं। वर्ष का पानी एक गैलन, नमक एक पाँड मिलाकर अर्क बनाया होता है। इन कटरों को आबदारी देने के वास्ते इनको लोहे के एक गरम टुकड़े पर रखो जब तक कि गरमी से दोनों का रंग हल्का भूरा हो जावे और फिर तेल में बुभालो या अन्य सब प्रकार के कटरों के बनाते समय उनको ताब लगाने से पूर्व टर्न कर लेना चाहिए क्योंकि ताब लगने के परचात न तो सीघे होंगे न देहे होंगे।

वर्कशापों के लिए सीमेंट बनाने के नुसखे श्रीर तेजाबों से सुरचित रहने वाला सीमेंट

सिलिक्ट आफ सोडा के अर्क में शीशे का सफूफ मिलाकर पलस्तर की मांति बना लो।

सीमेन्ट का नुसखा—वाईट लैंड, रैंड लैंड श्रीर उवाला हुआ अलसी का तेल इनको मिलाकर पट्टी के अनुसार यदि इसमें काला रग देना हो तो इसमें लैम्प च्लैक (काजल) मिला लो।

श्रन्य—लीथारज 1 गिल, पैरिस प्लास्टर 1 गिल, सुखाई हुई उत्तम सफेद रेत श्रीर सठ की है राल श्रीर सन्दूर उवाले हुए पीतल के साथ मिलाकर सख्त पट्टी के रूप में बना लो।

पानी से सुरचित रहने वाला सीमेंट---राल का सफूफ एक श्रोंस इसको 19 श्रोंस तेज एमोनिया में हल करो।

चीनी श्रीर मिट्टी के वर्तन जोड़ने का सीमेंट—श्रण्डे की सफेदी उतने ही श्रमबुक्ते चूने के साथ मिलाकर प्लास्टर की शक्त बना लो।

इलैक्ट्रिक कहरवाई सीमेंट—जिस से पीतल का काम शीशे की नालियों से जोड़ा जाता है। राल 15 औंस, मोम 1 औंस, लाल गेरु पिसा हुआ 1 औंस।

श्रिग्न से सुरचित रहने वाला सीमेन्ट—श्रवसी का तेल 4 श्रोंस, श्रनबुक्ता चूना का सफूफ एक मुठ्ठी मर इस कदर गरम

करो कि गाढ़ा हुआ श्रीर सरद होकर सख्त हो जाये तव उसको मल दो श्रीर इसी प्रकार इसका प्रयोग करो जैसा कि साधारण सीमेन्ट किया जाता है।

लचकदार सुरेश—सुरेश को पानी के बर्तन में घोलो। श्रीर उसको गाढ़ा (रकीक) होने तक गरम कर लो और इसमें बराबर ग्लैसरीन मिला लो और इसको एक पत्थर पर शीतल करो।

पतला सुरेश—सफेद सुरेश 6 श्रोंस, सूला हुआ वाईट लैंड 4 श्रोंस, पानी 2 पिन्ट, अलकोहल 4 श्रोंस इसको खूब हिला कर गरम २ बोतल में बन्द कर दो।

दूसरी रीति—पुरेश 3 पिन्ट 8 माग पानी में नरम की जावे खीर इसमें खाधा पिन्ट नंमक का तेजाब खीर है पिट सफेदा काशगरी मिला कर उसको 176 हिद्यी फार्न हीट तक गरम करो खीर तत्पश्चात् 12 घन्टे तक पड़ा रहने दो।

पोर्टेनल सुरेश नक्शानवीसों के लिए:—सुरेश 5 औं स् शकर 2 औंस, पानी 8 औंस, मोल्ड में डालकर घोल करके गर्भ पानी में इस्तेमाल करो।

पोर्टेवल सुरेश पतले कागज के लिए:—सुरेश एक पोंड पानी में धोलो और पानी को इतना उवालो कि कम हो जाए । इसमें आधा पोंड शकर मिलाओ और मोल्ड में उंडल दो।

गीली लकड़ी के वास्ते सुरेश:—सुरेश को पानी में मिगो वो। जब वह नरम हो जोबे तो उसको थोड़े प्रूफ स्प्रिट में नर्म श्रांच देकर धोलो। इस 2 पाँड मिक्सचर में 10 प्रेन गम-एमोनीकम धोलो श्रीर श्रमी पतला ही हो उसे श्राधा ड्राम मस्तगी जिसको कि 3 ड्राम रैक्टिफाइड स्प्रिट में धोला हुआ हो मिला दो।

मट्टी त्रादि के लिये सीमेन्ट:—चीनी मिट्टी को सोडा सिलिकेट के अर्क में मिला लो।

रासायनिक यंत्रों के लिये सीमेन्ट:—मैदा ग्लेसरीन श्रीर जिप्सम श्रावश्यकतानुसार पिघला कर मिला लो।

धातुओं को हड्डी हाथीदांत और लकड़ी से जोड़ने की रीति—जीयारज को ग्लैसरीन मे आवश्यकतानुसार मिला कर प्रयोग करो।

पीतल के अन्तरों को शीश पर लगाने का सीमेंन्ट-कोपाल वार्निश 15 माग, तारपीन दो माग, आइसिग्लास
5 माग, एक पानी के वर्तन में पिघला कर 10 माग, सूखे बुके
हुये चूने में मिला लो।

भिन्न कार्यों के लिये सख़्त सीमेन्ट—गृहा परचा 1 पौड इण्डिया रबड़ 4 श्रोंस, इनको बाई सल्फाईड श्राफ कार्बन में घोलो श्रीर पिच 2 श्रोंस, लाख 1 श्रोंस, उबाला हुआ श्रलसी का तेल 2 श्रोंस, सबको पिघला कर मिला लो।

सफेद सीमेन्ट — उत्तम सुरेश 1 श्रीन्स को पानी में हल करो फिर इसमें श्राधा ड्राम गाड़ा सिर्का का तेजाब मिला लो श्रीर कुछ सफूक क्लोसाइड श्रीर जली हुई सीप की राख इसमें मिला लो।

वक्स बुड और अन्य सरुत लक्तिड्यों के वास्ते सीमेन्ट अवरक आधा औंस को अलकोहल में घालो और इसमें आधा औंस शक्कर मिलाओ। वक्स बुड का बुरादा ! औस और कुछ सिरके का तेजाब मिलाओ।

ऐसरी को लकड़ी में लगाने का सीमेंन्ट--लाख, राल सफेद, कारवोलिक एसिड (यह शीशी में हा) यह दोनों वस्तुर्ये बरावर बरवर लेकर और पिंचला कर बाद में बरावर ही एसिड मिला लो।

नमी रोकने के वास्ते सुरेश-न्त्रज्ञती के तेल में साधारण सुरेश मिलाकर उवाल कर तैयार कर लो।

कागजी वस्तुओं और कार्डो के वास्ते सीमेंन्ट--अवरक को अलकोहल में घोलकर इसमें जितना गादा करना हो उसके अनुसार चावलों का आटा ढालो। नरम आंच दो और इसमें थोड़ा सा सिरके का तेजान मिला दो।

कागज तथा कार्ड आदि के लिये सख्त सीमेन्ट-8 ब्रॉस चावलों का आटा थोड़े पानी से मिलाओ फिर इसको थोड़ी ब्रांच पर नरम पकाओ। और फिर इसमें 2 श्रोंस सुरेश गानी में घोल करके मिलाओ 1 श्रोंस फटकडी मी मिला लो। नमी को रोकने के वास्ते सुरेश-सुरेश 1 भाग, गेरू रै भाग, इन सब को पिघला कर भिला लो।

धात को शीशे के साथ सीमेन्ट करना—कोपल वार्निश 15 भाग, ड्राईड्स क्ष्म्यायल 5 माग, तारपीन 4 माग एक पानी के वर्तन में पिचला कर 10 भाग गुमा हुआ चूना मिला लो।

श्रान्य—सफूफ लीधारज 2 माग, वाईट लेंड 1 माग श्रीर श्रमली का उवला हुश्रा तेल 3 माग, कोपाल वार्निश ! भाग इन को श्रापस में मिलाकर खुव हिलाकर देख लो।

थातु को लकड़ी के साथ लगाने का सीमेन्ट—खीलते हुए पानी मे 2½ पींड सुरेश और 2 औंम गमएमोनी कम घोलो और खीजते समय 2 औंस गन्धक का तेजान इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाओ और घोलते जाओ।

पानी से सुरचित रहने वाला सीमेन्ट—गेलोटाइल 5 भाग, एसिड क्रोमेट श्राफलाईम का अर्क 1 माग, प्रयोग करने के परचात् वस्तुओं को धूप में सुखाना चाहिए।

थातु और लकड़ी के रूलों पर कपड़ा लगाने का सीमेन्ट—साधारण सरेश अथवा अन्नक वरावर लेकर दम घटे तक पानी में मिगो रखो फिर उवालो और शुद्ध टैनिन मिलाओ

इसकी जगह श्रलसी का डबल ब्वायल्ड तेल प्रयोग किया जा सकता है।

जब तक कि वह गाढ़ा हो जावे और जब भी लगाओ गरम करके

लग छो।

संगमामा के लिये सीमेन्ट—उत्तम रेत 20 माग, सिंधूर 2 भाग, सुला बुमा हुआ चूना 1 भाग, प्लास्टर आफ वेरिस 1 भाग अलसी का उनला हुआ तेल भिला कर पही की मांति

वाहर हीट को रोकने के लिए सीमेन्ट--विकनी मिटी 4 भाग, काला सुरमा 1 भाग, लोहे का बुरादा (जिसमें श्रीक्सा वताओ। हुह त हो) 2 भाग, पर अनिक्साइह आफ मेंगानीज 1 भाग सुहागा है भाग, समुद्री नमक है भाग पानी में मिला कर गाड़ा कर लो। इसे पुरन्त लगा कर धीरे घीरे वाईट हीट तक गरम

कर लो।

जीहरी का सीमेन्ट-अवरक के औंस, मलगी हमी है श्रोंस, गम ऐमीनिकम 1 ह्राम। इतको अलकोहल में घोल लो

फिर डबाल कर खूब मिला लो !

नान कण्डिकटंग .सीमेन्ट बायलरों ग्रीर स्टीम पाइपों को ढांपने के लिए--पोर्टलैंड सीमैट एक माग, मैदा 2 माग उत्तम रेत एक भाग लकड़ी का बुरादा 4 भाग इतको प्रथम सुखा कर मिलाश्रो श्रीर फिर इसमें चिकती मिट्टी 4 माग व्लास्टर श्चाफ पेरिस के माग । इनको श्रावश्यकतानुसार पानी के साथ मिला लो और एक इंच की मोटाई तक एक रूल (करनी) के साथ लगाओ और जब सृख जाये तो इस पर एक इंच मोटी एक तह और चढ़ा दो। इसी प्रकार सूखने के पश्चात चढ़ाते जाओ। जब तक बायलर के ऊपर 5 से 7 इन्च तक मोटा प्ला- स्टर हो जावे तब तक ऐसा करते रहो। अन्त में दो तीन कोट कोलतार के कर दो।

जांयटों के वास्ते सीमेन्ट वहुत गरमी के रोकने को— एस्बैस्टस के सफूफ को सिलीकेट आफ ओडा के घोल में मिला कर प्लास्टर वनाओ।

स्टीम तथा पानी के जायटों के वास्ते सीमेंट-जीसा हुआ सेन्ध्र 1 पोंड, प्लास्टर आफ पैरिस 4 पोंड, लाल हिरमजी के पोंड, सेन्ध्र 2 पोंड, सन के दुकड़े है इच लम्बे है औंस, उबले हुए आलसी के तेल में मिला कर पट्टी की मॉति बनालो।

होजों तथा नहरों के बास्ते सीमेंट--पकी हुई मिट्टी का सफूफ 50 भाग, फायर त्रिक का सफूस 40 भाग, सेन्धूर 10 भाग उबले हुए अलसी के तेल भें मिला कर पतले प्लास्टर की भाँति बना लो जिस स्थान पर प्लास्टर लगाना हो उसको पहले पानी से मिगो लो।

कास्ट आयरन के होजों के जंग लगे हुए जायंटों के वास्ते सीमेंट—जोह चून 5 पोंड, साल एमोनियक का सफूफ 1 खोंस, गन्धक का सफूफ 2 खोंस, इनको पानी के साथ मिलाखो यदि इसकी शीव ही आवश्यकता न हो तो एक उत्तम सीमेंट वन

सकता है। कास्ट आयरन का बुरादा 6 पाँड, साल ऐमोनियम का सफूफ 1 श्रोंस, गन्धक का सफूफ $1\frac{1}{2}$ श्रोंस प्रानी के साथ मिला लो।

फेस किये हुए स्टीम जायंटों के लिए सिंधूर का सीमेंट—नाइट लैड एक माग, सिदूर 1 माग, आवश्यकता के अनुसार उनाले हुए अलसी के तेल में पट्टी की माँति चना लो।

स्टीम जायंट--लैंड वायर (सिक्के की[तार) बहुत उत्तम जायंट बनाती है।

चमड़े के पहिये के वास्ते सीमेंट—गट्टा पर्चा 3 माग, शुद्ध सफे ४ इण्डिया रवड़ 1 माग, इन्हें 8 माग बाई सल्फाईड आफ कार्वन में मिलाओ।

टर्नर के बास्ते सीमेंट— चरगडी पिच 2 पींड, राल 2 पींड मोम 2 श्रींस। इनको पिघला कर सफेदा 20 पींड मिला कर एक सिल पर उडेल कर कलमें बना लो।

चमड़े की पुलियों पर लगाने का सीमेंट—कूटे हुए माचूद 1 माग, पानी 5 माग इनको इस पानी में 10 घन्टे तक मिगो रक्खो। फिर उनको उबाल कर गरम चमड़े पर लगाओ। पुली को सुरेश लगा करके जिसमें कुछ शीरा भी हो गरम कर लेना चाहिये।

इम्प्र शन श्रीर कास्ट लेने का नुसखा—काली राल 4 माशा, पीला मोम 1 माग। श्रान्य-- लचकदार सुरेश पिघला कर (12 माग) 3 भाग शीरा मिलाओ।

कालव वनाने के लिए चिकनी मिट्टी — सूखी चिकनी मिट्टी को गलैसरीन के साथ गूँघें।

कालव वनाने के लिए मोम—मोम, सुरदा सङ्ग, रोगन जैतून श्रीर पीली राल बराबर र लेकर सफेदा काशगरी इतना मिलाएं कि लेई बन जावे।

पीतल पिघलाने का मसाला -साधारण साद्यन 1 श्रोंस श्रमतुमा चूना है श्रोंस, साधारण नमक है श्रोंस मिलाकर गलोला बना लो श्रीर एक कुठाली में जो मही से श्रमी निकाली गई हो रख दो। यह नुस्वा 25 पोंड पिघलाने के वास्ते है।

पीतल के काम के लिए सफ़्फ़—तह सफ़्फ़ केवल इस लिये हैं कि कास्टिग की सतह बराबर श्रीर साफ हो। पीतल श्रीर गन मैटल के हल्के कास्टिग्स के लिए ढालने के पश्चात् पहले तो कालब या साँचे पर धूड़ा छिड़के श्रीर इसकी चोटी पर थोड़ा काला सुरमा पिसा हुआ भी डाल दें। मन मंटल के भारी कास्टिग्स के लिए प्लेम्बगो (श्रोफाइट) का प्रयोग करें।

प्लेम्ब्रगो की कुठाली—सुरमा काला 2 माग, चीनी मिट्टी एक माग मिलाकर बनाए।

चीनी मिट्टी की कुठाली—स्टोर वृज क्ले 2 माग, हाई गैस कोक मली प्रकार सफूफ किया हुआ 1 माग। वर्तिन कुठाली—स्टोर बृज क्ले 8 माग, पुरानी कुठाली जिसको मली प्रकार पीस लिया गया हो 3 माग, कोयला 5 भाग चीनी सिट्टी 4 भाग।

कास्टिंग को हिलाने से रोकना--राट श्रायरन की सलाख के सिरे को तड़का कर इसको भली प्रकार दन्दानादार करे।

लोहे के छोटे २ कास्टिंगस को रेत से साफ करना--पानी 4 भाग, जगार 1 भाग, सौल्यूशन बनाकर 14 घन्टे तक इस में डुवाये रहें।

पीतल और कांसी की मैल साफ करना—आक्जेलिक ऐसिंड 1 औंस, पिसा हुआ पत्थर 6 औंस, कीकर के गोंद का सफ़्फ 1 औंस, मीठा तेल 1 औंस। पानी इतना मिलायें कि लेई बन जावे। इस लेई से खूब मलकर पानी से धो डालें। अन्त में सफेदा और चमड़े से पालिश करें।

चांदी को साफ करना—एक नरम हुश के साथ निम्न-लिखित सील्यूरान लगायें। साईनाईड आफ पोटासियम× 4 झूम, नाइट्रेट आफ सिलवर 10 धेन पानी 4 श्रोंस। इसको पानी से मली प्रकार घोयें श्रीर सुखाकर नरम चमड़े से पालिश करें।

श्रन्य-पानी तथा बाईसलफेट आफ सोडा का सौल्यूशन बनाकर पालिश करें।

[×] यह बहुत तेज विष है। इसका छींटा भी सुंह में पड़ जाए तो मनुष्य नुरन्त मर जाता है,।

खराद के पीतल को पालिश करना—पुरानी जली हुई कुठाली को खूब सफूफ करके इस्तेमाल करें।

सच्त लोहे या फौलाद के लिए—निम्निलिखत सौल्यु-शन की एक वूंद एक श्रीजार के लिए इस्तेमाल करें पेट्रोलियम 2 माग, तारपीन एक माग। थोड़ा कपूर भी डाले।

बोल्टों पर लगे हुए नट जंग लगे हुए नट जो बोल्टों

पर हों—उनको श्रलग करने की रीति यह है कि नट के श्रासपास चीनी मिट्टी की चिमनी सी बनायें। इसको पैट्रोलियम से
भर कर कुछ घटटे तक इसी प्रकार रहने दें।

सैन्फ लुर्झीकेटिंग वेयरिंग्स—सख्त गन मैटल की सूरत में छेद करके और शापट में मली प्रकार फिट करके वमें से बाहरी सतह के अनुसार प्रति इच चार छेद के हिसाब से छेद करें जिनका व्यास दे इच और दे इंच गहराई हो यह छेद पैन्दे की ओर चौडे हों और उनको इस प्रकार बनायें कि एक पिक के छेद दूसरी पिक के छेदों के मध्य स्थान के सामने हों। इन छेदों को निम्निलिखित मिश्रण से मर दें:—एक पौंड हार्ड पैराफिन को पिघलाकर थोड़ी थोड़ी यह वस्तुयें डालें। लीथार्ज (मुर्दासंग) घुला हुआ सफेद सुरेश, गन्धक इन सब में 2 पौंड उत्तम काला सुरमा डालकर मली प्रकार आपस में मिला लें।

्फीलाद के श्रीजारों को जंग से सुरित्तित रखने का उपाय -फीलाद पर वैसलीन चुपड़ दे।

अन्य - जेतून का तेल और कारबालिक एसिड बराबर २ मिला लें।

अन्य ने काफूर ½ श्रोंस, जेतून का रोगन ½ पायंट में घोलें। इंजन के वैयरिंग शाफिटिंग सिलेंडरों—को किक्शन (रगड़) से रोकने के लिए लुत्रीकेटिंग कम्पोंड निम्नलिखित हैं—लुत्रीकेटिंग पैराफिन श्रायल 1 गेलन, हाई पराफिन 2 पोंड, उत्तम काला सुरमा 2 पोंड पिघला कर मली प्रकार श्रापस में मिला ले।

धुरी को चिकंना करना—चर्बी 8 पौंड, ताड़ी एक गैलन, खानिज तेल एक गेलन, काला सुरमा एक पौड पिघला कर आपस में मिलालें।

अन्य —पानी एक गेलंन, खानिज तेल एक गैलन, चर्नी 4 . पींड, ताड़ी 6 पींड, सोडा ½ पींड पिघलाकर आपस में मिला लें।

साधारण धातुत्रों को जंग से सुरचित रखने का

उपाय-निम्निलिखतं नुसखों में से किसी का प्रयोग करो।
(१) वाईट लैंड और चंबीं का मिक्चसर बनाकर प्लस्तर चढ़ायें।
(२ मक्खी का मोम तथा आजोकेराइट वैक्स को बराबर लेकर
पिघलायें और इस मिक्सचर से प्लस्तर करें (३) काफूर रै औंस,

पिघली हुई सूत्रार की चर्ची 1 पोंड में घोलें। इसकी कफ लेकर इतना सुरमा मिलायें कि इसका रंग लोहे की मांति हो जावे इस मिक्चर का प्लासर चढ़ाकर 24 घण्टे तक इसी स्थिति में रहने दें इसके पश्चात मलमल के कपड़े से इसको उतार दें। यदि यह वन्तु सीलन की जगह रखनी हो तो अच्छा यही होगा कि इसको इसी प्रकार छोड़ दें। (४) पैराफिन आयल और व्लैक लैंड का मिक्सचर बनाकर इस्तेमाल करें।

कल पुर्जों को चमकाने वाला तेल--उत्तम रोगन जेतून के साथ सीसा और जस्त का बुरादा वरावर मिलाकर ठ्एडे स्थान में रख दो यहां तक कि तेल का रंग नष्ट हो जावे।

टाट को वाटर प्रूफ बनाना—पानी $\frac{1}{2}$ पायट, पीला साबुन (हाई) 6 श्रोंस, उबला हुआ अलसी का तेल 5 पोंड, पेन्ट इ्यर्स $\frac{1}{2}$ पोंड इनको मिलाकर इसमें टाट को गोता देकर निकाल लें। दूसरी रीति यह है कि पहले टाट को एक सौल्यूशन में मिगो रखें जों कि पानी में 20 प्रतिशत साबुन डालकर बनाया गया हो। तत्पश्चात् इसको सौल्यूशन में तर रखें जिसमें 20 प्रतिशत नीलाथीथा मिलाया गया हो।

छींट को बाटर प्रुफ बनाना—उवला हुआ अलसी का तेल 1 क्वार्ट, नरम साबुन 1 औंस, मोम 1 औंस, सबको मिला कर इतना उवालें कि शेष है रह जाए। दूसरी रीति यह है कि सख्त पीला साबुन 4 औंस, जिसको बारीक करके काटा गया हो इसके परचात् एक पायंट जबला हुआ अलसी 'का तेल डालें

श्रीर मली प्रकार पिलायें। छींट की एक श्रोर बुश के साथ लगायें श्रीर पानी इतना घोल दिया जाये कि यह मलाई की भांति हो जावे फिर इसका प्रयोग करें।

रेलवे छकड़ों गाड़ियों के लिए वाटर प्रूफ शीट का अस्तर करना—अलसी का रोगन 95 गैलन, मुर्दासग 8 पौंड ऊद 6 पौंड, 24 घन्टे तक उबालो और काजल 8 पौंड मिलाकर पेन्ट बनालो।

उनी कपड़े को वाटर प्रूफ करना:—फटकड़ी है पोंड धुगरत्राफ लैंड है पोंड लेकर दो गैलन वर्षा के पानी में मिला लें। मध्य में 3 घन्टे का समय देकर मली प्रकार मिलालें श्रीर इसके परचात् उसको नियरने दें तब साफ सील्यूरान को निथार कर कपड़े को 24 घन्टे तक भिगोए रखें श्रीर इसके परचात् कपड़े को नियोड़े बिना यूंही रहने दें कि वह स्वयं टपक टपक कर सूख लावे। दूसरी रीति यह है कि सफेद सुरेश फटकड़ी श्रीर साबुन बराबर लेकर पानी में घोलें परन्तु प्रत्येक को श्रलग श्रलग घोलना चाहिए। तत्परचात् सब को श्रापस में मली प्रकार मिला लें। यह सील्यूरान कपड़े की उल्टी श्रोर ब्रुश के साथ लगायें। कपड़े को सुखाकर प्रथम उसको एक ब्रुश के साथ मली प्रकार मल लें इसके बाद साफ किये हुए पानी में ब्रश को तर करके मलें श्रीर फिर सुखा लें।

सुर्ख मोहर करने की लाख—िनरोजा 5 पोंड, मोम सफेद 1 पोंड, गेह से रंग दे। पैकिंग पेपर को वाटर प्रूफ वनाना—सफेद साबुन 1 कि पाँड एक क्वार्ट पानी में घोलें। गोंद कीकर 2 श्रोंस, श्रीर सुरेश 5 श्रोंस, लेकर 1 क्वार्ट पानी में घोलें। दोनो सील्यूशनों को श्रापस में मिला कर गरम करलें कागज को इसमें डुवोकर सूखने के लिए लटका दें।

चमड़े के लिए वाटर प्रूफ अस्तर तैयार करना— मोम एक औंस, सफ़्फ की हुई राल 1 ओंस साबुन 3 ओंस, कैस्टर आयल 1 पायट, उवला हुआ अलसी का तेल 1 क्वार्ट डवाल कर तत्पश्चात् गरम तारपीन का तेल मिलाकर इसको डचित रीति से पतला कर दें।

चमड़े के पट्टे को सुरित्तित रखने का उपाय—
प्रथम पट्टे को गरम पानी से धो डालें तत्परचात यह मिक्सचर
लगायें। कैस्टर आयल 2 क्वार्ट, चर्वी 1 पींड, सफूफ की हुई
रेजिन (राल) एक ओस सख्त सावुन 2 औंस पिघला कर
आपस में मिला लें।

लकड़ी की पुली की सतह की सख्त करने का उपाय-दस मिनट तक पुलियों की जैतून के तेल मे ज्वालें फिर सुखार्ले।

भाप के इन्जन के सिलैएडरों और पाइपों-पर कडेरान रोकने के लिए जो कपड़ा चढ़ाया जाता है वह सिलीकेट से जो एक नान कंडिक्टग वस्तु है बनाया जाता है। सोहन या रेती को दोबारा तेज करना—पुराने सोहन जब इतने घिस जावें कि वे अच्छा काम न दे सकें तो उनको निम्न लिखित उपाय से दोबारा तेज कर लेना चाहिए। सोहन को प्रथम तारपीन के स्प्रिट में और फिर साफ गरम पानी में डुवो कर साफ करलें। तब इस साफ किए हुए सोहन को इनकी नोक नीचे की ओर करके एक ऐसे घड़े में रख छोड़ें जिस में निम्न लिखित सोल्युशन भर लिया हो। तेजाब शोरा 1 पायन्ट, तेजाब गन्धक 1 पायन्ट, पानी 1 क्वाटर। इस सौल्युशन में एक घंटा या यदि अधिक गहरा करना हो तो उतनी अधिक देर तक रख छोड़ें।

रवड़ के स्टीम जायंट बनाना— जब रवड़ को स्टीम जायट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जावे तो इस रवड़ और तेज जायट के मुख को निम्न लिखित मिक्सचर से ढांप दें। चर्बी 1 माग, ब्लैक लेड 2 माग। इससे जायंट की हदता ऋधिक हो जाती है और वह भली प्रकार काम देता है। कार्क से गन्धक ऋलग करनी च।हें तो पानी में नमक मिलाकर धोयें।

लकड़ी को पेन्ट करना, रंगना और वार्निश करना — कास्टिंग के खुर्दरे होने के कारण मशीनरी बुरी सी दांख पड़ती है और इसका मूल्य बहुत कुछ घट जाता है। किसी सतह को बहुत उत्तम रीति से निम्नलिखित उपाय से साफ तथा चिकना कर सकते हैं। पहिले कास्टिंग के उमरे हुए स्थानों को भली प्रकार खुर्च डालें और सारी सतह को स्टेंड स्टोन (एक प्रकार का नरम पत्थर) के दुकड़े से मलें. इसके पश्चात् इस पर उत्तम पतला रोगन फेर दें। जब सृख जावे तो खुईरी और खोखली जगहों को निम्नलिखित सफूफ से मर दें जो कि मली प्रकार चिपक जाएगा। वाईट पूँचें, लैम्प टलैंक, या सृखा लैंड पेन्ट गोल्ड साईज (तलाई सुरेश) ऊपर लिखे मिक्सचर को स्थिट के साथ इतना पतला करें कि इसका गाड़ापन शीरे या राव की मांति हो जाये फिर इसका प्लास्टर कास्टिंग पर चढ़ा दें। जब सूख जावे तो प्यूमिम स्टोन (एक प्रकार का पत्थर जो पालिश करने के काम आता है और पानी से कास्टिंग को मल कर चिकना कर दें और रोगन के दो अन्तिम अस्तर चढ़ा दें।

लोहे को जलवायु के प्रभाव से वचाने वाला पेन्ट— रड श्रीक्साईड आफ आयरन को तेल में पीसकर डवाले हुए अलसी के तेल श्रीर तारपीन के तेल के साथ मिलाकर पेन्ट ड्रायर्स 1 ओंस के साथ मिला लें ताकि सब एक पींड हो जाय।

पथरी को रोगन करना—पत्थर की सतह को सुरह्ति रखने के लिए बाइनिंग साहिब के सौल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। इसमें वजन के अनुसार 58½ प्रतिशत वैजेलीन, 10 प्रतिशत गम डैमर, 2 प्रतिशत शुगर आफ लैंड, 2 प्रतिशत मोम, ½ प्रतिशत करोसिब सव्लीमेट (Corrosive sublimate) होता है इसको पत्थर की सतह को साफ करके त्र श के साथ लगायें।

तार के लिए पेन्ट या रोगन—अलसी के तेल के साथ लीथार्ज (मुर्दा संग) इतना मिलाओं कि यह गादा हो जाय।

दसवां भाग लैम्प ब्लैक मिला कर 3 घन्टे तक उवालें और पतला पतला अस्तर चढ़ा दें।

टाट के लिए चमकदार रोगन—्रीला सावुन 2½ पींड, उबलता हुआ पानी 1½ गैलन घोल करके गरम गरम इस सील्यू शन को आयल पेन्ट के 125 मार्गों के साथ मिलाओं।

काले तख्तों के लिए पेन्ट—मली प्रकार सफ़्फ किया हुआ प्यूमिस स्टोन 4 औंस, वारीक पिसा हुआ पत्थर 3 औंस रैड लैड 1 औंस, काजह 8 औंस, ग्लैसरीन 1 औंस मिलाकर वार्निश के साथ लेई की मांति बना लें फिर 12 क्वार्ट लाख वार्निश डाल कर मली प्रकार हिला कर दो अस्तर चढ़ा दें।

मशीनरी के लिए उत्तम तेल—उत्तम खनिज तेल 15 गेलन, कड्ड्या तेल 6 गेलन, स्त्रार की चर्ची 4 गेलन, मिक्सचर बनाकर इस्तेमाल करें।

(२६४)

टेबिल नं॰ २=

आयल चानिंशों के घटक

वस्तु का नाम	वार्सिश नं० 1	वार्तिश नं० 2	यानिश न० 3	यासिंश नं० 4	यानिया न० 5
कहरमा	2	2	4	-	
লাম্ব	_	<u> </u>	1	-	-
पेल कोपल	_			4	-
पीली राल	_	_		_	3
ड्राईङ्ग श्रायत	5	5	4	8	`-
तारपीन का तेल	6	5	8	12	8

नोट—वार्निश नं० 1, 2 गरमी पहुंचाने से घुलते हैं। वार्निश नं० 3 पहले लाख को घोलो फिर कहरवा को मिलाकर गर्मी पहुंचा कर घोलो। नं० 4 कोपल और झ्ईंग आयल को यहां तक डवालो कि गाढ़े हो जायें और तारपीन के रोगन से पतला करके निवोड़ लें। नं० 5 को घोल लें।

टेबिल नं॰ २६

स्प्रिट वार्निशों के घटक

वस्तु का नाम	वार्निश नं॰ 1	बार्सिश नं० 2	वार्निश नं० 3	वार्निश नं० 4	बार्सिश सं० 5	बार्निश नं० 6	वासिश न० 7	। बानिश न० 8
सुन्दर स	2	8	-	4	2	_	, 1	1
उत्तम लाख	1	-	5	2 -	5	10	5	4
सेटसक	支	_	-	1	_	2	1	1
वेजलीन	-	_	_	1	_	-	1	1
सफूंफ किया हुआ कांच	1	_	_	4	5			
तारपीन का तेल	1	2	1	2	2	_		1
गम एत्तिमी	12		_	_	12	_	_	
मैथीलेटेड स्प्रिट	6	32	22	32	24	32	32	32
		-						

यदि वार्निश का हल्का पीला रंग करना हो तो वार्निश के एक पायंट में 2 ड्राम अगजेलिक ऐसिड मिला लें। यदि सुर्ख (बाल) रङ्ग देना हो तो तारपीन में इस्तेमाल करें। भूरा रंग चन्दन (लाग बुड) या मेडर से प्राप्त हो सकता है। शोख पीला

रङ्ग गम्बोज से प्राप्त हो सकता है। प्रत्येक वस्तु जिसको कि रंग देना है स्प्रिट में घोल कर इस्तेमाल करें।

बेरङ्ग स्प्रिट वार्निश—5 श्रोंस उत्तम लाख की 1 क्वार्ट रेक्टिफाईड स्प्रिट श्राफ वाईन में घोलें कुछ मिनट तक 10 श्रोंस, श्रच्छे जले हुए उपले सुलगा कर इसको उवालें। प्रथम रेशम के कपड़े से छान लो फिर व्लटिंग पेपर से छान लें।

अन्य—साफ लाख की अलकोहल में घोलें जब साफ हो जाय तो उंडेल कर इतना स्प्रिट आफ वाईन मिलायें कि इच्छित गाढ़ापन प्राप्त हो जाय। साफ लाख को अन्धेर मे रखना चाहिये इसे शीघ हो इस्तेमाल करं। काला वार्निश पींड, कहरवा पिघला कर रे पेन्ट, गर्म अलसी का तेल मिलायें। इसके परचात् काली राल और वारकोल तीन तीन औंस मिलायें। जब ठएडा होने वाला हो तो एक पायंट तारपीन का तेल मिलायें।

लकड़ी को आवनूस वनाना—सुर्ख सन्दल 2 पाँड, टैनिक ऐसिड 1 पाँड, सलफेट आफ आयरन 1 पाँड मिला कर गरम गरम लगायें।

अन्य—पानी 2 गेलन, लाल चन्दन का चूरा 2 पींड, च्लेक कापेराज 1 पींड, लागवुड एक्सट्रेक्ट 1 पींड, तेल 1 पींड, काजल दै पींड डवाल कर ठण्डा करें फिर निचोड़ कर के औंस माजूफल मिला दें। पुराने पेन्ट को दूर करना—कास्टिक सोडा का ताकतवर सील्यूशन इस्तेमाल करें या इस मिश्रण का प्रयोग करें— पलएश 1 पींड, कोक लाइम श्रीर पानी 3 पींड, 12 घएटे तक इसको उस पुराने पेन्ट में घुलने दें।

रंगदार फरश को पालिश करना—सरेश लगाकर निम्नलिखित पालिश का प्रयोग करें। सफेद मोम 4 माग, पीला मोम 8 माग, वैस्टायल सोप 1 माग, पानी 20 माग, तारपीन 20 माग, साबुन की पानी में घोला लावे और मोम को तारपीन में सब वस्तुओं को मिला लें और फरश पर हु, श के साथ लगायें। और फिर एक नमदे के दुकड़े से भली प्रकार मल डालें।

वाटर प्रूप वार्निश गट्टा परचा 4 श्रींस, रात 2 श्रींस, तेकर बाई सल्फाईड श्राफ कार्वन में घोल लें श्रीर 2 पौंड गरम श्रतसी का तेल श्रीर डालें।

~ पानी की परीचा - अलकोहल को साबुन में घोल करके इसकी कुछ वूंदे पानी के गिलास में डालें। यदि पानी हार्ड (गाढ़ा) होगा तो दूध की मांति हो जाएगा।

प्रोशेट आफ पोटाश का एक छोटा सा दुकड़ा लेकर पानी कें गिल'स में छोड़ दें यदि पानी में लोहा मौजूद होगा तो पानी का रग नीला हो जाएगा।

क्ष समाप्त क्ष

पता-देहाती प्रस्तक भएडार, चावड़ी बाजार, दिन्ली-६

मुद्रक-यादव प्रिंटिग प्रेस, बाजार सीताराम, दिल्ली।